

Deckblatt



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Blatt: 1
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000				HA	RB	0015	00	Stand: 12.12.2024

Titel der Unterlage:

ERKUNDUNGSBOHRUNG REMLINGEN 18 - FOTODOKUMENTATION BOHRKERNE

Ersteller/Unterschrift:

GeoService GmbH

Prüfer/Untersc

Stempelfeld:

bergrechtlich
verantwortliche Person:

27. MAI 2025

atomrechtlich
verantwortliche Person:

27. MAI 2025

Bereichsleitung:

27. MAI 2025

Freigabe zur Anwendung:

27. MAI 2025

Datum und Unterschrift

Diese Unterlage unterliegt samt Inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung auch bei Beförderung und Vernichtung und darf vom Empfänger nur auftragsbezogen genutzt, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Eine andere Verwendung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der BGE.

Revisionsblatt



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Blatt: 2
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000				HA	RB	0015	00	Stand: 12.12.2024

Titel der Unterlage:

ERKUNDUNGSBOHRUNG REMLINGEN 18 - FOTODOKUMENTATION BOHRKERNE

[illegible]

*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur
Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung
Kategorie S = substantielle Änderung
mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Stand: 12.12.2024

Blatt: 1

DECKBLATT

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO			HA	BW	0007	00

Kurztitel der Unterlage:

ERKUNDUNGSBOHRUNG REMLINGEN 18 - FOTODOKUMENTATION BOHRKERNE

Ersteller / Unterschrift:

GeoService GmbH

Prüfer / Unterschrift:

Titel der Unterlage:

ERKUNDUNGSBOHRUNG REMLINGEN 18 - FOTODOKUMENTATION BOHRKERNE

Freigabevermerk:

Projekt	PSP Element	Funktion/Thema		Komponente
9A	55211000			
Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
	HA	RB	0015	00

Freigabedurchlauf

Fachbereich:



Unterschrift

Stabsstelle Qualitätssicherung:

Datum: 15. MAI 2025

Nam




Unterschrift

Endfreigabe: BL

Datum: 27. MAI 2025

Nam



Unterschrift

REVISIONSBLATT

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO			HA	BW	0007	00

Kurztitel der Unterlage:

ERKUNDUNGSBOHRUNG REMLINGEN 18 - FOTODOKUMENTATION BOHRKERNE

Rev	Revisionsstand Datum	Verantwortl. Stelle	revidierte Blätter	Kat. *)	Erläuterung der Revision
00	12.12.2024	TEK-GW.2			Ersterstellung

*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur, Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung, Kategorie S = substantielle Änderung. Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden.

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18									 BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG
Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00	Blatt: 3

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Freigabeblatt des Auftragnehmers	16
1 Einleitung	17
1.1 Kameraeinstellungen	17
1.2 Nachträgliche Bildbearbeitung mit Adobe-Lightroom	18
1.3 Allgemeine Hinweise	18
2 Begriffe und Abkürzungen	18
3 Fotodokumentation Auflicht, Durchlicht und Detailaufnahmen	19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Standardeinstellungen für Fotoaufnahmen	17
--	----

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: R18 KM001 Auflicht	19
Abbildung 2: R18 KM002 Auflicht	20
Abbildung 3: R18 KM003 Auflicht	21
Abbildung 4: R18 KM004 Auflicht	22
Abbildung 5: R18 KM005 Auflicht	23
Abbildung 6: R18 KM006 Auflicht	24
Abbildung 7: R18 KM007 Auflicht	25
Abbildung 8: R18 KM008 Auflicht	26
Abbildung 9: R18 KM009 Auflicht	27
Abbildung 10: R18 KM010 Auflicht	28
Abbildung 11: R18 KM011 Auflicht	29
Abbildung 12: R18 KM012 Auflicht	30
Abbildung 13: R18 KM013 Auflicht	31
Abbildung 14: R18 KM014 Auflicht	32
Abbildung 15: R18 KM015 Auflicht	33
Abbildung 16: R18 KM016 Auflicht A	34
Abbildung 17: R18 KM016 Auflicht B	35
Abbildung 18: R18 KM017 Auflicht	36
Abbildung 19: R18 KM018 Auflicht	37
Abbildung 20: R18 KM019 Auflicht	38
Abbildung 21: R18 KM020 Auflicht	39
Abbildung 22: R18 KM021 Auflicht	40

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 4
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00	

Abbildung 23: R18 KM022 Auflicht	41
Abbildung 24: R18 KM023 Auflicht	42
Abbildung 25: R18 KM024 Auflicht	43
Abbildung 26: R18 KM025 Auflicht	44
Abbildung 27: R18 KM026 Auflicht	45
Abbildung 28: R18 KM026 Detailfoto 1	46
Abbildung 29: R18 KM026 Detailfoto 2	46
Abbildung 30: R18 KM027 Auflicht	47
Abbildung 31: R18 KM028 Auflicht A	48
Abbildung 32: R18 KM028 Auflicht B	49
Abbildung 33: R18 KM029 Auflicht	50
Abbildung 34: R18 KM030 Auflicht	51
Abbildung 35: R18 KM031 Auflicht A	52
Abbildung 36: R18 KM031 Auflicht B	53
Abbildung 37: R18 KM032 Auflicht	54
Abbildung 38: R18 KM033 Auflicht	55
Abbildung 39: R18 KM034 Auflicht	56
Abbildung 40: R18 KM035 Auflicht	57
Abbildung 41: R18 KM036 Auflicht	58
Abbildung 42: R18 KM037 Auflicht	59
Abbildung 43: R18 KM038 Auflicht	60
Abbildung 44: R18 KM039 Auflicht	61
Abbildung 45: R18 KM040 Auflicht	62
Abbildung 46: R18 KM041 Auflicht	63
Abbildung 47: R18 KM042 Auflicht	64
Abbildung 48: R18 KM043 Auflicht	65
Abbildung 49: R18 KM044 Auflicht	66
Abbildung 50: R18 KM045 Auflicht	67
Abbildung 51: R18 KM045 Detailfoto A	68
Abbildung 52: R18 KM045 Detailfoto B	68
Abbildung 53: R18 KM046 Auflicht	69
Abbildung 54: R18 KM047 Auflicht	70
Abbildung 55: R18 KM048 Auflicht	71
Abbildung 56: R18 KM049 Auflicht	72
Abbildung 57: R18 KM050 Auflicht	73
Abbildung 58: R18 KM051 Auflicht	74
Abbildung 59: R18 KM052 Auflicht	75
Abbildung 60: R18 KM053 Auflicht	76
Abbildung 61: R18 KM054 Auflicht A	77
Abbildung 62: R18 KM054 Auflicht B	78
Abbildung 63: R18 KM055 Auflicht	79

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 5
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00	

Abbildung 64: R18 KM056 Auflicht	80
Abbildung 65: R18 KM057 Auflicht	81
Abbildung 66: R18 KM058 Auflicht	82
Abbildung 67: R18 KM59 Auflicht	83
Abbildung 68: R18 KM060 Auflicht	84
Abbildung 69: R18 KM061 Auflicht	85
Abbildung 70: R18 KM062 Auflicht	86
Abbildung 71: R18 KM063 Auflicht	87
Abbildung 72: R18 KM064 Auflicht	88
Abbildung 73: R18 KM065 Auflicht A.....	89
Abbildung 74: R18 KM065 Auflicht B.....	90
Abbildung 75: R18 KM066 Auflicht	91
Abbildung 76: R18 KM067 Auflicht	92
Abbildung 77: R18 KM068 Auflicht	93
Abbildung 78: R18 KM069 Auflicht A.....	94
Abbildung 79: R18 KM069 Auflicht B.....	95
Abbildung 80: R18 KM070 Auflicht	96
Abbildung 81: R18 KM071 Auflicht A.....	97
Abbildung 82: R18 KM071 Auflicht B.....	98
Abbildung 83: R18 KM072 Auflicht	99
Abbildung 84: R18 KM073 Auflicht	100
Abbildung 85: R18 KM074 Auflicht	101
Abbildung 86: R18 KM075 Auflicht	102
Abbildung 87: R18 KM076 Auflicht	103
Abbildung 88: R18 KM077 Auflicht	104
Abbildung 89: R18 KM077 Detailfoto.....	105
Abbildung 90: R18 KM078 Auflicht	106
Abbildung 91: R18 KM079 Auflicht	107
Abbildung 92: R18 KM080 Auflicht	108
Abbildung 93: R18 KM080 Detailfoto A	109
Abbildung 94: R18 KM080 Detailfoto B	109
Abbildung 95: R18 KM081 Auflicht	110
Abbildung 96: R18 KM082 Auflicht	111
Abbildung 97: R18 KM083 Auflicht A.....	112
Abbildung 98: R18 KM083 Auflicht B.....	113
Abbildung 99: R18 KM084 Auflicht	114
Abbildung 100: R18 KM085 Auflicht	115
Abbildung 101: R18 KM086 Auflicht	116
Abbildung 102: R18 KM087 Auflicht A.....	117
Abbildung 103: R18 KM087 Auflicht B.....	117
Abbildung 104: R18 KM087 Auflicht C.....	118

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 6
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00	

Abbildung 105: R18 KM087 Auflicht D.....	118
Abbildung 106: R18 KM088 Auflicht (Leuchttischblatt zeigt fälschlicherweise KM087)	119
Abbildung 107: R18 KM089 Auflicht	120
Abbildung 108: R18 KM090 Auflicht	121
Abbildung 109: R18 KM091 Auflicht	122
Abbildung 110: R18 KM092 Auflicht	123
Abbildung 111: R18 KM093 Auflicht A.....	124
Abbildung 112: R18 KM093 Auflicht B.....	124
Abbildung 113: R18 KM093 Auflicht C.....	125
Abbildung 114: R18 KM093 Auflicht D.....	125
Abbildung 115: R18 KM093 Auflicht E.....	126
Abbildung 116: R18 KM093 Auflicht F.....	126
Abbildung 117: R18 KM093 Auflicht G	127
Abbildung 118: R18 KM093 Auflicht H.....	127
Abbildung 119: R18 KM093 Auflicht I	128
Abbildung 120: R18 KM094 Auflicht A.....	129
Abbildung 121: R18 KM094 Auflicht B.....	129
Abbildung 122: R18 KM094 Auflicht C.....	129
Abbildung 123: R18 KM095 Auflicht	130
Abbildung 124: R18 KM096 Auflicht	131
Abbildung 125: R18 KM097 Auflicht A.....	132
Abbildung 126: R18 KM097 Auflicht B.....	132
Abbildung 127: R18 KM097 Auflicht C.....	133
Abbildung 128: R18 KM098 Auflicht	134
Abbildung 129: R18 KM099 Auflicht	135
Abbildung 130: R18 KM100 Auflicht	136
Abbildung 131: R18 KM101 Auflicht A.....	137
Abbildung 132: R18 KM101 Auflicht B.....	137
Abbildung 133: R18 KM101 Auflicht C.....	137
Abbildung 134: R18 KM101 Auflicht D.....	138
Abbildung 135: R18 KM102 Auflicht	139
Abbildung 136: R18 KM102 Detailfoto.....	140
Abbildung 137: R18 KM103 Auflicht	141
Abbildung 138: R18 KM104 Auflicht	142
Abbildung 139: R18 KM105 Auflicht	143
Abbildung 140: R18 KM106 Auflicht	144
Abbildung 141: R18 KM107 Auflicht	145
Abbildung 142: R18 KM108 Auflicht	146
Abbildung 143: R18 KM108 Detailfoto A	147
Abbildung 144: R18 KM108 Detailfoto B	147
Abbildung 145: R18 KM109 Auflicht	148

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 7

Abbildung 146: R18 KM110 Auflicht	149
Abbildung 147: R18 KM111 Auflicht	150
Abbildung 148: R18 KM112 Auflicht	151
Abbildung 149: R18 KM113 Auflicht	152
Abbildung 150: R18 KM114 Auflicht	153
Abbildung 151: R18 KM115 Auflicht	154
Abbildung 152: R18 KM116 Auflicht A.....	155
Abbildung 153: R18 KM116 Auflicht B.....	155
Abbildung 154: R18 KM116 Auflicht C.....	155
Abbildung 155: R18 KM117 Auflicht A.....	156
Abbildung 156: R18 KM117 Auflicht B.....	156
Abbildung 157: R18 KM117 Auflicht C.....	156
Abbildung 158: R18 KM118 Auflicht	157
Abbildung 159: R18 KM119 Auflicht	158
Abbildung 160: R18 KM120 Auflicht	159
Abbildung 161: R18 KM121 Auflicht	160
Abbildung 162: R18 KM122 Auflicht A.....	161
Abbildung 163: R18 KM122 Auflicht B.....	162
Abbildung 164: R18 KM123 Auflicht	163
Abbildung 165: R18 KM124 Auflicht A.....	164
Abbildung 166: R18 KM124 Auflicht B.....	165
Abbildung 167: R18 KM124 Detailfoto 1.....	166
Abbildung 168: R18 KM124 Detailfoto 2.....	166
Abbildung 169: R18 KM124 Detailfoto 3.....	167
Abbildung 170: R18 KM124 Detailfoto 4.....	167
Abbildung 171: R18 KM125 Auflicht	168
Abbildung 172: R18 KM126 Auflicht	169
Abbildung 173: R18 KM127 Auflicht	170
Abbildung 174: R18 KM128 Auflicht	171
Abbildung 175: R18 KM129 Auflicht	172
Abbildung 176: R18 KM130 Auflicht	173
Abbildung 177: R18 KM131 Auflicht	174
Abbildung 178: R18 KM132 Auflicht	175
Abbildung 179: R18 KM133 Auflicht A (evt. Reihenfolge vertauscht).....	176
Abbildung 180: R18 KM133 Auflicht B (evt. Reihenfolge vertauscht).....	177
Abbildung 181: R18 KM134 Auflicht	178
Abbildung 182: R18 KM134 Detailfoto 1.....	179
Abbildung 183: R18 KM134 Detailfoto 2.....	179
Abbildung 184: R18 KM135 Auflicht	180
Abbildung 185: R18 KM135 Detailfoto1.....	181
Abbildung 186: R18 KM 136 Auflicht A (evt. Reihenfolge vertauscht).....	182

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 8

Abbildung 187: R18 KM136 Auflicht B (evt. Reihenfolge vertauscht).....	183
Abbildung 188: R18 KM136 Auflicht C.....	184
Abbildung 189: R18 KM136 Auflicht A.....	185
Abbildung 190: R18 KM137 Auflicht B.....	186
Abbildung 191: R18 KM137 Durchlicht A.....	187
Abbildung 192: R18 KM137 Durchlicht B.....	188
Abbildung 193: R18 KM138 Auflicht A.....	189
Abbildung 194: R18 KM138 Auflicht B.....	190
Abbildung 195: R18 KM138 Auflicht C.....	190
Abbildung 196: R18 KM138 Auflicht D.....	190
Abbildung 197: R18 KM138 Auflicht E.....	191
Abbildung 198: R18 KM138 Durchlicht.....	192
Abbildung 199: R18 KM139 Auflicht.....	193
Abbildung 200: R18 KM139 Durchlicht.....	194
Abbildung 201: R18 KM139 UV-Licht.....	195
Abbildung 202: R18 KM140 Auflicht A.....	196
Abbildung 203: R18 KM140 Auflicht B.....	197
Abbildung 204: R18 KM140 Durchlicht A.....	198
Abbildung 205: R18 KM140 Durchlicht B.....	199
Abbildung 206: R18 KM140 UV-Licht A.....	200
Abbildung 207: R18 KM140 UV-Licht B.....	201
Abbildung 208: R18 KM141 Auflicht.....	202
Abbildung 209: R18 KM141 Durchlicht.....	203
Abbildung 210: R18 KM141 UV-Auflicht.....	204
Abbildung 211: R18 KM141 UV-Durchlicht.....	205
Abbildung 212: R18 KM142 Auflicht.....	206
Abbildung 213: R18 KM142 Durchlicht.....	207
Abbildung 214: R18 KM142 UV-Auflicht.....	208
Abbildung 215: R18 KM142 UV-Durchlicht.....	209
Abbildung 216: R18 KM143 Auflicht A.....	210
Abbildung 217: R18 KM143 Auflicht B.....	211
Abbildung 218: R18 KM143 Durchlicht A.....	212
Abbildung 219: R18 KM143 Durchlicht B.....	213
Abbildung 220: R18 KM144 Auflicht.....	214
Abbildung 221: R18 KM144 Durchlicht.....	215
Abbildung 222: R18 KM144 UV-Auflicht.....	216
Abbildung 223: R18 KM144 UV-Durchlicht.....	217
Abbildung 224: R18 KM145 Auflicht.....	218
Abbildung 225: R18 KM145 Durchlicht.....	219
Abbildung 226: R18 KM145 UV-Auflicht.....	220
Abbildung 227: R18 KM144 UV-Durchlicht.....	221

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 9

Abbildung 228: R18 KM146 Auflicht A.....	222
Abbildung 229: R18 KM146 Auflicht B.....	223
Abbildung 230: R18 KM146 Durchlicht A.....	224
Abbildung 231: R18 KM146 Durchlicht B.....	225
Abbildung 232: R18 KM146 UV-Auflicht A.....	226
Abbildung 233: R18 KM146 UV-Auflicht B.....	227
Abbildung 234: R18 KM146 UV-Durchlicht A.....	228
Abbildung 235: R18 KM146 UV-Durchlicht B.....	229
Abbildung 236: R18 KM147 Auflicht A.....	230
Abbildung 237: R18 KM147 Auflicht B.....	231
Abbildung 238: R18 KM147 Durchlicht A.....	232
Abbildung 239: R18 KM147 Durchlicht B.....	233
Abbildung 240: R18 KM147 UV-Auflicht A.....	234
Abbildung 241: R18 KM147 UV-Auflicht B.....	235
Abbildung 242: R18 KM147 UV-Durchlicht A.....	236
Abbildung 243: R18 KM147 UV-Durchlicht B.....	237
Abbildung 244: R18 KM148 Auflicht A.....	238
Abbildung 245: R18 KM148 Auflicht B.....	239
Abbildung 246: R18 KM148 Durchlicht A.....	240
Abbildung 247: R18 KM148 Durchlicht B.....	241
Abbildung 248: R18 KM148 UV-Auflicht	242
Abbildung 249: R18 KM148 UV-Auflicht B.....	243
Abbildung 250: R18 KM148 UV-Durchlicht A.....	244
Abbildung 251: R18 KM148 UV-Durchlicht B.....	245
Abbildung 252: R18 KM149 Auflicht	246
Abbildung 253: R18 KM149 Durchlicht	247
Abbildung 254: R18 KM149 UV-Auflicht	248
Abbildung 255: R18 KM149 UV-Durchlicht.....	249
Abbildung 256: R18 KM150 Auflicht	250
Abbildung 257: R18 KM150 Durchlicht	251
Abbildung 258: R18 KM151 Auflicht	252
Abbildung 259: R18 KM151 Durchlicht	253
Abbildung 260: R18 KM152 Auflicht A.....	254
Abbildung 261: R18 KM152 Auflicht B.....	255
Abbildung 262: R18 KM152 Durchlicht A.....	256
Abbildung 263: R18 KM152 Durchlicht B.....	257
Abbildung 264: R18 KM153 Auflicht A.....	258
Abbildung 265: R18 KM153 Auflicht B.....	259
Abbildung 266: R18 KM153 Durchlicht A.....	260
Abbildung 267: R18 KM153 Durchlicht B.....	261
Abbildung 268: R18 KM154 Auflicht	262

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 10

Abbildung 269: R18 KM154 Durchlicht	263
Abbildung 270: R18 KM155 Auflicht	264
Abbildung 271: R18 KM155 Durchlicht	265
Abbildung 272: R18 KM156 Auflicht	266
Abbildung 273: R18 KM156 Durchlicht	267
Abbildung 274: R18 KM157 Auflicht	268
Abbildung 275: R18 KM157 Durchlicht	269
Abbildung 276: R18 KM158 Auflicht	270
Abbildung 277: R18 KM158 Durchlicht	271
Abbildung 278: R18 KM159 Auflicht	272
Abbildung 279: R18 KM159 Durchlicht	273
Abbildung 280: R18 KM160 Auflicht	274
Abbildung 281: R18 KM160 Durchlicht	275
Abbildung 282: R18 KM161 Auflicht	276
Abbildung 283: R18 KM161 Durchlicht	277
Abbildung 284: R18 KM162 Auflicht	278
Abbildung 285: R18 KM162 Durchlicht	279
Abbildung 286: R18 KM163 Auflicht	280
Abbildung 287: R18 KM163 Durchlicht	281
Abbildung 288: R18 KM164 Auflicht	282
Abbildung 289: R18 KM164 Durchlicht	283
Abbildung 290: R18 KM165 Auflicht A.....	284
Abbildung 291: R18 KM165 Auflicht B.....	285
Abbildung 292: R18 KM165 Durchlicht A.....	286
Abbildung 293: R18 KM165 Durchlicht B.....	287
Abbildung 294: R18 KM166 Auflicht A.....	288
Abbildung 295: R18 KM165 Auflicht B.....	289
Abbildung 296: R18 KM166 Durchlicht A.....	290
Abbildung 297: R18 KM166 Durchlicht B.....	291
Abbildung 298: R18 KM167 Auflicht A.....	292
Abbildung 299: R18 KM167 Auflicht B.....	293
Abbildung 300: R18 KM167 Durchlicht A.....	294
Abbildung 301: R18 KM167 Durchlicht B.....	295
Abbildung 302: R18 KM168 Auflicht A.....	296
Abbildung 303: R18 KM168 Auflicht B.....	297
Abbildung 304: R18 KM168 Durchlicht A.....	298
Abbildung 305: R18 KM168 Durchlicht B.....	299
Abbildung 306: R18 KM169 Auflicht	300
Abbildung 307: R18 KM169 Durchlicht	301
Abbildung 308: R18 KM170 Auflicht	302
Abbildung 309: R18 KM170 Auflicht B.....	303

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 11

Abbildung 310: R18 KM170 Durchlicht A.....	304
Abbildung 311: R18 KM170 Durchlicht B.....	305
Abbildung 312: R18 KM171 Auflicht	306
Abbildung 313: R18 KM171 Durchlicht	307
Abbildung 314: R18 KM172 Auflicht	308
Abbildung 315: R18 KM172 Durchlicht	309
Abbildung 316: R18 KM173 Auflicht	310
Abbildung 317: R18 KM173 Durchlicht	311
Abbildung 318: R18 KM174 Auflicht A.....	312
Abbildung 319: R18 KM174 Auflicht B.....	313
Abbildung 320: R18 KM174 Durchlicht A.....	314
Abbildung 321: R18 KM174 Durchlicht B.....	315
Abbildung 322: R18 KM175 Auflicht	316
Abbildung 323: R18 KM175 Durchlicht	317
Abbildung 324: R18 KM176 Auflicht	318
Abbildung 325: R18 KM176 Durchlicht	319
Abbildung 326: R18 KM177 Auflicht	320
Abbildung 327: R18 KM177 Durchlicht	321
Abbildung 328: R18 KM178 Auflicht A.....	322
Abbildung 329: R18 KM178 Auflicht B.....	323
Abbildung 330: R18 KM178 Durchlicht A.....	324
Abbildung 331: R18 KM178 Durchlicht B.....	325
Abbildung 332: R18 KM179 Auflicht	326
Abbildung 333: R18 KM179 Durchlicht	327
Abbildung 334: R18 KM180 Auflicht	328
Abbildung 335: R18 KM180 Durchlicht	329
Abbildung 336: R18 KM181 Auflicht	330
Abbildung 337: R18 KM181 Durchlicht	331
Abbildung 338: R18 KM182 Auflicht	332
Abbildung 339: R18 KM182 Durchlicht	333
Abbildung 340: R18 KM183 Auflicht	334
Abbildung 341: R18 KM183 Durchlicht	335
Abbildung 342: R18 KM184 Auflicht	336
Abbildung 343: R18 KM184 Durchlicht	337
Abbildung 344: R18 KM185 Auflicht A.....	338
Abbildung 345: R18 KM185 Auflicht B.....	339
Abbildung 346: R18 KM185 Durchlicht A.....	340
Abbildung 347: R18 KM185 Durchlicht B.....	341
Abbildung 348: R18 KM186 Auflicht A.....	342
Abbildung 349: R18 KM186 Auflicht B.....	343
Abbildung 350: R18 KM186 Durchlicht A.....	344

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 12
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00	

Abbildung 351: R18 KM186 Durchlicht B.....	345
Abbildung 352: R18 KM187 Auflicht	346
Abbildung 353: R18 KM187 Durchlicht	347
Abbildung 354: R18 KM188 Auflicht A.....	348
Abbildung 355: R18 KM188 Auflicht B.....	349
Abbildung 356: R18 KM188 Durchlicht A.....	350
Abbildung 357: R18 KM188 Durchlicht B.....	351
Abbildung 358: R18 KM189 Auflicht	352
Abbildung 359: R18 KM189 Durchlicht	353
Abbildung 360: R18 KM190 Auflicht A.....	354
Abbildung 361: R18 KM190 Auflicht B.....	355
Abbildung 362: R18 KM190 Durchlicht A.....	356
Abbildung 363: R18 KM190 Durchlicht	357
Abbildung 364: R18 KM191 Auflicht	358
Abbildung 365: R18 KM191 Durchlicht	359
Abbildung 366: R18 KM192 Auflicht A.....	360
Abbildung 367: R18 KM192 Auflicht B.....	361
Abbildung 368: R18 KM192 Durchlicht A.....	362
Abbildung 369: R18 KM192 Durchlicht B.....	363
Abbildung 370: R18 KM193 Auflicht	364
Abbildung 371: R18 KM193 Durchlicht	365
Abbildung 372: R18 KM194 Auflicht A.....	366
Abbildung 373: R18 KM194 Auflicht B.....	367
Abbildung 374: R18 KM194 Durchlicht A.....	368
Abbildung 375: R18 KM194 Durchlicht B.....	369
Abbildung 376: R18 KM195 Auflicht	370
Abbildung 377: R18 KM195 Durchlicht	371
Abbildung 378: R18 KM196 Auflicht A.....	372
Abbildung 379: R18 KM196 Auflicht B.....	373
Abbildung 380: R18 KM196 Durchlicht A.....	374
Abbildung 381: R18 KM196 Durchlicht B.....	375
Abbildung 382: R18 KM197 Auflicht	376
Abbildung 383: R18 KM197 Durchlicht	377
Abbildung 384: R18 KM198 Auflicht	378
Abbildung 385: R18 KM198 Auflicht B.....	379
Abbildung 386: R18 KM198 Durchlicht A.....	380
Abbildung 387: R18 KM198 Durchlicht B.....	381
Abbildung 388: R18 KM199 Auflicht	382
Abbildung 389: R18 KM199 Durchlicht	383
Abbildung 390: R18 KM200 Auflicht	384
Abbildung 391: R18 KM200 Durchlicht	385

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 13
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00	

Abbildung 392: R18 KM201 Auflicht	386
Abbildung 393: R18 KM201 Durchlicht	387
Abbildung 394: R18 KM202 Auflicht A.....	388
Abbildung 395: R18 KM202 Auflicht B.....	389
Abbildung 396: R18 KM202 Durchlicht A.....	390
Abbildung 397: R18 KM202 Durchlicht B.....	391
Abbildung 398: R18 KM203 Auflicht A.....	392
Abbildung 399: R18 KM203 Auflicht B.....	392
Abbildung 400: R18 KM203 Auflicht C.....	393
Abbildung 401: R18 KM203 Auflicht D.....	393
Abbildung 402: R18 KM203 Auflicht E.....	394
Abbildung 403: R18 KM203 Detailfoto 1.....	394
Abbildung 404: R18 KM204 Auflicht A.....	395
Abbildung 405: R18 KM204 Auflicht B.....	396
Abbildung 406: R18 KM204 Durchlicht A.....	397
Abbildung 407: R18 KM204 Durchlicht B.....	398
Abbildung 408: R18 KM205 Auflicht A.....	399
Abbildung 409: R18 KM205 Auflicht B.....	400
Abbildung 410: R18 KM205 Durchlicht A.....	401
Abbildung 411: R18 KM205 Durchlicht B.....	402
Abbildung 412: R18 KM206 Auflicht A.....	403
Abbildung 413: R18 KM206 Auflicht B.....	404
Abbildung 414: R18 KM206 Durchlicht A.....	405
Abbildung 415: R18 KM206 Durchlicht B.....	406
Abbildung 416: R18 KM207 Auflicht A.....	407
Abbildung 417: R18 KM207 Auflicht B.....	408
Abbildung 418: R18 KM207 Durchlicht A.....	409
Abbildung 419: R18 KM207 Durchlicht B.....	410
Abbildung 420: R18 KM208 Auflicht	411
Abbildung 421: R18 KM208 Durchlicht	412
Abbildung 422: R18 KM209 Auflicht	413
Abbildung 423: R18 KM209 Durchlicht	414
Abbildung 424: R18 KM210 Auflicht	415
Abbildung 425: R18 KM210 Durchlicht	416
Abbildung 426: R18 KM211 Auflicht A.....	417
Abbildung 427: R18 KM211 Auflicht B.....	418
Abbildung 428: R18 KM211 Durchlicht A.....	419
Abbildung 429: R18 KM211 Durchlicht B.....	420
Abbildung 430: R18 KM212 Auflicht	421
Abbildung 431: R18 KM212 Durchlicht	422
Abbildung 432: R18 KM213 Auflicht	423

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 14

Abbildung 433: R18 KM213 Auflicht B.....	424
Abbildung 434: R18 KM213 Durchlicht A.....	425
Abbildung 435: R18 KM213 Durchlicht B.....	426
Abbildung 436: R18 KM214 Auflicht A.....	427
Abbildung 437: R18 KM214 Auflicht B.....	428
Abbildung 438: R18 KM214 Detailfoto 1.....	429
Abbildung 439: R18 KM214 Detailfoto 2.....	429
Abbildung 440: R18 KM214 Detailfoto 3.....	430
Abbildung 441: R18 KM214 Durchlicht A.....	431
Abbildung 442: R18 KM214 Durchlicht B.....	432
Abbildung 443: R18 KM215 Auflicht A.....	433
Abbildung 444: R18 KM215 Auflicht B.....	434
Abbildung 445: R18 KM215 Durchlicht A.....	435
Abbildung 446: R18 KM215 Durchlicht B.....	436
Abbildung 447: R18 KM216 Auflicht A.....	437
Abbildung 448: R18 KM216 Auflicht B.....	438
Abbildung 449: R18 KM216 Durchlicht A.....	439
Abbildung 450: R18 KM216 Durchlicht B.....	440
Abbildung 451: R18 KM217 Auflicht A.....	441
Abbildung 452: R18 KM217 Auflicht B.....	442
Abbildung 453: R18 KM217 Durchlicht A.....	443
Abbildung 454: R18 KM217 Durchlicht B.....	444
Abbildung 455: R18 KM218 Auflicht A.....	445
Abbildung 456: R18 KM218 Auflicht B.....	446
Abbildung 457: R18 KM218 Durchlicht A.....	447
Abbildung 458: R18 KM218 Durchlicht B.....	448
Abbildung 459: R18 KM219 Auflicht A.....	449
Abbildung 460: R18 KM219 Auflicht B.....	450
Abbildung 461: R18 KM219 Durchlicht A.....	451
Abbildung 462: R18 KM219 Durchlicht B.....	452
Abbildung 463: R18 KM220 Auflicht A.....	453
Abbildung 464: R18 KM220 Auflicht B.....	454
Abbildung 465: R18 KM220 Durchlicht A.....	455
Abbildung 466: R18 KM220 Durchlicht B.....	456
Abbildung 467: R18 KM221 Auflicht A.....	457
Abbildung 468: R18 KM221 Auflicht B.....	458
Abbildung 469: R18 KM221 Durchlicht A.....	459
Abbildung 470: R18 KM221 Durchlicht B.....	460
Abbildung 471: R18 KM222 Auflicht A.....	461
Abbildung 472: R18 KM222 Auflicht B.....	462
Abbildung 473: R18 KM222 Durchlicht A.....	463

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 15

Abbildung 474: R18 KM222 Durchlicht B.....	464
Abbildung 475: R18 KM223 Auflicht A.....	465
Abbildung 476: R18 KM223 Auflicht B.....	466
Abbildung 477: R18 KM223 Detailfoto 1.....	467
Abbildung 478: R18 KM223 Detailfoto 2.....	468
Abbildung 479: R18 KM223 Durchlicht A.....	469
Abbildung 480: R18 KM223 Durchlicht B.....	470
Abbildung 481: R18 KM224 Auflicht A.....	471
Abbildung 482: R18 KM224 Auflicht B.....	472
Abbildung 483: R18 KM224 Detailfoto 1.....	473
Abbildung 484: R18 KM224 Durchlicht A.....	474
Abbildung 485: R18 KM224 Durchlicht B.....	475
Abbildung 486: R18 KM225 Auflicht A.....	476
Abbildung 487: R18 KM225 Auflicht B.....	477
Abbildung 488: R18 KM225 Durchlicht A.....	478
Abbildung 489: R18 KM225 Durchlicht B.....	479
Abbildung 490: R18 KM226 Auflicht A.....	480
Abbildung 491: R18 KM226 Auflicht B.....	481
Abbildung 492: R18 KM226 Durchlicht A.....	482
Abbildung 493: R18 KM226 Durchlicht B.....	483
Abbildung 494: R18 KM227 Auflicht A.....	484
Abbildung 495: R18 KM227 Auflicht B.....	485
Abbildung 496: R18 KM227 Durchlicht A.....	486
Abbildung 497: R18 KM227 Durchlicht B.....	487
Abbildung 498: R18 KM228 Auflicht A.....	488
Abbildung 499: R18 KM228 Auflicht B.....	489
Abbildung 500: R18 KM228 Durchlicht A.....	490
Abbildung 501: R18 KM228 Durchlicht B.....	491
Abbildung 502: R18 KM229 Auflicht A.....	492
Abbildung 503: R18 KM229 Auflicht B.....	493
Abbildung 504: R18 KM229 Durchlicht A.....	494
Abbildung 505: R18 KM229 Durchlicht B.....	495

Blattzahl der Unterlage **495**

Gesamte Blattzahl dieser Unterlage **495**

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 16

Freigabeblatt des Auftragnehmers

Auftraggeber:

Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)
Eschenstraße 55
31224 Peine
Telefon: +49 5171 [REDACTED]
Fax: +49 5171 [REDACTED]



Auftragnehmer:

GeoService GmbH
Kreuzstraße 19
D-26603 Aurich
+49 4941 990 1115
office@geoservice.de

Ersteller/Bearbeiter (AN)



Aurich, 16.12.2024

Prüfer (AN)



Freigabe* (AN)



*) Die Freigabe bezieht sich auf die im Inhaltsverzeichnis angegebenen Dokumente

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 17

1 Einleitung

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um die Fotodokumentation der Erkundungsbohrung Remlingen 18 (R18), die im Rahmen der Erkundungsarbeiten auf der Suche nach einem geeigneten Schachtansatzpunkt vom Bohrplatz der Erkundungsbohrung R18 abgeteuft wurde. Die Fotodokumentation ist Bestandteil des Abschlussberichtes. Sämtliche Fotos, als auch die anschließende Bildbearbeitung und Zusammenstellung, wurden während der Bohraktivitäten im Feldlabor erstellt.

1.1 Kameraeinstellungen

Für die Aufnahmen wurde eine Sony Digital Kamera mit variabler Brennweite auf einem Stativ verwendet. Die Kamera verfügt über einen APS-C (23.5 mm x 15.6 mm) Bildsensor. Die Brennweite des Objektivs war standardmäßig auf 18 mm eingestellt. Die Ausleuchtung der Kerne erfolgte gleichmäßig über fest in dem Feldlabor installierte Deckenstrahler (Auflichtbilder) bzw. auf Stativen montierte UV-Strahler, wobei die gleichbleibende Position der UV-Strahler mit Hilfe von Markierungen und Feststellschrauben gewährleistet wurde. Die Detailaufnahmen wurden entsprechend der individuellen Aufnahme ausgeleuchtet.

Um eine möglichst gleichbleibende Darstellung der Bohrkerne in den Auflicht-, Durchlicht- sowie Übersichts- und Detailaufnahmen zu ermöglichen, wurde standardmäßig eine Verschlusszeit (Belichtungszeit) von 1/3 Sekunden, sowie einer Blende von f/5.6 und eine feste Lichtempfindlichkeit von ISO 100 gewählt (siehe Tabelle 1: Standardeinstellungen für Fotoaufnahmen). Für die optimale Darstellung der Kerne ist es gelegentlich nötig gewesen die Werte (Lichtempfindlichkeit, Blende, Belichtungszeit) den Kernen anzupassen, da mit stark variierendem Anhydritanteil und dem teilweise nicht optimalen Zustand der Kerne, diese sonst dunkler bzw. heller in den Aufnahmen wirken als sie es in der Realität sind.

Alle Aufnahmen sind als JPEG-files erstellt mit der geringsten Kompressionsrate und höchster Qualität.

Tabelle 1: Standardeinstellungen für Fotoaufnahmen

	Auflicht	Durchlicht	Übersichten	Details
Lichtempfindlichkeit (ISO)	100	100	100	800
Blende (F-Zahl)	f/5.6	f/5.6	variabel	f/2.8
Belichtungszeit (Verschlusszeit)	1/3 s	variabel	variabel	1/250 s
Weißabgleich	Auto	Auto	Auto	Auto
Bildqualität	JPEG-FINE	JPEG-FINE	JPEG-FINE	JPEG-FINE

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 18

1.2 Nachträgliche Bildbearbeitung mit Adobe-Lightroom

Im Feldlabor wurden die angefertigten Aufnahmen zum Teil weiter mit Hilfe einer Software bearbeitet, um eine optimale Darstellung der Bohrkerne zu erreichen. Zu den Bearbeitungen zählten die Bildausrichtung, die Objektiv-Verzeichnungskorrektur, die Perspektive, Zuschneiden des Bildausschnittes sowie in erforderlichen Fällen eine Belichtungskorrektur.

1.3 Allgemeine Hinweise

Die Kernmarschlängen betrugen bis zu 7,00 m, wodurch eine Aufteilung der Aufnahmen in einen Teil A und einen Teil B nötig waren. Der Kopf eines jeden Kernmarsches wurde dabei im Teil A oben links im Fotorack positioniert, während die Kernkrone unten rechts im Rack aufgestellt wurde.

Zum Teil war es aufgrund der Konsistenz des erbohrten Material nicht möglich die Aufnahmen im Rack anzufertigen. In diesen Fällen blieben die Kerne in der entsprechenden Kernkiste und wurden dort abfotografiert.

Die Erkundungsbohrung wurde entsprechend den Vorgaben des AG in mehreren Bohrungsabschnitten abgeteuft, welche nach Erreichen einer zu großen vertikalen Abweichung mit Zement teilverfüllt und vertikal mit Hilfe eines Vertikalbohrsystems (RVDS) wieder aufgebohrt wurden, bevor eine weitere Vertiefung des Bohrlochs erfolgte. Aufgrund dieser Vorgehensweise war es technisch nicht möglich eine Überschneidung des Teufenbereichs einzelner Bohrkerne zu vermeiden (siehe KM137 (483,00m bis 489,25m) und KM138 (486,00m bis 492,00 m)).

Während der Bearbeitung der einzelnen Kernmärsche kam es zu möglichen Vertauschungen der einzelnen Kernstücke, so dass eine fehlerhafte Ablichtung der Kernmärsche nicht ausgeschlossen werden kann. Dies betrifft die Kernmärsche KM133, sowie KM136.

2 Begriffe und Abkürzungen

mm Millimeter

m Meter

bzw. beziehungsweise

s Sekunde

RVDS Rotary Vertical Drilling System (Vertikalbohrsystem)

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 19

3 Fotodokumentation Auflicht, Durchlicht und Detailaufnahmen



Abbildung 1: R18 KM001 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 20




Abbildung 2: R18 KM002 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 21



Abbildung 3: R18 KM003 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 22



Abbildung 4: R18 KM004 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 23



Abbildung 5: R18 KM005 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 24



Abbildung 6: R18 KM006 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 25



Abbildung 7: R18 KM007 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 26



Abbildung 8: R18 KM008 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 27




Abbildung 9: R18 KM009 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 28



Abbildung 10: R18 KM010 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 29




Abbildung 11: R18 KM011 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 30




Abbildung 12: R18 KM012 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 31




Abbildung 13: R18 KM013 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 32



Abbildung 14: R18 KM014 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 33




Abbildung 15: R18 KM015 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 34



Abbildung 16: R18 KM016 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 35



Abbildung 17: R18 KM016 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 36



Abbildung 18: R18 KM017 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 37



Abbildung 19: R18 KM018 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 38



Abbildung 20: R18 KM019 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 39




Abbildung 21: R18 KM020 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 40



Abbildung 22: R18 KM021 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 41



Abbildung 23: R18 KM022 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 42



Abbildung 24: R18 KM023 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 43



Abbildung 25: R18 KM024 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 44




Abbildung 26: R18 KM025 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 45




Abbildung 27: R18 KM026 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 46




Abbildung 28: R18 KM026 Detailfoto 1



Abbildung 29: R18 KM026 Detailfoto 2

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 47



Abbildung 30: R18 KM027 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 48




Abbildung 31: R18 KM028 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 49




Abbildung 32: R18 KM028 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 50




Abbildung 33: R18 KM029 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 51



Abbildung 34: R18 KM030 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 52



Abbildung 35: R18 KM031 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 53



Abbildung 36: R18 KM031 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 54



Abbildung 37: R18 KM032 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 55



Abbildung 38: R18 KM033 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 56



Abbildung 39: R18 KM034 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 57



Abbildung 40: R18 KM035 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 58



Abbildung 41: R18 KM036 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 59



Abbildung 42: R18 KM037 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 60



Abbildung 43: R18 KM038 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 61



Abbildung 44: R18 KM039 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 62



Abbildung 45: R18 KM040 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 63



Abbildung 46: R18 KM041 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 64




Abbildung 47: R18 KM042 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 65




Abbildung 48: R18 KM043 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 66



Abbildung 49: R18 KM044 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 67




Abbildung 50: R18 KM045 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 68



Abbildung 51: R18 KM045 Detailfoto A




Abbildung 52: R18 KM045 Detailfoto B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 69



Abbildung 53: R18 KM046 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 70



Abbildung 54: R18 KM047 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 71



Abbildung 55: R18 KM048 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 72



Abbildung 56: R18 KM049 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 73




Abbildung 57: R18 KM050 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 74



Abbildung 58: R18 KM051 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 75




Abbildung 59: R18 KM052 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 76



Abbildung 60: R18 KM053 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 77



Abbildung 61: R18 KM054 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 78




Abbildung 62: R18 KM054 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 79




Abbildung 63: R18 KM055 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 80



Abbildung 64: R18 KM056 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 81




Abbildung 65: R18 KM057 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 82



Abbildung 66: R18 KM058 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 83



Abbildung 67: R18 KM59 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 84



Abbildung 68: R18 KM060 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 85



Abbildung 69: R18 KM061 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 86



Abbildung 70: R18 KM062 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 87



Abbildung 71: R18 KM063 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 88




Abbildung 72: R18 KM064 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 89



Abbildung 73: R18 KM065 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 90



Abbildung 74: R18 KM065 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 91



Abbildung 75: R18 KM066 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 92



Abbildung 76: R18 KM067 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 93




Abbildung 77: R18 KM068 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 94



Abbildung 78: R18 KM069 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 95



Abbildung 79: R18 KM069 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 96



Abbildung 80: R18 KM070 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 97



Abbildung 81: R18 KM071 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 98



Abbildung 82: R18 KM071 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 99



Abbildung 83: R18 KM072 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 100



Abbildung 84: R18 KM073 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 101



Abbildung 85: R18 KM074 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 102



Abbildung 86: R18 KM075 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 103



Abbildung 87: R18 KM076 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 104



Abbildung 88: R18 KM077 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 105



Abbildung 89: R18 KM077 Detailfoto

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 106



Abbildung 90: R18 KM078 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 107



Abbildung 91: R18 KM079 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 108



Abbildung 92: R18 KM080 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 109



Abbildung 93: R18 KM080 Detailfoto A



Abbildung 94: R18 KM080 Detailfoto B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 110



Abbildung 95: R18 KM081 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 111



Abbildung 96: R18 KM082 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 112



Abbildung 97: R18 KM083 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 113



Abbildung 98: R18 KM083 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 114



Abbildung 99: R18 KM084 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 115



Abbildung 100: R18 KM085 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 116



Abbildung 101: R18 KM086 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 117



Abbildung 102: R18 KM087 Auflicht A



Abbildung 103: R18 KM087 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 118



Abbildung 104: R18 KM087 Auflicht C



Abbildung 105: R18 KM087 Auflicht D

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 119



Abbildung 106: R18 KM088 Auflicht (Leuchttischblatt zeigt fälschlicherweise KM087)

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 120



Abbildung 107: R18 KM089 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 121



Abbildung 108: R18 KM090 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 122



Abbildung 109: R18 KM091 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 123



Abbildung 110: R18 KM092 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 124



Abbildung 111: R18 KM093 Auflicht A



Abbildung 112: R18 KM093 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 125



Abbildung 113: R18 KM093 Auflicht C



Abbildung 114: R18 KM093 Auflicht D

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 126



Abbildung 115: R18 KM093 Auflicht E




Abbildung 116: R18 KM093 Auflicht F

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 127



Abbildung 117: R18 KM093 Auflicht G



Abbildung 118: R18 KM093 Auflicht H

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 128



Abbildung 119: R18 KM093 Auflicht I

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 129



Abbildung 120: R18 KM094 Auflicht A



Abbildung 121: R18 KM094 Auflicht B



Abbildung 122: R18 KM094 Auflicht C

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 130



Abbildung 123: R18 KM095 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 131



Abbildung 124: R18 KM096 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 132



Abbildung 125: R18 KM097 Auflicht A



Abbildung 126: R18 KM097 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 133



Abbildung 127: R18 KM097 Auflicht C

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 134



Abbildung 128: R18 KM098 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 135



Abbildung 129: R18 KM099 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 136



Abbildung 130: R18 KM100 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 137



Abbildung 131: R18 KM101 Auflicht A



Abbildung 132: R18 KM101 Auflicht B



Abbildung 133: R18 KM101 Auflicht C

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 138



Abbildung 134: R18 KM101 Auflicht D

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 139



Abbildung 135: R18 KM102 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 140



Abbildung 136: R18 KM102 Detailfoto

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 141



Abbildung 137: R18 KM103 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 142



Abbildung 138: R18 KM104 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 143



Abbildung 139: R18 KM105 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 144



Abbildung 140: R18 KM106 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 145



Abbildung 141: R18 KM107 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 146



Abbildung 142: R18 KM108 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 147



Abbildung 143: R18 KM108 Detailfoto A



Abbildung 144: R18 KM108 Detailfoto B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 148



Abbildung 145: R18 KM109 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 149



Abbildung 146: R18 KM110 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 150



Abbildung 147: R18 KM111 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 151



Abbildung 148: R18 KM112 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 152



Abbildung 149: R18 KM113 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 153



Abbildung 150: R18 KM114 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 154



Abbildung 151: R18 KM115 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 155



Abbildung 152: R18 KM116 Auflicht A



Abbildung 153: R18 KM116 Auflicht B



Abbildung 154: R18 KM116 Auflicht C

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 156



Abbildung 155: R18 KM117 Auflicht A



Abbildung 156: R18 KM117 Auflicht B



Abbildung 157: R18 KM117 Auflicht C

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 157



Abbildung 158: R18 KM118 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 158



Abbildung 159: R18 KM119 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 159



Abbildung 160: R18 KM120 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 160



Abbildung 161: R18 KM121 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 161



Abbildung 162: R18 KM122 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 162



Abbildung 163: R18 KM122 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 163



Abbildung 164: R18 KM123 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 164



Abbildung 165: R18 KM124 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 165



Abbildung 166: R18 KM124 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 166



Abbildung 167: R18 KM124 Detailfoto 1



Abbildung 168: R18 KM124 Detailfoto 2

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 167




Abbildung 169: R18 KM124 Detailfoto 3



Abbildung 170: R18 KM124 Detailfoto 4

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 168



Abbildung 171: R18 KM125 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 169



Abbildung 172: R18 KM126 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 170



Abbildung 173: R18 KM127 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 171



Abbildung 174: R18 KM128 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 172



Abbildung 175: R18 KM129 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 173



Abbildung 176: R18 KM130 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 174



Abbildung 177: R18 KM131 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 175



Abbildung 178: R18 KM132 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 176



Abbildung 179: R18 KM133 Auflicht A (evt. Reihenfolge vertauscht)

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 177



Abbildung 180: R18 KM133 Auflicht B (evt. Reihenfolge vertauscht)

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 178



Abbildung 181: R18 KM134 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 179




Abbildung 182: R18 KM134 Detailfoto 1



Abbildung 183: R18 KM134 Detailfoto 2

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 180



Abbildung 184: R18 KM135 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 181



Abbildung 185: R18 KM135 Detailfoto1

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 182



Abbildung 186: R18 KM 136 Auflicht A (evt. Reihenfolge vertauscht)

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 183



Abbildung 187: R18 KM136 Auflicht B (evt. Reihenfolge vertauscht)

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 184



Abbildung 188: R18 KM136 Auflicht C

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 185



Abbildung 189: R18 KM136 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 186



Abbildung 190: R18 KM137 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 187



Abbildung 191: R18 KM137 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 188




Abbildung 192: R18 KM137 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 189



Abbildung 193: R18 KM138 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 190



Abbildung 194: R18 KM138 Auflicht B



Abbildung 195: R18 KM138 Auflicht C



Abbildung 196: R18 KM138 Auflicht D

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 191



Abbildung 197: R18 KM138 Auflicht E

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 192



Abbildung 198: R18 KM138 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 193



Abbildung 199: R18 KM139 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 194



Abbildung 200: R18 KM139 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 195




Abbildung 201: R18 KM139 UV-Licht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 196



Abbildung 202: R18 KM140 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 197



Abbildung 203: R18 KM140 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 198



Abbildung 204: R18 KM140 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 199



Abbildung 205: R18 KM140 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 200




Abbildung 206: R18 KM140 UV-Licht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 201



Abbildung 207: R18 KM140 UV-Licht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 202



Abbildung 208: R18 KM141 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 203




Abbildung 209: R18 KM141 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 204



Abbildung 210: R18 KM141 UV-Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 205




Abbildung 211: R18 KM141 UV-Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 206



Abbildung 212: R18 KM142 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 207




Abbildung 213: R18 KM142 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 208




Abbildung 214: R18 KM142 UV-Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 209



Abbildung 215: R18 KM142 UV-Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 210



Abbildung 216: R18 KM143 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 211



Abbildung 217: R18 KM143 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 212



Abbildung 218: R18 KM143 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 213



Abbildung 219: R18 KM143 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 214



Abbildung 220: R18 KM144 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 215




Abbildung 221: R18 KM144 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 216




Abbildung 222: R18 KM144 UV-Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 217



Abbildung 223: R18 KM144 UV-Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 218



Abbildung 224: R18 KM145 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 219



Abbildung 225: R18 KM145 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 220



Abbildung 226: R18 KM145 UV-Aufflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 221




Abbildung 227: R18 KM144 UV-Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 222



Abbildung 228: R18 KM146 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 223



Abbildung 229: R18 KM146 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 224




Abbildung 230: R18 KM146 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 225




Abbildung 231: R18 KM146 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 226



Abbildung 232: R18 KM146 UV-Aufflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 227



Abbildung 233: R18 KM146 UV-Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 228




Abbildung 234: R18 KM146 UV-Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 229




Abbildung 235: R18 KM146 UV-Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 230



Abbildung 236: R18 KM147 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 231



Abbildung 237: R18 KM147 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 232



Abbildung 238: R18 KM147 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 233




Abbildung 239: R18 KM147 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 234



Abbildung 240: R18 KM147 UV-Aufflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 235



Abbildung 241: R18 KM147 UV-Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 236




Abbildung 242: R18 KM147 UV-Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 237




Abbildung 243: R18 KM147 UV-Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 238



Abbildung 244: R18 KM148 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 239



Abbildung 245: R18 KM148 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 240




Abbildung 246: R18 KM148 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 241




Abbildung 247: R18 KM148 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 242




Abbildung 248: R18 KM148 UV-Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 243



Abbildung 249: R18 KM148 UV-Aufflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 244




Abbildung 250: R18 KM148 UV-Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 245



Abbildung 251: R18 KM148 UV-Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 246



Abbildung 252: R18 KM149 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 247



Abbildung 253: R18 KM149 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 248



Abbildung 254: R18 KM149 UV-Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 249




Abbildung 255: R18 KM149 UV-Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 250




Abbildung 256: R18 KM150 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 251




Abbildung 257: R18 KM150 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 252



Abbildung 258: R18 KM151 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 253




Abbildung 259: R18 KM151 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 254



Abbildung 260: R18 KM152 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 255



Abbildung 261: R18 KM152 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 256




Abbildung 262: R18 KM152 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 257



Abbildung 263: R18 KM152 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 258



Abbildung 264: R18 KM153 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 259



Abbildung 265: R18 KM153 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 260




Abbildung 266: R18 KM153 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 261



Abbildung 267: R18 KM153 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 262



Abbildung 268: R18 KM154 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 263




Abbildung 269: R18 KM154 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 264



Abbildung 270: R18 KM155 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 265




Abbildung 271: R18 KM155 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 266



Abbildung 272: R18 KM156 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 267



Abbildung 273: R18 KM156 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 268



Abbildung 274: R18 KM157 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 269



Abbildung 275: R18 KM157 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 270




Abbildung 276: R18 KM158 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 271




Abbildung 277: R18 KM158 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 272



Abbildung 278: R18 KM159 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 273




Abbildung 279: R18 KM159 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 274



Abbildung 280: R18 KM160 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 275



Abbildung 281: R18 KM160 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 276



Abbildung 282: R18 KM161 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 277



Abbildung 283: R18 KM161 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 278



Abbildung 284: R18 KM162 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 279



Abbildung 285: R18 KM162 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 280



Abbildung 286: R18 KM163 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 281



Abbildung 287: R18 KM163 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 282



Abbildung 288: R18 KM164 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 283



Abbildung 289: R18 KM164 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 284



Abbildung 290: R18 KM165 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 285



Abbildung 291: R18 KM165 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 286




Abbildung 292: R18 KM165 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 287



Abbildung 293: R18 KM165 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 288



Abbildung 294: R18 KM166 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 289



Abbildung 295: R18 KM165 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 290



Abbildung 296: R18 KM166 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 291



Abbildung 297: R18 KM166 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 292



Abbildung 298: R18 KM167 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 293



Abbildung 299: R18 KM167 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 294




Abbildung 300: R18 KM167 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 295



Abbildung 301: R18 KM167 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 296



Abbildung 302: R18 KM168 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 297



Abbildung 303: R18 KM168 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 298




Abbildung 304: R18 KM168 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 299



Abbildung 305: R18 KM168 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 300



Abbildung 306: R18 KM169 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 301



Abbildung 307: R18 KM169 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 302



Abbildung 308: R18 KM170 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 303



Abbildung 309: R18 KM170 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 304




Abbildung 310: R18 KM170 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 305



Abbildung 311: R18 KM170 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 306



Abbildung 312: R18 KM171 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 307



Abbildung 313: R18 KM171 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 308



Abbildung 314: R18 KM172 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 309



Abbildung 315: R18 KM172 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 310



Abbildung 316: R18 KM173 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 311




Abbildung 317: R18 KM173 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 312




Abbildung 318: R18 KM174 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 313



Abbildung 319: R18 KM174 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 314



Abbildung 320: R18 KM174 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 315




Abbildung 321: R18 KM174 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 316



Abbildung 322: R18 KM175 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 317



Abbildung 323: R18 KM175 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 318



Abbildung 324: R18 KM176 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 319



Abbildung 325: R18 KM176 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 320



Abbildung 326: R18 KM177 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 321




Abbildung 327: R18 KM177 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 322



Abbildung 328: R18 KM178 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 323



Abbildung 329: R18 KM178 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 324



Abbildung 330: R18 KM178 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 325



Abbildung 331: R18 KM178 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 326




Abbildung 332: R18 KM179 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 327



Abbildung 333: R18 KM179 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 328




Abbildung 334: R18 KM180 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 329



Abbildung 335: R18 KM180 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 330




Abbildung 336: R18 KM181 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 331



Abbildung 337: R18 KM181 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 332




Abbildung 338: R18 KM182 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 333



Abbildung 339: R18 KM182 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 334



Abbildung 340: R18 KM183 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 335



Abbildung 341: R18 KM183 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 336




Abbildung 342: R18 KM184 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 337



Abbildung 343: R18 KM184 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 338




Abbildung 344: R18 KM185 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 339




Abbildung 345: R18 KM185 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 340



Abbildung 346: R18 KM185 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 341



Abbildung 347: R18 KM185 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 342



Abbildung 348: R18 KM186 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 343




Abbildung 349: R18 KM186 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 344



Abbildung 350: R18 KM186 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 345



Abbildung 351: R18 KM186 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 346



Abbildung 352: R18 KM187 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 347



Abbildung 353: R18 KM187 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 348




Abbildung 354: R18 KM188 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 349



Abbildung 355: R18 KM188 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 350




Abbildung 356: R18 KM188 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 351



Abbildung 357: R18 KM188 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 352



Abbildung 358: R18 KM189 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 353



Abbildung 359: R18 KM189 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 354




Abbildung 360: R18 KM190 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 355



Abbildung 361: R18 KM190 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 356



Abbildung 362: R18 KM190 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 357



Abbildung 363: R18 KM190 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 358




Abbildung 364: R18 KM191 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 359




Abbildung 365: R18 KM191 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 360




Abbildung 366: R18 KM192 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 361



Abbildung 367: R18 KM192 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 362



Abbildung 368: R18 KM192 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 363




Abbildung 369: R18 KM192 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 364



Abbildung 370: R18 KM193 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 365



Abbildung 371: R18 KM193 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 366



Abbildung 372: R18 KM194 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 367




Abbildung 373: R18 KM194 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 368




Abbildung 374: R18 KM194 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 369




Abbildung 375: R18 KM194 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 370



Abbildung 376: R18 KM195 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 371




Abbildung 377: R18 KM195 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 372



Abbildung 378: R18 KM196 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 373



Abbildung 379: R18 KM196 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 374




Abbildung 380: R18 KM196 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 375



Abbildung 381: R18 KM196 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 376



Abbildung 382: R18 KM197 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 377




Abbildung 383: R18 KM197 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 378



Abbildung 384: R18 KM198 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 379



Abbildung 385: R18 KM198 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 380




Abbildung 386: R18 KM198 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 381



Abbildung 387: R18 KM198 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 382



Abbildung 388: R18 KM199 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 383




Abbildung 389: R18 KM199 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 384



Abbildung 390: R18 KM200 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 385




Abbildung 391: R18 KM200 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 386



Abbildung 392: R18 KM201 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 387




Abbildung 393: R18 KM201 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 388



Abbildung 394: R18 KM202 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 389



Abbildung 395: R18 KM202 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 390




Abbildung 396: R18 KM202 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 391



Abbildung 397: R18 KM202 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 392



Abbildung 398: R18 KM203 Auflicht A



Abbildung 399: R18 KM203 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 393



Abbildung 400: R18 KM203 Auflicht C



Abbildung 401: R18 KM203 Auflicht D

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 394



Abbildung 402: R18 KM203 Auflicht E



Abbildung 403: R18 KM203 Detailfoto 1

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 395



Abbildung 404: R18 KM204 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 396



Abbildung 405: R18 KM204 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 397



Abbildung 406: R18 KM204 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 398



Abbildung 407: R18 KM204 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 399



Abbildung 408: R18 KM205 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 400



Abbildung 409: R18 KM205 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 401




Abbildung 410: R18 KM205 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 402




Abbildung 411: R18 KM205 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 403




Abbildung 412: R18 KM206 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 404



Abbildung 413: R18 KM206 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 405




Abbildung 414: R18 KM206 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 406




Abbildung 415: R18 KM206 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 407



Abbildung 416: R18 KM207 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 408



Abbildung 417: R18 KM207 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 409




Abbildung 418: R18 KM207 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 410




Abbildung 419: R18 KM207 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 411



Abbildung 420: R18 KM208 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 412




Abbildung 421: R18 KM208 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 413



Abbildung 422: R18 KM209 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 414




Abbildung 423: R18 KM209 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 415




Abbildung 424: R18 KM210 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 416



Abbildung 425: R18 KM210 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 417



Abbildung 426: R18 KM211 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 418



Abbildung 427: R18 KM211 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 419



Abbildung 428: R18 KM211 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 420



Abbildung 429: R18 KM211 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 421




Abbildung 430: R18 KM212 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 422




Abbildung 431: R18 KM212 Durchlicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 423




Abbildung 432: R18 KM213 Auflicht

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 424




Abbildung 433: R18 KM213 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 425




Abbildung 434: R18 KM213 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 426



Abbildung 435: R18 KM213 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 427



Abbildung 436: R18 KM214 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 428



Abbildung 437: R18 KM214 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 429



Abbildung 438: R18 KM214 Detailfoto 1



Abbildung 439: R18 KM214 Detailfoto 2

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 430



Abbildung 440: R18 KM214 Detailfoto 3

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 431




Abbildung 441: R18 KM214 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 432



Abbildung 442: R18 KM214 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 433




Abbildung 443: R18 KM215 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 434



Abbildung 444: R18 KM215 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 435




Abbildung 445: R18 KM215 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 436




Abbildung 446: R18 KM215 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 437




Abbildung 447: R18 KM216 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 438



Abbildung 448: R18 KM216 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 439




Abbildung 449: R18 KM216 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 440




Abbildung 450: R18 KM216 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 441




Abbildung 451: R18 KM217 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 442




Abbildung 452: R18 KM217 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 443



Abbildung 453: R18 KM217 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 444



Abbildung 454: R18 KM217 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 445



Abbildung 455: R18 KM218 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 446




Abbildung 456: R18 KM218 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 447




Abbildung 457: R18 KM218 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 448



Abbildung 458: R18 KM218 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 449




Abbildung 459: R18 KM219 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 450



Abbildung 460: R18 KM219 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 451



Abbildung 461: R18 KM219 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 452



Abbildung 462: R18 KM219 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 453




Abbildung 463: R18 KM220 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 454



Abbildung 464: R18 KM220 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 455




Abbildung 465: R18 KM220 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 456



Abbildung 466: R18 KM220 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 457



Abbildung 467: R18 KM221 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 458



Abbildung 468: R18 KM221 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 459



Abbildung 469: R18 KM221 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 460



Abbildung 470: R18 KM221 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 461



Abbildung 471: R18 KM222 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 462



Abbildung 472: R18 KM222 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 463




Abbildung 473: R18 KM222 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 464



Abbildung 474: R18 KM222 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 465




Abbildung 475: R18 KM223 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 466




Abbildung 476: R18 KM223 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 467



Abbildung 477: R18 KM223 Detailfoto 1

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 468



Abbildung 478: R18 KM223 Detailfoto 2

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 469



Abbildung 479: R18 KM223 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 470



Abbildung 480: R18 KM223 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 471




Abbildung 481: R18 KM224 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 472




Abbildung 482: R18 KM224 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 473



Abbildung 483: R18 KM224 Detailfoto 1

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 474



Abbildung 484: R18 KM224 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 475



Abbildung 485: R18 KM224 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 476




Abbildung 486: R18 KM225 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 477




Abbildung 487: R18 KM225 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 478



Abbildung 488: R18 KM225 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 479



Abbildung 489: R18 KM225 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 480




Abbildung 490: R18 KM226 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 481



Abbildung 491: R18 KM226 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 482



Abbildung 492: R18 KM226 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 483



Abbildung 493: R18 KM226 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 484




Abbildung 494: R18 KM227 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 485



Abbildung 495: R18 KM227 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 486



Abbildung 496: R18 KM227 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 487



Abbildung 497: R18 KM227 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 488




Abbildung 498: R18 KM228 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 489



Abbildung 499: R18 KM228 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 490



Abbildung 500: R18 KM228 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 491



Abbildung 501: R18 KM228 Durchlicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 492




Abbildung 502: R18 KM229 Auflicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 493



Abbildung 503: R18 KM229 Auflicht B

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 494



Abbildung 504: R18 KM229 Durchlicht A

Fotodokumentation – geologische Kernaufnahme der Erkundungsbohrung Remlingen 18



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	55211000	GEO	-	-	HA	BW	0007	00

Blatt: 495



Abbildung 505: R18 KM229 Durchlicht B