Planfeststellungsverfahren zur Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben

Verfahrensunterlage

Titel: Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Autor: DBE

Erscheinungsjahr: 2002

Unterlagen-Nr.: I 206

Revision: 00

Unterlagenteil: Teil 1 von 2



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	ИИ
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 3

Inhalt	<u>tsverzeichnis</u>	Blatt
1	Einleitung	6
2	Messsituation und Messsysteme	6
2.1	Übertägiges Nivellement	6
2.2	Untertägiges Firstpunktnivellement	7
2.3	Konvergenzmessquerschnitte	7
2.4	Extensometer	7
2.5	Sonstige Messeinrichtungen	8
3	Messergebnisse	8
3.1	Übertägiges Nivellement	8
3.2	Untertägige Messungen	8
3.3	Nordabteilung Marie	12
3.4	Nordabteilung Marie, Lager H	12
3.5	Südabteilung Marie	13
3.6	Umgebung Schacht Marie -231 mNN Sohle	13
3.7	Umgebung Schacht Bartensleben	14
3.8	Nordfeld Bartensleben	14
3.9	Nordostfeld Bartensleben -372 mNN Sohle	15
3.10	Südfeld Bartensleben - Wetterstrecke -372 mNN Sohle	15
3.11	Südfeld Bartensleben	16
3.12	Südostfeld Bartensleben -291 mNN Sohle	16
3.13	Untertagemessfeld (UMF) -372 mNN Sohle	17
3.14	Zentralteil Bartensleben - Abbau 1a -253 mNN Sohle	17
3.15	Zentralteil Bartensleben - Bereich Versatzaufbereitungsanlage -364mNN Sohle	18
3.16	Ostfeld Bartensleben	19
3.17	Westfeld Bartensleben -372 mNN Sohle	19
3.18	Ostquerschlag -372 mNN Sohle	20
3.19	Schacht Bartensleben	21
3.20	Schacht Marie	22
4	Bewertung	22

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 3a

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Blatt

<u>Verzeichnis</u>	der Tabellen	Blatt
Tabelle 1	Signifikante Firstsenkungen in der gesamten Grube	9
Tabelle 2	Wesentliche Firstsenkungen und Gebirgskonvergenzen in der gesamten Grube	11
Tabelle 3	Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Nordabteilung Marie	12
Tabelle 4	Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Südabteilung Marie	13
Tabelle 5	Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Umgebung Schacht Marie	13
Tabelle 6	Firstbewegungen in der Umgebung des Schachtes Bartensleben	14
Tabelle 7	Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Umgebung Schacht Bartensleben	14
Tabelle 8	Merkmale der Extensometer im Nordfeld Bartensleben	14
Tabelle 9	Extensometermessergebnisse im Nordfeld Bartensleben	15
Tabelle 10	Merkmale der Extensometer im Südostfeld Bartensleben	17
Tabelle 11	Extensometermessergebnisse Südostfeld im Bartensleben	17
Tabelle 12	Merkmale der Extensometer im Ostquerschlag -372 mNN Sohle	20
Tabelle 13	Extensometermessergebnisse im Ostquerschlag -372 mNN Sohle	21

П	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
1	NAAN	NNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	NNNN	ΝN
	9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 4

Anhang 1 Übersichten der geotechnischen Messeinrichtungen unter Tage Anhang 2 Übersichten der Höhenänderungen und Vertikalkonvergenzen Anhang 3 Übersichten der Horizontalkonvergenzen Anhang 4 Konvergenzergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht Anhang 5 Extensometerergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht Anhang 6 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 17YEQ01 CG723E bis726E Anhang 7 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 16YEA22 CG727E bis729E, 17YER21 CG730E Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000			
Anhang 2 Übersichten der Höhenänderungen und Vertikalkonvergenzen Anhang 3 Übersichten der Horizontalkonvergenzen Anhang 4 Konvergenzergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht Anhang 5 Extensometerergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht Anhang 6 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 17YEQ01 CG723E bis726E Anhang 7 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 16YEA22 CG727E bis729E, 17YER21 CG730E Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: Blattzahl der Anlagen Blattzahl der Anlagen Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	<u>/erzeichnis</u>	der Anhänge	Blatt
Anhang 3 Übersichten der Horizontalkonvergenzen 34 Anhang 4 Konvergenzergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht 35 Anhang 5 Extensometerergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht 46 Anhang 6 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 17YEQ01 CG723E bis726E 45 Anhang 7 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 16YEA22 CG727E bis729E, 17YER21 CG730E 55 Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E 57 Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 55 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 66 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	nhang 1	Übersichten der geotechnischen Messeinrichtungen unter Tage	23
Anhang 4 Konvergenzergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht Anhang 5 Extensometerergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht Anhang 6 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 17YEQ01 CG723E bis726E Anhang 7 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 16YEA22 CG727E bis729E, 17YER21 CG730E Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: Blattzahl der Anlagen Blattzahl der Anlagen Blattzahl der Anlagen Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	nhang 2	Übersichten der Höhenänderungen und Vertikalkonvergenzen	28
Anhang 5 Extensometerergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht 48 Anhang 6 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 17YEQ01 CG723E bis726E 48 Anhang 7 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 16YEA22 CG727E bis729E, 17YER21 CG730E 53 Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E 57 Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 58 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 60 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen 8 Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	nhang 3	Übersichten der Horizontalkonvergenzen	34
Anhang 6 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 17YEQ01 CG723E bis726E 48 Anhang 7 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 16YEA22 CG727E bis729E, 17YER21 CG730E 53 Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E 53 Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 58 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 60 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	nhang 4	Konvergenzergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht	39
Anhang 7 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 16YEA22 CG727E bis729E, 17YER21 CG730E 53 Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E 57 Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 58 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 60 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	nhang 5	Extensometerergebnisse im ERA Morsleben - Übersicht	48
Anhang 8 Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E 57 Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 58 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 60 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	nhang 6	Abschnittsverschiebungs-Diagramme 17YEQ01 CG723E bis726E	49
Anhang 9 Übersichtskarte, Isolinien der Bodenbewegungen 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 59 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 60 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	inhang 7		53
Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 59 Anhang 10 Übersichtskarte, Isolinien der Höhenänderungen 05/1993 - 2001, Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 60 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	nhang 8	Abschnittsverschiebungs-Diagramme 12YER52R003 CG721E und722E	57
Lage des Grubengebäudes, Maßstab 1:25000 60 Blattzahl dieser Unterlage ohne Anlagen: 63 Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	inhang 9		59
Verzeichnis der Anlagen Blattzahl der Anlage Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	inhang 10		60
Anlage 1 Extensometerstation 12YER52 CG721E Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	Blattzahl die	eser Unterlage ohne Anlagen:	63
Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	/erzeichnis		lage
	Ğ K	Konvergenz Messstation 12YER52 CG721K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	1
Anlage 2 Extensometerstation 12YER52 CG722E Konvergenzmessstation 12YER52 CG722K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/12YER52/CG722E/GB/TY/0001/01	k C	Konvergenzmessstation 12YER52 CG722K Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	1
Anlage 3 Extensometerstation 17YEQ01 CG723E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/17YEQ01/CG723E/GB/TY/0001/01		Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	1
Anlage 4 Extensometerstation 17YEQ01 CG724E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/17YEQ01/CG724E/GB/TY/0001/00		Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken	1

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Γ
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	NN	
9M			99Y .			GC	BY	0016	00	



Blatt: 5

Anlage 5	Extensometerstation 17YEQ01 CG725E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/17YEQ01/CG725E/GB/TY/0001/01	1
Anlage 6	Extensometerstation 17YEQ01 CG726E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/17YEQ01/CG726E/GB/TY/0001/00	1
Anlage 7	Extensometerstation 16YEA22 CG727E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/16YEA22/CG727E/GB/TY/0001/00	1
Anlage 8	Extensometerstation 16YEA22 CG728E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/16YEA22/CG728E/GB/TY/0002/01	1
Anlage 9	Extensometerstation 16YEA22 CG729E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/16YEA22/CG729E/GB/TY/0001/01	1
Anlage 10	Extensometerstation 17YER21 CG730E Geologisches Profil und Anordnung der Messstrecken DokKennz.: 9M/17YER21/CG730E/GB/TY/0001/00	1
Anlage 11	Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H DokKennz.: 9M/02YER71/GC/BZ/0003/00	23
Anlage 12	Geomechanische Betriebsüberwachung 2001- Südfeld DokKennz.: 9M/99YER31/GC/BY/0002/00	69
Anlage 13	Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Zentralteil, Bereich 09YER21 R003 (Abbau 1a) DokKennz.: 9M/99Y/GC/BY/0015/00	51
Anlage 14	Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Bereich Versatzaufbereitungsanlage DokKennz.: 9M/16YER51/GC/BY/0005/00	41
Anlage 15	Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Ostfeld DokKennz.: 9M/16YEA/GC/BY/0005/00	21
Anlage 16	Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Westfeld DokKennz.: 9M/17YER11/GC/BY/0004/00	13
Anlage 17	Geomechanische Überwachung 2001 - Schacht Bartensleben DokKennz.: 9M/00YES01/GC/BZ/0001/00	17
Anlage 18	Geomechanische Überwachung 2001 - Schacht Marie DokKennz.: 9M/00YES02/GC/BZ/0001/00	19
Gesamte E	Blattzahl dieser Unterlage:	327

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AΑ	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 6

1 <u>Einleitung</u>

Im Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben werden seit 1970 im Rahmen der Vorbereitung der Grube zu einem Endlager geomechanische Beweissicherungen und Überwachungen durchgeführt. Ihre Durchführung ist Bestandteil der "Genehmigung zum Dauerbetrieb des Endlager für radioaktive Abfälle" vom 22.04.1986 und der Betriebsteilanweisung 7.4/1 "Sicherheit Grubenfeld - Hydrogeologische und geomechanische Überwachung" (9M1/99Y/GB/DA/0001/02). Zu den großräumigen Maßnahmen zählen die Beweissicherungen hinsichtlich:

- übertägiger bergbauinduzierter Bodenbewegungen mit Hilfe regelmäßiger Festpunktnivellements,
- des Verformungsverhaltens im Grubengebäude. Hierfür werden regelmäßige Firstpunktnivellements in einer grubengebäudeweiten Messanordnung durchgeführt.

Daneben wurden für lokal begrenzte Überwachungsmaßnahmen einzelne Extensometer und Konvergenzmessquerschnitte installiert.

Ergänzend zur geomechanischen Überwachung im Rahmen der Dauerbetriebsgenehmigung wurden in den 90er Jahren repräsentativ im Grubengebäude zahlreiche Konvergenzmessquerschnitte eingerichtet und für eine Reihe spezieller Überwachungsaufgaben geotechnische Instrumentierungen vorgenommen. Diese wurden dann, soweit sinnvoll möglich, in die großräumigen untertägigen Beweissicherungsmessungen eingebunden.

Der vorliegende Bericht stellt vorrangig die Ergebnisse der großräumigen Beweissicherungsmaßnahmen und meist nur in zusammengefasster Form Ergebnisse der lokal begrenzten Überwachungsaufgaben dar. Eigenständige Berichte zu den letztgenannten Überwachungen, auf die im folgenden verwiesen wird, sind als Anlagen 11 - 18 diesem Bericht beigefügt.

Dieser 4. jährlich zu erstellende Bericht folgt der Festlegung zwischen dem Bergamt Staßfurt mit seinem Gutachter, dem BfS und der DBE vom 05.06.98 bezüglich der Berichterstattung zu den geomechanischen Überwachungsprogrammen im Sinne der Hauptbetriebsplanzulassung (aktuelle Hauptbetriebsplanzulassung vom 30.12.1999, Nebenbestimmung Ziff. 5.4 (11)).

2 Messsituation und Messsysteme

Die Messeinrichtungen bzw. -punkte sind durchlaufend nummeriert. Die vollständige Kennzeichnung besteht aus ortsbeschreibenden und systembeschreibenden Codes, gefolgt von der dreistelligen - bei Firstpunkten und Konvergenzmessquerschnitten sohlenweise - laufenden Nummer und dem messsystembeschreibenden Kenner ("N" = Firstpunkt, "K" = Konvergenzmessquerschnitt, "E" = Extensometer, "F" = Fissurometer). In Übersichtsdarstellungen wurden Messsysteme mitunter nur mit den dort erforderlichen Teilen der Kennzeichnungen angegeben.

In diesem Bericht sind Daten, die Konvergenzen und Senkungen kennzeichnen, mit negativem Vorzeichen versehen.

2.1 Übertägiges Nivellement

2001 wurde im Rahmen des geotechnischen Messprogramms das alle 2 Jahre vorgesehene Feinnivellement durchgeführt.

Seit 1970 wurden das Beobachtungsgebiet und die Messungsanordnung in mehreren Stufen erweitert bzw. optimiert. Die derzeitige Konfiguration erhielt das Höhenfestpunktnetz 1992. Es wurde hinsichtlich des Einwirkungsbereichs des Bergwerks durch Ergänzung neuer Linien im Westen und den Entfall der sehr weit vom Grubengebäude entfernt liegenden östlichen Linien optimiert. In 1999 wurde das Höhenfestpunktfeld um 15 neue Rohrfestpunkte als Ersatz für im Laufe der letzten Jahre weggefallenen Punkte ergänzt.

Das aktuelle Höhenfestpunktfeld erstreckt sich über ein Gebiet von ca. 39 km² mit einer Linienlänge von ca. 91 km. Es besteht aus 318 Festpunkten. Die Messlinien verlaufen größtenteils an

 Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.		Komponente	,	Autgabe	UA	Lfd. Nr.	Řev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XXAAXX	AA	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 7

den Rändern von Wegen und Straßen innerhalb der überwiegend forst- und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Vermarkung der Höhenpunkte besteht aus tiefstehenden Rohrfestpunkten unter Hydrantenkappen, Rammrohren, Rammrohren mit einer Betonummantelung sowie Mauer- und Pfeilerbolzen.

Gemessen wurde in der Zeit von Mitte August bis Ende Oktober 2001. Die Auswertungen beziehen sich auf die zu der Nullmessung 05/1993 gemittelten Epochen 1992 und 1993.

2.2 Untertägiges Firstpunktnivellement

Zur Erfassung vertikaler Gebirgsbewegungen werden jährlich untertägige Firstnivellements durchgeführt. Das Nivellementsnetz wurde seit 1970 entsprechend den Anforderungen schrittweise erweitert. Von 1970 bis 1978 fanden Messungen in Teilen der Ostquerschläge auf der -291 mNN Sohle und -372 mNN Sohle sowie auf der -231 mNN Sohle statt. 1979 wurde das Messnetz wesentlich erweitert und auf alle 4 Hauptsohlen im Grubengebäude Bartensleben ausgedehnt. 1994 wurde das Punktnetz neu vermarkt und noch einmal erweitert.

Die 787 Punkte im aktuellen Firstpunktnetz sind in der Regel etwa 80 cm tief im Gebirge verankert. Das Nivellement erlaubt Aussagen über signifikante Höhenänderungen ab etwa 1 mm.

2.3 Konvergenzmessquerschnitte

Im Grubengebäude wurden im Jahre 2001 in insgesamt 183 Messquerschnitten Konvergenzmessungen durchgeführt. Weiter 9 Konvergenzhorizonte werden in den Schächten beobachtet. Eine Übersicht der Messquerschnitte im Grubengebäude befindet sich im Anhang 1. Die Instrumentierungsart variiert je nach Einbauzeitraum, so dass heute folgende Versionen vorliegen:

- Konvergenzlinien wurden zwischen 1970 und 1985 mit Drahtseilen und Noniusablesung ausgeführt. Die Messunsicherheit beträgt etwa ± 1 mm bzw. bei Messstrecken über 20 m, Länge ca. ±1,5 mm.
- Neuere Messquerschnitte bestehen in der Regel aus einer horizontalen und einer vertikalen Messstrecke mit ca. 80 cm tief im Gebirge verankerten Messpunkten. Die Messunsicherheit für Konvergenzen liegt bei ± 0,5 mm.
- Konvergenzlinien als Verknüpfung von Extensometern; hier sind die Vermarkungen auf den Kopfplatten in ca. 40 cm Tiefe mit dem Gebirge verbunden. Auch hier werden Konvergenzen mit Messunsicherheiten von ± 0,5 mm bestimmt.

Die Konvergenzstationen in den Abbaukammern im Grubenteil Marie bestehen meist aus zwei rechtwinklig zueinander angeordneten horizontalen Konvergenzlinien (A und B) und einer vertikalen in ihrem Schnittpunkt. In den Überwachungsbereichen werden je nach dem Messziel zum Teil auch andere Messstreckenanordnungen verwendet.

2.4 Extensometer

Im Grubengebäude sind Ende 2001 insgesamt 73 Extensometer installiert. Die jeweiligen Lokationen sind ebenfalls im Anhang 1 dargestellt. Die Bauart der Extensometer variiert. So existieren heute 3 unterschiedliche Systeme:

- Die 1970 und 1979 instrumentierten Extensometer sind als Einfach- oder Mehrfach-Drahtextensometer mit Noniusablesung ausgeführt. Die Messunsicherheit für Verschiebungen beträgt bei dieser Bauart etwa ± 1 mm.
- Im UMF II wurden 1985 Gestängeextensometer installiert. Die Messunsicherheit für Verschiebungen beträgt auch bei dieser Bauart etwa ± 1 mm.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	ÜA	Lfd, Nr.	Rev.	Γ
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	ииии	NN	
9M			99Y			GC	BY	0016	00	١



Blatt: 8

 Die seit 1995 installierten Extensometer bestehen aus Glasfiber-Gestängen, die über Metallpacker-Anker an das Gebirge angebunden sind. Die Messunsicherheit für Verschiebungen beträgt bei dieser Bauart etwa ± 0,1 mm.

2.5 Sonstige Messeinrichtungen

Im Grubengebäude werden, ergänzend zu den oben genannten, weitere geotechnische und geophysikalische Messsysteme bzw. Messverfahren eingesetzt. Es werden Fissurometermessungen und Gipsmarken zur Überwachung von Rissflächen, Bohrloch-Lageänderungsmessungen, Radar- und Mikroakustikmessungen durchgeführt. Einzelheiten sind den Einzelberichten (Anlagen 11 bis 18) zu entnehmen.

3 <u>Messergebnisse</u>

3.1 Übertägiges Nivellement

Bei der Messung in 2001 wurde eine Standardabweichung aus geschlossenen Schleifen von ±0,4 mm√ km erreicht. Nach Ausgleichung von 5 seit 1993 in diesem Netz durchgeführten Messungen beträgt die mittlere Standardabweichung einer ermittelten Höhe ±0,6 mm.

Signifikante Bodenbewegungen können zur Zeit nur über dem relativ stark durchbauten Grubengebäude Bartensleben - Zentralbereich - als Senkungen bis zu -0,7 mm/a nachgewiesen werden (5 Punkte mit Senkungen von mehr als -0,3 mm/a). Diese sind wahrscheinlich bergbauinduziert, wobei aber zu bedenken ist, dass außerhalb des Einwirkungsbereichs des Grubengebäudes auch Bodenbewegungen von -1,4 mm/a bis +1,3 mm/a nachgewiesen werden (siehe Isolinienkarten der Höhenänderungen und der Bodenbewegungen Anhänge 9 und 10).

Der in der Ortslage Beendorf ausgewiesene Bereich mit Senkungen von mehr als -0,5 mm/a wird lediglich durch einen Mauerbolzen geprägt und ist daher nicht signifikant.

3.2 Untertägige Messungen

Bei dem untertägigen Nivellement in 2001 wurde eine Standardabweichung aus geschlossenen Schleifen von 0,6 mm√km erreicht. Nach Ausgleichung von 8 seit 1994 ausgewerteten Messungen beträgt die mittlere Standardabweichung einer ermittelten Höhe ±1,2 mm.

Aufgrund der Anzahl von nun acht vorliegenden Wiederholungsmessungen (1994 bis 2001) im untertägigen Nivellementsnetz Morsleben erlaubt der Datenbestand eine verbesserte Abschätzung der für den Ausgleichungsprozess benötigten Rechenansätze: Bei der gemeinsamen Auswertungen aller früheren Epochen deutete sich an, dass die auftretenden Punktbewegungen weniger durch gleichmäßige Firstsenkungen verursacht werden, sondern vielmehr ein Teil der Messpunktbewegungen durch geringe, messtechnisch bedingte Ungenauigkeiten gekennzeichnet ist. Dieser Umstand wird in dieser Auswertung 2001 stärker berücksichtigt als bisher. Aus diesem Grund können in einzelnen Bereichen die ermittelten Punktbewegungen im Rahmen ihrer Messgenauigkeit von denen in den Vorjahren ermittelten Werten abweichen. Grundsätzlich können Messpunkte mit signifikanten Bewegungen aber wie bisher nachgewiesen und bestätigt werden.

 Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 9

Im Grubengebäude sind in jüngster Zeit wesentliche Firstsenkungen in folgenden Bereichen zu erkennen:

- Umgebung des Schachtsicherheitspfeilers Marie auf der -231 mNN Sohle mit Senkungsgeschwindigkeiten von -1,3 mm/a,
- Bereich der Streckenkreuze Nordstrecke zum 1. bis 4. Nordquerschlag auf der -231 mNN Sohle mit Senkungsgeschwindigkeiten von bis zu -1,2 mm/a und
- nördliche Richtstrecke von der -291 mNN Sohle im Bereich Bartensleben zur Südstrecke auf der -231 mNN Sohle im Bereich Marie mit Senkungsgeschwindigkeiten von -1,3 mm/a.

In der folgenden Tabelle 1 sind die im Jahre 2001 signifikanten Höhenänderungen dargestellt. Angegeben ist die jeweils maximale Senkungsgeschwindigkeit innerhalb des bezeichneten Bereichs und zum Vergleich der entsprechende Vorjahreswert bestimmt aus der aktuellen Auswertung sowie die Höhenänderung im 7-Jahreszeitraum 1994 - 2001. Es ist zu erkennen, dass die Hohlraumverformungen sehr gleichmäßig ablaufen und in ihrer Größenordnung seit Jahren stabil sind. Jedoch haben sich gegenüber dem Vorjahr die Senkungsgeschwindigkeiten im allgemeinen geringfügig um ca. 0,1 mm/a verringert.

		1994-2001	2000	2001
		Dh _{max} [mm]	v_ [mm/a]	v_[mm/a]
Nordabteilung Marie -231 mNN entlang der Nordstrecke und im Anschlussbereich der Querschläge a im Anschlussbereich zwischen 1. Nordquerschlag und 4. Nordstrecke				
Nordstrecke	07YER71/R001	-8,5	-1,3	-1,2
1. Nordquerschlag	07YER72/R001	-5,5	-0,8	-0,8
2. Nordquerschlag	07YER73/R001	-7,1	-1,1	-1,0
3. Nordquerschlag	07YER74/R001	-6,3	-1,0	-0,9
4. Nordquerschlag	07YER75/R001	-4,7	-0,7	-0,6
Südabteilung Marie				
Südstrecke in Schachtnähe und im mittleren Abschnitt	07YER81/R001	-5,2	-0,8	-0,7
1. Südstrecke im mittleren Abschnitt	07YER82/R001	-5,0	-0,7	-0,7
Jmgebung Schacht Marie				
 Ostquerschlag / Westquerschlag / Schachtumfahrung 		-9,1	-1,4	-1,3
Jmgebung Schacht Bartensleben				
auf -372 mNN Sohle		-8,5	-1,2	-1,1
Nordfeld Bartensleben				
 in der 1. n\u00f6rdlichen Richtstrecke der -291 mNN Sohle 	12YER21/R001	-9,4	-1,5	-1,3
Südfeld Bartensleben -372 mNN				
Südstrecke im Bereich Abbau 9 nördlich und 9 südlich	17YER31/R001	-5,7	-0,8	-0,7
Südostfeld Bartensleben -291 mNN				
in der Richtstrecke in der N\u00e4he des Ostquerschlages	12YER51/R001	-5,4	-0,7	-0,8

Nichtsignifikante Firstsenkungen (> -0,8 mm/a)

Tabelle 1: Signifikante Firstsenkungen in der gesamten Grube

٦	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	9 / 1	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Γ
	NAAN	NNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	NN	
	9M			99Y			GC	BY	0016	00	



Blatt: 10

In der folgenden Tabelle 2 sind die signifikanten Firstsenkungsgeschwindigkeiten (<-0,8 mm/a) und wesentlichen Konvergenzraten (<-1,6 mm/a) für 2001 zusammengestellt. Die Konvergenzraten sind jeweils über einen Messzeitraum von ca. einem Jahr gemittelt (Herbstkampagne 2000 bis Herbstkampagne 2001).

Es ist zu erkennen, das sich auch die Konvergenzgeschwindigkeiten gegenüber dem Vorjahr geringfügig verringert haben und sich weiterhin die Bereiche höherer Verformung - soweit diversitäre Messsysteme vorliegen - in der Regel sowohl in den Firstsenkungen als auch in den Konvergenzen gleichermaßen abbilden.

Somit wiesen folgende Bereiche im Jahre 2001 nunmehr keine signifikanten Firstsenkungsgeschwindigkeiten bzw. wesentliche Konvergenzraten auf:

- Nordabteilung Marie -231 mNN Sohle, 4. Nordguerschlag (07YER75/R001)
- Südabteilung Marie -231 mNN Sohle, Südstrecke (07YER81/R001) und 1. Südstrecke (07YER82/R001) im mittleren Abschnitt
- Umgebung Schacht Bartensleben auf der -291 mNN Sohle
- Südfeld Bartensleben -372 mNN Sohle, Südstrecke (17YER31/R001) im Bereich Abbau 9 nördlich und 9 südlich

Die Konvergenzgeschwindigkeiten in den Abbauen 8s und 9n, Südfeld -291 mNN Sohle, sind ebenfalls weiter abgeklungen und nun nicht mehr signifikant. Die Bewegungen an den Konvergenzstationen im Pfeilerdurchhieb zwischen Abbau 9 nördl. und 9 südl., Südfeld -332 mNN, haben sich ebenfalls auf -1,1 mm/a und weniger verringert, sind aber noch signifikant.

Neue Bereiche mit signifikanten Senkungsgeschwindigkeiten bzw. wesentlichen Konvergenzgeschwindigkeiten sind nicht festzustellen. Im Anhang 2 sind die Höhenänderungen risslich dargestellt. Gleichzeitig sind darin auch die Konvergenzergebnisse der vertikalen Messlinien klassifiziert enthalten.

In den folgenden Abschnitten werden die o. a. Grubenbereiche im einzelnen in ihrem Verformungsverlauf dargestellt.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aulgabe	UA	Ltd. Nr.	Rev.	Γ
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	NNNN	NN	ı
9M			99Y			GC	BY	0016	00	



Blatt: 11

	Firstse des Be [mn	imale enkung ereichs m/a]	an Ke quers [mr	enkung (onv schnitt m/a)	Horizo [mm	n/a]	Ver [mr	rtikal m/a]	Konvergenz querschnitt bzw. NivPunkt
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	<u></u>
Nordabteilung Marie -231 mN	N Sohle								
				'	-1,2; -1,2	-1,8; -1,1	-2,0	-1,4	321K Ak
Nordstrecke	-1,3	-1,2			-1,7	-1,2	-2,0	-1,7	311K A
			1,6	-1,6	-1,0; -1,7	-2,1; -2,1	-3,1	-2,5	310N/K AK
4. Nordquerschlag	-0,7	-0,6							056N
3. Nordquerschlag	-1.0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,8; -1,2	-0,6; -1,7	-1,4	-0,8	290N/K AK
2. Nordquerschlag	-1,1	-1,0	-0,5	-0,4	-0,9	-0,1	-0,5	-0,5	159N/K
Nordquerschlag	-0,8	-0,8	-0,5	-0,5	-0,6	-0,2	-0,5	-0,5	102N/K
Südabteilung Marie -231 mNN	Sohle								
1. Südstrecke im mitti. Ab-	-0,7	-0,7		'					252N
schnitt	A. A.			<u>'</u>					
Südstrecke A, Kammer 4	*	_			-1,3; -1,1	-0,8; -0,8	-2,2	-1,6	289K AK
Umgebung Schacht Marie -23		ohle						AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	
Ostquerschlag in Schachtnähe		-1,3	-0,9	-0,9	-1,8	-0,5	-1,3	-1,3	132N/K
Westquerschlag in Schacht-	-1,1	-0,9	-1,1	-0,9	-2,1	-1,0	-2,3	-2,0	139N/K
nähe				<u> </u>					
Súdstrecke in Schachtnähe	-0,8	-0,7		F W. M	***				024N
Umgebung Schacht Bartensie	eben	V.		10 - 11 Lan 11 Aug 27					
auf der -291 mNN Sohle	-0,9	-0,1	-0,0	-0,5	DESCRIPTION OF	-0,3	-1,0	-0,2	004N/K
auf der -372 mNN Sohle	-1,2	-1,1	-1,1	-1,0	-2,3	-1,6	-2,4	-2,0	159N/K
Nordfeld Bartensleben -291 m									
In der 1. Nördlichen Richtstre-	-1,5	-1,3	-1,2	-1,2	-2,4	-1,4	-2,0	-1,6	125N/K
cke	4		<u>_</u>	'		e No.			
Nordostfeld Bartensleben -37	/2 mNN Sr	hle				V (A			
in der 2. Nördl. Richtstrecke	-0,9	-0,8	-0,9	-0,8	-1,4	-0,7	-1,7	-1,7	154N/K
Südfeld Bartensleben -291 ml		· ·							
Abbau 8s					-0.9	+0,1			137K
Abbau 9n		***			-0,6	-0,3			138K
Südfeld Bartensleben -332 m	NN Sohle				E	No. of the same			1 .02
Pfellerdurchhieb	1	Τ –			-1,5	-0.1	-1,4	-0,8	176K
zwischen					-1,8	-0,3	-1,5	-0,9	177K
Abbau 9 nördl, und 9 südl					-1,7	-0,5	-1,7	-1,1	178K
Abbau 5 Horan and 5 555.					-1,7	-0,7	-1,7	-1.1	179K
Abbau 8 südl.					-2,1	+0,2	***		759K
Abbau 9 nördl.	+			+	-3,6	-1,9			760K
Südfeld Bartensleben -372 m	NN Soble				0,0	1,10			700,3
Sudisin parterialendi 2.2	Ald Source	T			-3,8	-2,2	-3,8	-2,9	165K
					-3,6	-2,3	-2,4	-3,0	178K
Wetterstrecke					-2,5	-2,6	-3,6	-2,9	166K
						-2,6			
(nördlicher Teil)					-3,2	-2,2 +1,3	-3,0 -1,9	-2,5 -1,7	167K 168K
	+		-0,7	200	-2,3	-0,5			
				-0.6	-1,5	-0.7'	-0,6 -0,7	+0,5	068N/K
			-0,4	-0,5	-1,8			-0,4	069N/K
O**					-1,3	-1,1	0.7	-0,9	172K
Südstrecke im	0.5			 '	-2,2	1,2	-2,1	-2,0	173K
Bereich Abbau 9 nördlich	-0,8	-0,7			-2,4	1,3	-0,5	-0,6	174K
und 9 südlich				 	-2,3	-1,1	-0,2	-0,1	175K
					-2,2	-1,1	-1,9	-2,1	176K
		2			-1,7	-0,7	0,0	+0.1	177K
			-0.6	-0.7	1,5	-0,7	-0.7	-0,4	071N/K
Südostfeld Bartensleben -291	mNN So	hle-							
In der Richtstrecke in der Nähe des Ostquerschlages zwischen Lagerteil B und Lagerteil C	-0,8	-0,7							

Nichtsignifikante Firstsenkungen bzw. keine wesentlichen Konvergenzraten AK: Messquerschnitt in Abbaukammer

Tabelle 2: Wesentliche Firstsenkungen und Gebirgskonvergenzen in der gesamten Grube

٦	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aulgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
ı	NAAN	NNNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	ииии	NN
	9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 12

3.3 Nordabteilung Marie

Entlang der gesamten nivellierten Nordstrecke und im Anschlussbereich der davon abgehenden Querschläge wurden im Jahre 2001 signifikante Firstsenkungen bis -1,2 mm/a festgestellt. Sie sind gegenüber 2000 nahezu unverändert. Die in diesem Bereich angeordneten Konvergenzmessquerschnitte in Kammern zeigen Konvergenzen bis -2,5 mm/a (s. Tabelle 3). Die Konvergenzen in den Strecken liegen deutlich niedriger. Bezogen auf die Messstrecken ergeben sich stärkere vertikale als horizontale Hohlraumverformungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die vertikalen Konvergenzen leicht verringert. Die horizontalen Konvergenzen zeigen keinen einheitlichen Trend. Im Gegensatz zu diesen im z2HS2 aufgefahrenen Grubenräumen weisen die übrigen Bereiche keine signifikanten Verformungen auf.

Die geomechanische Situation in der Nordabteilung Marie ist 2001 gegenüber 2000 unverändert geblieben. Sie ist somit insgesamt unbedenklich.

				Mittlere Gesch	rwindigkeit 200	01			
Konvergenz-	Konvergenz			⇒ Höhenänderung			nung	Geologie	
messquerschnitte	Horizon	tal	Vertikal	Firste	Sohle	Horizoni	al	Vertikal	
			[mm/a]		_	[mm/(m·a)]			1
07YEA77 CG321K AK	-1,8	Α	-1,4	<u></u>		-0,09	Α	-0,31	z2HS2
	-1,1	В				-0,04	В		
07YEA74 CG311K AK	-1,2		-1,7	bend		-0,06		-0,35	z2HS2
07YEQ74 CG290N/K	-0,6	Α	-0,8	-0,7	+0,1	-0,03	Α	-0,15	z2HS2
AK	-1,7	В			***	-0,07	В		
07YER71 CG310N/K	-2,1	Ά	-2,5	-1,6	+0,9	-0,08	Α	-0,50	z2HS2
AK	-2,1	В				-0,10	В		

A: Horizontalmessstrecke 1-3, B: Horizontalmessstrecke 5-7, AK: Messquerschnitte in Abbaukammer

Tabelle 3: Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Nordabteilung Marie

3.4 Nordabteilung Marie, Lager H

Insgesamt zeigen die im Bereich Lager H zum Teil versetzten Abbaue nur geringe geomechanische Beanspruchungen, die zudem inzwischen weitgehend abgeklungen sind. Lediglich im Bereich des südlichen Abschlussbauwerkes ist einerseits die Festigkeit des Salzgesteins infolge Durchfeuchtung herabgesetzt und andererseits bildet das Abschlussbauwerk aus Ziegelmauerwerk hier einen "harten Einschluss", welcher die Spannungen auf sich konzentriert. Die geomechanische Beanspruchung, Ablösungen im Bereich der Widerlager und die Verwitterung durch Rekristallisation haben im Laufe der Zeit zu Schäden am Mauerwerk geführt. Ein belastbare Beurteilung der Stabilität des Mauerwerks insbesondere in den bereits geschädigten Bereichen ist auf Grund der eingeschränkten Zugänglichkeit nicht möglich. Die vorliegenden Messergebnisse deuten jedoch auf eine fortschreitende Schädigung des Mauerwerks hin.

Die aktuelle Austrittsrate liegt mit ca. 0,01 l/min deutlich unter dem Mittelwert der letzten 10 Jahre von ca. 0,02 l/min. Dies und die bis 07/00 relativ konstante Zusammensetzung, Dichte und Temperatur der austretenden Lösungen belegen die unkritische Situation. Allerdings zeigen die in der Vergangenheit temporär deutlich erhöhten Austrittsmengen sowie geologische und geochemische Untersuchungen, dass potentiell die Gefahr steigender Austrittsmengen weiter besteht. Durch die derzeit nicht durchführbare Beprobung der Austritte ist nur eine eingeschränkte Beurteilung der aktuellen hydrologischen Situation möglich.

Der Einfluss des südlichen Abschlussbauwerkes auf die Begrenzung der Lösungsaustritte lässt sich zwar nicht quantifizieren, jedoch bildet es selbst einen zusätzlichen Fließwiderstand und erzeugt durch seine überwiegend wirksame Verspannung vermutlich auch im umliegenden Gebirge eine geringere Permeabilität.





Blatt: 13

Zur Untersuchung des Abschlussbauwerkes sind weitere zerstörungsfreie geophysikalische und geotechnische Messungen geplant. In Abhängigkeit von diesen Ergebnissen wird über Art und Umfang ggf. notwendiger Sanierungsmaßnahmen entschieden.

Eine detaillierte Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H", DBE-Dok.-Kennz. 9M/02YER71/GC/BZ/0003/00 (Anlage 11), enthalten.

3.5 Südabteilung Marie

In der 1. Südstrecke (07YER82/R001) wurden 2001 im Bereich der Abbaukammern 31 bis 32 kontinuierliche Firstsenkungen bis -0,7 mm/a festgestellt. Alle weiteren Bereiche sind wie im Vorjahr nicht auffällig. Wesentliche Konvergenzen wurden nur im Messquerschnitt 289K in der Kammer 4 (07YEA83/R004) an der Südstrecke A beobachtet. Wie bei den meisten Konvergenzstationen ist auch an diesem Messquerschnitt ein geringer Rückgang der Konvergenzen gegenüber dem Vorjahr erkennbar.

Insgesamt liegt eine unbedenkliche geomechanische Situation in der Südabteilung Marie vor.

		Mittlere Geschwindigkeit 2001							
Konvergenz-	*	Conver	genz	⇒ Hōhenānderung		Verformung			Geologie
messquerschnitte	Horize	Horizontal Vertikal		Firste	Sohle	Horizonta	al	Vertikal	
			[m	m/a]		[mm/(m·a)]			
07YEA83 CG289K	-0,8	Α	-1,6			-0,03	Α	-0,33	z2HS3
	-0,8	В				-0,04	В		

A: Horizontalmessstrecke 1-3, B: Horizontalmessstrecke 5-7

Tabelle 4: Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Südabteilung Marie.

3.6 Umgebung Schacht Marie -231 mNN Sohle

Die Umgebung des Schachtes Marie auf der -231 mNN Sohle wird durch das Firstnivellement und durch 2 in den Querschlägen befindliche Konvergenzstationen überwacht (siehe Anhang 2 und Anhang 3).

Die maximalen Firstsenkungen liegen bei -1,3 mm/a am Firstpunkt 133N. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben (2000: -1,4 mm/a). Die mittleren horizontalen Konvergenzraten habe sich sowohl im Konvergenzmessquerschnitt CG139K im Westquerschlag als auch im Konvergenzmessquerschnitt CG132K im Ostquerschlag im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert, die Konvergenzraten der vertikalen Messstrecken sind nahezu unverändert geblieben. Die Senkung der Firste ist an den Konvergenzmessquerschnitten nahezu unverändert. (vgl. Tabelle 5).

		Mittlere Geschwindigkeit 2001								
Konvergenz-	Konv	ergenz	⇒ Höhen	ānderung	Verf	ormung	Geologie			
messquerschnitte	Horizontal	Vertikal	Firste	Sohle	Horizontal	Vertikal				
		[1	mm/a]		[mr	1				
07YEQ04 CG132N/K	-0,5	-1,3	-0,9	+0,3	-0,07	-0,29	z2HS2			
07YEQ03 CG139N/K	-1,0	-2,0	-0,9	+1,1	-0,18	-0.47	z2HS3			

A: Horizontalmessstrecke 1-3, B: Horizontalmessstrecke 5-7, AK: Messquerschnitte in Abbaukammer

Tabelle 5: Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Umgebung Schacht Marie.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lld. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 14

3.7 Umgebung Schacht Bartensleben

Der Schacht Bartensleben steht auf den unteren 3 Sohlen im Hauptsalz (z2HS3). Im füllortnahen Bereich befindet sich auf jeder Sohle eine Konvergenzstation. Die Messquerschnitte wurden 1995 eingerichtet und zeigen seither eine annähernd gleichbleibende signifikante Konvergenz, wobei in 2001 auch hier ein geringfügiger Rückgang zu beobachten war. Die Firstsenkungen zeigen tendenziell ebenfalls eine geringe Abnahme.

Tabelle 6 zeigt die maximalen Firstbewegungen entsprechend der aktuellen Auswertung seit 1998 in der Umgebung des Schachtes. Sie schwanken geringfügig.

Sohle		max. Firstbewegunger	n in Schachtnähe [mm]	
(mNN)	1998	1999	2000	2001
-291	-2,1	-0,4	-0,9	-0,1
-332	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3
-372	-1,2	-1,2	-1,2	-1,1

Tabelle 6:

Firstbewegungen in der Umgebung des Schachtes Bartensleben

		Mittlere Geschwindigkeit 2001								
Konvergenz-	Konv	ergenz	⇒ Höhenänd	derung	Verfo	rmung	Geologie			
messquerschnitte	Horizontal	lorizontal Vertikal		Sohle	Horizontal	Vertikal				
		[n	nm/a]		[mm	/(m·a)]				
17YEQ02 CG159N/K	-1,6	-2,0	-1,0	+1,0	-0,28	-0,40	z2HS3			

Tabelle 7:

Konvergenzmessquerschnitte mit wesentlichen Verformungen in der Umgebung Schacht Bartensleben

3.8 Nordfeld Bartensleben

Zur Überwachung von Konturauflockerung und Pfeilerquerdehnung im Bereich der Abbaue 16YEA22/R002 (Abbau 7) und 16YEA22/R003 (Abbau 5) der -346 mNN Sohle, die von 1957 bis 1961 im Steinsalz (z3BK/BD-z3OS) aufgefahren wurden, wurden 1970 vier Drahtextensometer installiert (vgl. Anlage 7 bis 10):

- CG727E befindet sich im Pfeiler zwischen den Abbauen 16YEA22/R002 (Abbau 7) und 16YEA22/R003 (Abbau 5). Die Pfeilerbreite beträgt im Messbereich ca. 15 m.
- CG728E liegt im Pfeiler zwischen Abbau 16YEA22/R001 (Verbindungsstrecke) und Abbau 16YEA22/R004 (Abbau 3). Der Pfeiler ist im Messbereich ca. 7,5 m breit.
- CG729E dient zur Überwachung des 9,5 m breiten Pfeilers zwischen Abbau 16YEA22/R001 und Abbau 16YEA22/R006 (Abbau 6).
- CG730E ist in einer nach Westen ausgesetzten Nische der Nordstrecke (17YER21/R001) vertikal in der Firste angeordnet und verläuft im Pfeiler zwischen den Abbauen 16YEA22/R004 (Abbau 3) und 16YEA22/R005 (Abbau 4). Der Abstand der Extensometerbohrung zum Abbau 16YEA22/R004 beträgt ca. 3 m und zum Abbau 16YEA22/R005 ca. 15 m.

Extensometer		Ankerpunkte [m]	Richtung [gon]	Neigung [gon]	Messwerterfassung	Distanzüber- tragung
16YEA22/R002	CG727E	1/7/13/14	355	8	Nonius	Stahlseil
16YEA22/R001	CG728E	1/3,5/6/7	328	4	Nonius	Stahlseil
16YEA22/R001	CG729E	1/3,5/7/8	300	13	Nonius	Stahlseil
17YER21	CG730E	6/11/22,5/34/45		96	Nonius	Stahlseil

Tabelle 8:

Merkmale der Extensometer im Nordfeld Bartensleben

Die Verformungen und Verformungsgeschwindigkeiten sind tabellarisch im Anhang 5 dargestellt. Die Abschnittsverschiebungen (vgl. Anhang 7) zeigen über die gesamte Messzeit keine signifikante Entwicklung und liegen auch von der Größenordnung her fast ausnahmslos im Messrauschen. Insofern ist keine Veränderung der geomechanischen Situation festzustellen.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	имимии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 15

Das Nivellement weist für die 1. nördliche Richtstrecke (Verbindung Bartensleben -291 mNN - Marie -231 mNN) einen Bereich deutlicher Senkungen von bis zu -1,3 mm/a aus. Diese Senkungen werden durch die beobachteten vertikalen Konvergenzen von -1,6 mm/a an der Konvergenzstation 125K, die im z2HS3 liegt, bestätigt. Die Punkte zeigen insgesamt ein ähnliches Bewegungsverhalten wie in den Vorepochen, ihre Geschwindigkeiten nehmen aber z.Z. leicht ab. Die Verbindungsstrecke wurde in den Jahren 1988 bis 1990 aufgefahren. Möglicherweise sind die Bewegungen noch auf das relativ junge Alter der Strecke zurückzuführen. Eine besondere gebirgsmechanische Situation ist aus den Verformungen nicht abzuleiten.

Bezeich-	Messab-	Bezugs-		Gesamter M	lesszeitraum		20	001
nung	schnitt [m]	messung	Verschiebung [mm]	Verformung [mm/m]	VerschRate [mm/a]	VerformRate [mm/(m-a)]	VerschRate [mm/a]	VerformRate [mm/(m·a)]
16YEA22/	0,0- 1,0	06/70	-0,40	-0,40	-0,01	-0,01	0,00	0,00
R002	1,0- 7,0		0,80	0,13	0,03	0,00	-0,11	-0,02
CG723E	7,0-13,0	1	-0,30	-0,05	-0,01	0,00	-0,22	-0,04
	13,0-14,0		0,20	0,20	0,01	0,01	-0,11	-0,11
16YEA22/	0,0- 1,0	06/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
R001	1,0- 3,5	1	-0,60	-0,24	-0,02	-0,01	-0,33	-0,13
CG724E	3,5- 6,0		0,40	0,16	0,01	0,01	0,11	0,04
	6,0- 7,0		-0,40	-0,40	-0,01	-0,01	0,11	0,11
16YEA22/	0,0- 1,0	06/70	-1,10	-1,10	-0.04	-0,04	0,00	0,00
R001	1,0- 3,5	1	-0,20	-0,08	-0,01	0,00	-0,11	-0,04
CG725E	3,5- 7,0		0,40	0,11	0,01	0,00	0,33	0,10
	7,0- 8,0		-0,20	-0,20	-0,01	-0,01	-0,33	-0,33
17YER21	0,0- 6,0	06/70	-0,50	-0,08	-0,02	0,00	0,00	0,00
CG726E	6,0-11,0		-0,30	-0,06	-0,01	0,00	0,36	0,07
	11,0-22,5		-1,50	-0,13	-0,05	0,00	-0,24	-0,02
	22,5-34,0		0,20	0,02	0,01	0,00	-0,12	-0,01
	34,0-45,0		-1,80	-0,16	-0,06	-0,01	0,00	0,00

Betrag der Verschiebungsrate < 0,1 mm/-a, Betrag der Verformungsrate < 0,01 mm/(m-a)

Tabelle 9:

Extensometermessergebnisse im Nordfeld Bartensleben

3.9 Nordostfeld Bartensleben -372 mNN Sohle

Der Konvergenzmessquerschnitt 17YER42 CG154N/K befindet sich auf der -372 mNN Sohle in der 2. nördlichen Richtstrecke (17YER42/R001) im Bereich der Überfahrung durch das Flachen 2 (17YEA43/R001). Hier steht z2HS2 an. Die vertikale Konvergenzgeschwindigkeit ist mit -1,7 mm/a gegenüber 2000 unverändert geblieben, die horizontale hat sich von -1,4 mm/a in 2000 auf -0,7 mm/a in 2001 reduziert.

3.10 Südfeld Bartensleben - Wetterstrecke -372 mNN Sohle

In der 1993 aufgefahrenen Wetterstrecke (17YEA34/R001) haben sich nach Abklingen der Anfangsverformungen etwa stationäre Konvergenzraten eingestellt. Die mittleren Konvergenzraten im nördlichen Teil lagen im Jahre 2001 bei horizontal -2,3 mm/a und vertikal -2,8 mm/a. Nach Süden nehmen die Konvergenzraten immer weiter ab. Die noch erhöhten Konvergenzraten im nördlichen Teil der Wetterstrecke hängen vermutlich mit der hier anstehenden Geologie und einer höheren Belastung auf Grund der gebirgsmechanischen Situation im Südfeld zusammen.

Eine detaillierte Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld", DBE-Dok.-Kennz. 9M/99YER31/GC/BY/0002/00 (Anlage 12), enthalten.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UΑ	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	инининии	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	ΝN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 16

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

3.11 Südfeld Bartensleben

Im Südfeld wurden im Bereich der Abbaureihen 8 und 9 der Sohlen -291 mNN bis -346 mNN und in der Südstrecke der -372 mNN Sohle aufgrund erkennbarer Schädigungen der Schweben und Pfeiler seit 1970 insgesamt 22 Konvergenzmessquerschnitte, 6 Extensometer und 8 Fissurometer installiert. Zusätzlich wurden Radar- und mikroakustische Messungen zur Untersuchung und Beobachtung des Bereichs durchgeführt.

Insgesamt zeigen die festgestellten horizontalen Verformungen in den Extensometerquerschnitten überwiegend eine gleichbleibende Tendenz und sind in ihrer Größenordnung und in ihrem Trend eher geringer als die Ergebnisse von Modellrechnungen, so dass diese Berechnungen bezüglich der großräumigen Stabilität des Tragsystems als eher konservativ einzuschätzen sind.

Durch Rissbeobachtungen, Bohrlochinspektionen und Radarmessungen wurden teilweise flächenhafte Schädigungszonen in den untersuchten Schweben und Pfeilern festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass dies in ähnlicher Form auch auf die noch nicht untersuchten Tragelemente zutrifft. Diese Ergebnisse stehen grundsätzlich nicht im Widerspruch zu der o. a. Bewertung, da die Schädigungen überwiegend bereits im Zeitraum unmittelbar nach der Auffahrung des Abbausystems entstanden sein dürften. Dies wird lokal aus den geringen und gleichmäßigen Verschiebungen der Rissflächen zueinander und der gleichbleibenden mikroakustischen Aktivität geschlossen. Allerdings sind im Bereich der geomechanisch verursachten Schädigungszonen in Verbindung mit geologischen Schichtgrenzen Löserfälle nicht auszuschließen. Insbesondere im Bereich zwischen den Sohlen -332 mNN und -395 mNN deuten die relativ hohen vertikalen Dehnungsraten in den mit Extensometern überwachten Schweben auf zunehmende lokale Schädigungen hin.

Im Bereich der Südstrecke der -372 mNN Sohle insbesondere über Abbau 3 sind horizontal im Gebirge geringe kontinuierliche Stauchungen und in der Südstrecke deutliche Konvergenzen zu beobachten. Dies und die Beobachtung, dass die festgestellten Verformungen und Konvergenzen sowie die mikroakustische Aktivität nur im geringen Maße von den jahreszeitlichen Schwankungen der Wettertemperatur und -feuchtigkeit beeinflusst werden, zeigt, dass die Verformungen überwiegend durch horizontale Verschiebungen weiter entfernt liegender Gebirgsbereiche initiiert werden.

Eine detaillierte Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld", DBE-Dok.-Kennz. 9M/99YER31/GC/BY/0002/00 (Anlage 12), enthalten.

3.12 Südostfeld Bartensleben -291 mNN Sohle

Die Abbaue der 2. Sohle stehen in der Leine-Salzserie z3BK/BD-OS und wurden 1933 (12YER52/R002) und 1940 (12YER52/R003) aufgefahren. Zur Überwachung der Verformungen in diesem stark durchörterten Bereich werden seit 1970 geotechnische Messungen durchgeführt. Dazu wurden 2 Drahtextensometer und 2 Konvergenzmessstrecken installiert.

- Das Extensometer CG721E wurde horizontal in einem durch 2 Durchhiebe und die Abbaue 12YER52/R002 (Abbau 4 südl.) und 12YER52/R003 (Abbau 13 nördl.) gebildeten Pfeiler installiert. Der Pfeiler hat einen rhombischen Grundriss. Das Extensometer erstreckt sich vom Abbau 4 südl. zum nördlichen Durchhieb über die gesamte dort anstehende Pfeilerbreite.
- Das Extensometer CG722E ist auf der Sohle des Abbaus 13 nördl. verankert und erstreckt sich über die liegende Schwebe durch den darunter liegenden Abbau 13YEA55/R002 bis zu dessen Sohle. Die Schwebenmächtigkeit beträgt im Messbereich ca. 5 m. Das Extensometer befindet sich etwa 3 m nordwestlich einer größeren Durchörterung der Schwebe. Die Messstrecke 0 bis 4 m erfasst die Verformungen der Schwebe. Mit dem Messabschnitt 4 bis 18 m wird die vertikale Konvergenz des Abbaus 13YEA55/R002 überwacht.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aulgabe	ŬΑ	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 17

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

 Das Extensometer CG721E ist an die annähernd horizontale Konvergenzstrecke 12YER52 CG721K im Abbau 12YER52/R002 (4 südl.) angeschlossen. Im Abbau 12YER52/R003 in der Nähe des Extensometers CG722E wurde die horizontale Konvergenzstrecke CG722K installiert. Die Messstrecke liegt orthogonal zur Extensometerstrecke.

Die Lage der Extensometer CG721E und CG722E ist aus Anlage 1 und 2 ersichtlich.

Extensom	eter	Anker- punkte* [m]	Mess- objekt	Neigung [gon]	Richtung [gon]	Messwert- erfassung	Distanz- über- tragung	Bemerkung	Geologie
12YER52 /R002	CG721 E	0,5/1,0/12,5	Pfeiler	-0	275	Nonius	Stahlseil	Messstrecke P03, P04, P05 defekt	z3AM
12YER52 /R003	CG722 E	4,0/18,0	Sohle	-93	24	Nonius	Stahlseil 4	vom 1. zum 2. Anker Konvergenz- strecke	z3BK/BD- OS

^{*} Abstand der Ankerpunkte mit intakter Messstrecke vom Stoß.

Tabelle 10: Merkmale der Extensometer im Südostfeld Bartensleben

Der zeitliche Verlauf der Abschnittsverschiebungen der Messstrecken CG721E und CG722E ist im Anhang 8 dargestellt. Das Extensometer CG721E zeigt seit vielen Jahren keine signifikanten Pfeilerquerdehnungen (siehe Tabelle 11, Messabschnitt 0,0 bis 1,0 m). Nach 1,6 Jahren ohne Verformungen waren im Berichtszeitraum geringfügige Verformungen erkennbar. Die Bewegungen sind nicht signifikant. Die liegende Schwebe des Abbau 13 nördl. dehnt sich geringfügig mit 0,14 mm/a. Im Berichtszeitraum lag der Wert im Trend. Für die Vertikalkonvergenz des darunter liegenden Abbaus 13YEA55/R002 ergibt sich eine annähernd konstante Rate von -0,43 mm/a. Der Bereich ist gesperrt.

Bezeichnung	Messab-	Bezugs-		Gesamter M	lesszeitraum		20	01
12YER52	schnitt [m]	messung	Verschiebung [mm]	Verformung [mm/m]	VerschRate [mm/a]	VerformRate [mm/(m·a)]	VerschRate [mm/a]	VerformRate [mm/(m·a)]
CG721E	0,0- 0,5	06/70	-3,40	-6,80	-0,11	-0,22	-0,11	-0,23
	0,5- 1,0		3,90	7,80	0,12	0,25	0,23	0,45
	0,0- 1,0		0,50	0,50	0,02	0,02	0,11	0,11
CG722E	0,0- 4,0	06/70	4,40	1,10	0,14	0,04	0,11	0,03
1	4,0-14,0		-13,50	-1,35	-0,43	-0,04	-0,57	-0,06

Betrag der Verschiebungsrate < 0,1 mm/a, Betrag der Verformungsrate < 0,01 mm/(m·a)

Tabelle 11: Extensometermessergebnisse im Südostfeld Bartensleben

An der horizontalen Konvergenzmessstrecke im Abbau 13 nördl. (12YER52/R003, Messquerschnitt 12YER52 CG722K) trat im Berichtszeitraum eine geringfügige Konvergenzrate von - 0,6 mm/a auf. Auch die Ergebnisse des Feinnivellements ergeben für diesen Bereich keine signifikanten Bewegungen.

3.13 Untertagemessfeld (UMF) -372 mNN Sohle

Im Zentralteil der 4. Sohle Bartensleben wurden südlich des Ostquerschlages zwei Untertagemessfelder (UMF) zu wissenschaftlichen Untersuchungen aufgefahren. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Messungen dienen keinen betrieblichen Überwachungszwecken und werden hier nicht dargestellt.

3.14 Zentralteil Bartensleben - Abbau 1a -253 mNN Sohle

In der Umgebung des Abbaus 1a (09YER21 R003) wurden bereits im Jahre 1970 Extensometer und Konvergenzmessstrecken zur Überwachung der Verformungen in diesem stark durchbauten Feldesteil installiert. Weiterhin wurden zum Nachweis der Standsicherheit des Zentralteils und der Integrität des Hangenden bis zum Salzspiegel zusätzliche Extensometer- und Konvergenzmessungen, Rissbeobachtungen sowie Firstnivellements durchgeführt.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lid. Nr.	Rev.	Γ
NAAN	ииииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	NN	ı
9M			99Y			GC	BY	0016	00	



Blatt: 18

Im Bereich des Rolllochsystems 1a wurden insgesamt zunehmende Verformungen festgestellt. In der Firste des Abbaus 2 nördl. (10YEA22/R002) bis in das Niveau der -267 mNN Sohle sind seit Anfang 1999 zunehmende ruckartige Dehnungen zu beobachten, die auf bruchhafte Verformungen in dem hier anstehenden grobkristallinen und spröden Steinsalz (z3LS) hindeuten. Der Bereich wurde im Jahre 2001 durch umfangreiche Beraubearbeiten und Ankerungen gesichert. Auf der -253 mNN Sohle wurden in der ehemaligen Schrapperkammer und im südlich gelegenen Bereich der Nordstrecke vertikale Divergenzen von bis zu ca. 1 mm/a beobachtet.

Die Ergebnisse der Radarmessungen deuten auf lokale Schädigungen der Schweben hin. Aufgrund der Hohlraumkonfiguration und der vorliegenden Modellrechnungen ist für die noch nicht untersuchten Schweben mit ähnlichen Ergebnissen zu rechnen. Abbaue in denen auf Grund der räumlichen Anordnung der Trennflächen unter Berücksichtigung von Modellrechnungen mit Firstfällen zu rechnen ist, sind gesperrt.

Die Mess- und Beobachtungsergebnisse weisen insgesamt ein zwar höher belastetes aber verformungsarmes Tragsystem mit überwiegend geringer Verformungsrate aus. Einige lokale Beobachtungsergebnisse insbesondere im Bereich des Rolllochsystems 1a weisen auf zunehmende Konturauflockerungen und Pfeilerstauchungen sowie Scherbeanspruchungen von Trennflächen im Steinsalz hin. Begünstigt werden sie durch die Durchfeuchtung in diesem Bereich, bestehende Abbaukanten und die zum Teil geringe Mächtigkeit der Schweben. Bei entsprechender räumlicher Ausdehnung der Schädigungszonen kann es in Verbindung mit geologischen Schichtgrenzen zu Ablösungen bzw. Firstfällen kommen.

Eine detaillierte Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Zentralteil, Bereich 09YER21 R003 (Abbau 1a)" DBE-Dok.-Kennz. 9M/99Y/GC/BY/0014/00 (Anlage 13) enthalten.

3.15 Zentralteil Bartensleben - Bereich Versatzaufbereitungsanlage -364mNN Sohle

Im Zentralteil der -364 mNN Sohle (4a Sohle) im Abbau 16YER51/R004 (Abbau 2 südlich) wurde im Rahmen der Vorbereitung des Ostfeldes für die Einlagerung radioaktiver Abfälle eine Versatzaufbereitungsanlage (VAA) geplant und realisiert. In den umliegenden Abbauen R003 (Abbau 1 südlich), R002 (Abbau 1a) und 17YEQ51 R005 (Abbau 13a nördl.) waren Versatzentnahmen bzw. -zwischenlagerung vorgesehen.

Die Überwachung des Tragsystems ergab bis Ende 1998 in der Firste der Abbaue 1 südl. (16YER51/R003) und 1a (16YER51/R002) sowie im Pfeiler zwischen 2 südl. (16YER51/R004) und 1 südl. (16YER51/R003) geringfügige Verformungen. Danach wurden bis Oktober 2000 keine signifikanten Verformungen mehr festgestellt, da zu dieser Zeit keine bergmännischen Auffahrungen durchgeführt wurden und die VAA nicht betrieben wurde. Ab November 2000 nahmen durch den Betrieb der VAA die Temperaturen und damit gleichlaufend die Dehnungen in diesem Bereich wieder zu und nach Außerbetriebnahme im März 2001 wieder ab.

Die in der Firste des Abbaus 13a nördl. (17YEQ51/R005) gemessene relativ große Verformung am Extensometer CG714E weist auf eine Auflockerung der Schwebe unter der 1. südl. Richtstrecke der -332 mNN Sohle hin. Bereits am ca. 1 m entfernt liegenden Extensometer CG713E sind die festgestellten Verformungen deutlich niedriger. Aufgrund der Nähe zum Rollloch sind die Messergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte Schwebe. Die Verformungsraten an beiden Extensometern liegen im Trend des Vorjahres.

Die Überwachung des Ankerausbaus im Abbau 2 südl. ergab insgesamt geringe Verformungen. Die maximale Abschnittsverformung liegt weiterhin mit ca. 0,3 mm/m weit unter der vom Bergamt zugelassenen Grenze von 2 mm/m. Damit erreichen die Dehnungen der Anker maximal 17 % der zugelassenen Werte. Die Auffahrung des Durchhiebest zwischen Abbau 2 südl. (16YER51/R004) und 1 südl. (16YER51/R003) im Mai 1997 und der Betrieb der VAA von November 2000 bis März 2001 führten zu temporär erhöhten Verformungsraten.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XXAXX	ÅΑ	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 19

Insgesamt belegen die festgestellten geringen Verformungen in der Firste oberhalb der VAA, dass der Ankerausbau seine Funktion erfüllt.

Eine detailliertere Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Bereich Versatzaufbereitungsanlage", DBE-Dok.-Kennz. 9M/16YER51/GC/BY/0005/00 (Anlage 14), enthalten.

3.16 Ostfeld Bartensleben

Zur Erschließung des Ostfeldes für die Einlagerung radioaktiver Abfälle sind auf -346 mNN in den Abbauen 16YEA61/R002 (Abbau 1), 16YEA61/R003 (Abbau 2) und 16YEA62/R002 (Abbau 4) umfangreiche First- bzw. Stoßsicherungsarbeiten durchgeführt worden. Zur weiteren Erschließung des Bereichs als Einlagerungsbereich wurden die Flachen 4a (16YEA63/R001) und 4b (16YEA64/R001) aufgefahren. Zur Überwachung der Abbaue wurden im Oktober 1997 Extensometer und Konvergenzmessstrecken installiert.

Im Pfeiler zwischen den Abbauen 1 (16YEA61/R002) und 4 (16YEA61/R003) sind außer kurzen Effekten zum Zeitpunkt der Vergrößerung des Durchhiebes in diesem Pfeiler Ende 1997 nur schwache Verformungstrends erkennbar. Diese korrelierten zudem teilweise mit den Temperaturentwicklungen. Im Jahr 2001 traten bei etwa konstanten Temperaturen geringe Dehnungen im Pfeiler zwischen Abbau 1 und 4 auf. Bisher wurden keine signifikanten horizontalen Verschiebungen des Pfeilerkerns festgestellt.

Die Rissüberwachung an einer ca. vertikalen Konturablösung in der Firste des Durchhiebes 4 zum Abbau 2 zeigte im Berichtszeitraum eine geringfügige Vergrößerung der Rissöffnungsweite um ca. 0,2 mm in Richtung Abbau 2.

Die auf der Sohle des Abbaus 3 (13YEA61/R002) etwa in der Abbaumitte festgestellten Ablösungen bzw. Abplatzungen der aufgebrachten Magnesiamörtelstreifen sind als geringfügige Stauchungen der mindestens 6 m mächtigen Steinsalzschwebe zu werten. Die Integrität der Schwebe wurde daher vorsorglich durch Radarmessungen untersucht. Hierbei wurden in der Sohle und im Bereich der Firste des unteren Abbaus einzelne Trennflächen festgestellt, die als konturnahe Auflockerungen zu werten sind. Im Kern der Schwebe sind keine Schädigungsflächen detektiert worden.

Die Mess- und Beobachtungsergebnisse weisen insgesamt ein stabiles, verformungsarmes Tragsystem aus und geben keinen Anlass zu einer Besorgnis.

Eine detailliertere Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Ostfeld", DBE-Dok.-Kennz. 9M/16YEA/GC/BY/0005/00 (Anlage 15), enthalten.

3.17 Westfeld Bartensleben -372 mNN Sohle

In dem auf der -372 mNN Sohle gelegenen Westfeld 2 sind ab 1996 in den Abbauen 17YER11/R008 (Abbau 1 nördl.), R006 (Abbau 2) und R007 (Abbau 3) radioaktive Abfälle eingelagert worden. Zur Überwachung der Firsten in der Einlagerungsphase und darüber hinaus sind mittig in den Abbauen Vertikalextensometer installiert worden.

In den Abbauen 1n, 2 und 3 ist von 09/96 bis 12/98 überwiegend eine temperaturinduzierte Verformung der überwachten Hangendbereiche feststellbar. Nach Befüllung der Abbaue 2 und 3 klangen die durch die Bewetterung verursachten Temperaturschwankungen ab und dort waren auch keine signifikanten Verformungen mehr erkennbar. Die Temperaturschwankungen in der zweiten Jahreshälfte 2001 im Abbau 1n wurden zum Teil durch die Verfüll- und Abmauerungsarbeiten verursacht. Da sich die Temperatur im Abbau 1n im Vergleich zum Vorjahreszeitraum abkühlte, führte dies auf allen Messabschnitten zu thermisch induzierten geringfügigen Stauchungen.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn,	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AΑ	NNNN	NN
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 20

Im Westquerschlag wurden bisher horizontal keine und vertikal sehr geringe Konvergenzen festgestellt.

Insgesamt ist im Westfeld eine stabile fast verformungsfreie Situation zu konstatieren, die keinerlei Anlass zur Besorgnis gibt.

Eine detailliertere Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Westfeld", DBE-Dok.-Kennz. 9M/17YER11/GC/BY/0004/00 (Anlage 16), enthalten.

3.18 Ostquerschlag -372 mNN Sohle

Der Ostquerschlag 17YEQ01/R001 wurde von 1913 bis 1951 in mehreren Etappen aufgefahren. Um die Standsicherheit dieser für den Betriebsablauf wichtigen Strecke anhand der Überwachung von Konturauflockerungen und Pfeilerstauchungen nachzuweisen, wurden 1970 2 Messquerschnitte mit je 2 horizontalen Drahtextensometern installiert. Die Lage der Extensometer ist in den Anlagen 3 bis 6 dargestellt. In einem Abstand von 15 m zu beiden Extensometerquerschnitten befinden sich Konvergenzmessquerschnitte.

Extens	someter	Ankerpunkte [m]	Richtung [gon]	Neigung (gon)	Distanz- übertragung	Bemerkung	Geologie
MQ 1	17YEQ01 CG723E	0,5/2/3,5/4	386	7	Stahlseil		z2SF
MQ 1	17YEQ01 CG724E	0,5/1/3/5,5/6/6,5	187	4	Stahlseil	3 Messstrecken defekt	z2SF
MQ 2	17YEQ01 CG725E	0,5/1/5/6/9,5/10	384	4	Stahlseil		z3OS
MQ 2	17YEQ01 CG726E	0,5/1/4,5/8/8,5/9	186	2	Stahlseil		z3OS

Tabelle 12: Merkmale der Extensometer im Ostquerschlag -372 mNN Sohle

Der MQ 1 liegt im Bereich des Lagers C, Kaliflöz Staßfurt z2SF. Die Abbaue wurden 1924 bis 1925 aufgefahren. Das Extensometer CG723E befindet sich in einem ca. 5 m langen und 3 m breiten Pfeiler zwischen dem Ostquerschlag 17YEQ01 und dem Hartsalz-Abbau 17YEA23. Das CG724E wurde in dem gegenüberliegenden Pfeiler zwischen dem Ostquerschlag und dem Abbau 17YEA55/R001 etwa 10 m weiter östlich eingebaut. Das Extensometer reicht fast durch den gesamten quer dazu gestreckten Pfeiler bis in den Stoßbereich des Abbaus.

Der MQ 2 liegt im Orangesalz der Leine-Folge (z3OS) etwa 230 m östlich vom MQ 1 und umfasst die Horizontalextensometer CG725E und CG726E. Das CG725E wurde in dem nördlichen Streckenpfeiler zum Abbau 17YEA27/R002 (Abbau 3 nördl.) eingebaut. Die Pfeilertiefe beträgt ca. 10 m. Das CG726E liegt im südlichen Streckenpfeiler zum Abbau 17YEA28/R002 (Abbau 3 südl.). Die Tiefe des Pfeilers beträgt ca. 10 m. Die beiden Abbaue nördlich und südlich des Ostquerschlages wurden 1920/1921 zur Förderung von Steinsalz aufgefahren. Die Messlinien der Extensometer liegen senkrecht zur Längserstreckung der Pfeiler. Parallel zu den Extensometern befinden sich in unterschiedlichen Abständen Durchhiebe zu den Abbauen.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aulgabe	UA	Ltd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	имимии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	ИИ
9M			99Y			GC	BY	0016	00



Blatt: 21

Bezeichnung	Messab-	Bezugs-		Gesamter M	lesszeitraum		20	001
17YEQ01	schnitt [m]	messung	Verschiebung [mm]	Verformung [mm/m]	VerschRate [mm/a]	VerformRate [mm/(m-a)]	VerschRate [mm/a]	VerformRate [mm/(m·a)]
CG723E	0,0- 0,5	06/70	3,90	7,80	0,12	0,25	-0,12	-0,24
	0,5- 2,0	***************************************	3,50	2,33	0,11	0,07	0,36	0,24
	2,0- 3,5	***************************************	-1,40	-0,93	-0,04	-0,03	-0,24	-0,16
***************************************	3,5- 4,0		2,10	4,20	0,07	0,13	0,36	0,73
CG724E	1,0- 3,0	06/70	-0,10	-0,05	0,00	0,00	-0,12	-0,06
***************************************	3,0- 5,5		0,90	0,36	0,03	0,01	0,00	0,00
CG725E	0,0- 0,5	06/70	-0,70	-1,40	-0,02	-0,04	-2,02	-4,04 *
	0,5- 1,0		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,24
-Cont on 12 order opt & Print \$15 for 11 for 12 for 12 for 1	1,0- 5,0		2,10	0,53	0,07	0,02	0,95	0,24
**************************************	5,0- 9,0	***************************************	-1,80	-0,45	-0,06	-0,01	-0,59	-0,15
	9,0- 9,5	1700 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1	2,40	4,80	0,08	0,15	0,24	0,48
	9,5-10,0		2,20	4,40	0,07	0,14	0,00	0,00
CG726E	0,0- 0,5	06/70	-0,20	-0,40	-0,01	-0,01	0,12	0,24
	0,5- 4,5		0,90	0,23	80,0	0,01	-0,12	-0,03
	4,5- 8,0	****	-0,30	-0,09	-0,01	0,00	0,36	0,10
	8,0- 8,5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,40	0,80	0,01	0,03	0,85	1,70

Betrag der Verschiebungsrate < 0,1 mm/·a, Betrag der Verformungsrate < 0,01 mm/(m·a)

Unplausibe

Tabelle 13: Extensometermessergebnisse im Ostquerschlag -372 mNN Sohle

Die Ergebnisdaten und der zeitliche Verlauf der Abschnittsverschiebungen der Extensometer sind in den Anhängen 5 und 6 dargestellt.

Im Pfeiler zwischen dem Ostquerschlag und dem Abbau 1n sind zunehmende Pfeilerquerdehnungen insbesondere im Konturbereich des Abbaus 1n festzustellen (CG723E). Auch im Pfeiler zwischen dem Ostquerschlag und dem Abbau 3 südlich wurde eine deutliche Auflockerung im Konturbereich des Abbaus beobachtet (CG726E).

Am Extensometer CG725E scheint die starke Stauchung im Konturbereich des Ostquerschlages messtechnisch bedingt zu sein, dies wird noch näher analysiert.

Insgesamt zeigen die Extensometer im Ostquerschlag eine deutliche Zunahme der Pfeilerquerdehnungen. Der Bereich wird jedoch laufend kontrolliert und soweit erforderlich gesichert, so das sich hieraus keine Gefährdungen ergeben

Die Konvergenzstationen im Bereich dieser beiden Extensometer-Messquerschnitte (CG151N/K bzw. CG157N/K) zeigen nur geringe Konvergenzen bis zu -0,8 mm/a.

Derzeit sind die durch das Nivellement beobachteten Gebirgsbewegungen nicht signifikant.

3.19 Schacht Bartensleben

Die im Bereich des wasserführenden Schilfsandsteins zwischen -42 mNN und -49 mNN (ca. 175 m bis 182 m Teufe) beobachteten Divergenzen liegen im Bereich der Messunsicherheit. Eine Beeinträchtigung des Schachtausbaus ist aus diesen minimalen Bewegungen nicht abzuleiten. Veränderungen des Spurmaßes oder des Spurlattenquerschnitts wurden bei den Schachtkontrollen nicht festgestellt.

Insgesamt sind am Schachtmauerwerk nur in den Füllortbereichen Beanspruchungen des Mauerwerks bzw. des umliegenden Gebirges erkennbar. Hier werden laufend Kontrollen und - soweit erforderlich - Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Überwachung der zutretenden ungesättigten Lösungen ergab keine wesentlichen Veränderungen. Die aktuelle Zutrittsrate liegt mit ca. 6 l/min im Bereich des langjährigen Durchschnitts.

Eine detaillierte Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Schacht Bartensleben", DBE-Dok.-Kennz. 9M/00YES01/GC/BZ/0001/00 (Anlage 17), enthalten.

٦	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	8augruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
	NAAN	NNNNNNNNN	имимим	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
	9М			99Y	·		GC	BY	0016	00



Blatt: 22

3.20 Schacht Marie

Die im Bereich des Hutgesteins in ca. 234 m, 250 m und 260 m Teufe beobachteten Konvergenzen liegen überwiegend im Bereich der Messunsicherheit. In 256,5 m und 264,6 m Teufe sind in 2001 durchschnittliche Konvergenzraten von -0,6 mm/a festzustellen. Wobei in 264,6 m Teufe die Konvergenzrate im Jahre 2001 in E-W-Richtung mit -1,4 mm/a erhöht ist.

Die für diesen Bereich empfohlenen Sanierungsmaßnahmen wurden im Februar 2001 ausgeführt. Hierzu wurde in diesem Bereich das Mauerwerk mittels Injektionsankerung konsolidiert. Im Gutachten der DMT vom 11.01.2002 wird der Schachtausbau insgesamt als funktionssicher und intakt beurteilt. Bei einer Kontrolle des Schachtes am 23.01.2002 wurden in den gesicherten Bereichen keine neuen Schädigungen festgestellt.

Die Überwachung der zutretenden ungesättigten Lösungen ergab keine wesentlichen Veränderungen. Die aktuelle Zutrittsrate liegt mit ca. 11 I/min im Bereich des langjährigen Durchschnitts.


Eine detaillierte Darstellung und Auswertung der Ergebnisse ist im anliegenden Bericht "Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Schacht Marie", DBE-Dok.-Kennz. 9M/00YES02/GC/ BZ/0001/00 (Anlage 18), enthalten.


4 Bewertung


Aus der geomechanischen Betriebsüberwachung 2001 ergeben sich keine Hinweise auf wesentliche Veränderungen der Standsicherheit der Grube. Im Südfeld und Zentralteil wurden lokale Schädigungen in Tragelementen festgestellt, worauf hin die betroffenen Bereiche gesperrt wurden.


Im Südfeld wurden vorsorgliche Verfüll- und Sicherungsarbeiten von der Südstrecke der -372 mNN Sohle aus begonnen.


Im Zentralteil soll durch eine vorgezogenen Verfüllung von Abbauen oberhalb der -332 mNN Sohle eine Verbesserung der Standsicherheit und eine Reduzierung der Beanspruchung der Barriere zum Salzspiegel erreicht werden. Mit entsprechenden Vorbereitungen zur geomechanischen Überwachung der Bauzustände wurde begonnen. Im Zuge dessen werden auch weiterhin zur Sicherung der Arbeitspunkte notwendige Sicherungsarbeiten durchgeführt.















Projekt PSP-Element Obj.-Kenn. Funktion Aufgabe UA Lfd.Nr. Komp. Baugr. AANNNA AANNX A A X XA A $N\ N\ N\ N$ NN 9M GC 00 99Y BY 0016





Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 Anhang 2 Blatt: 29 Nordostfeld Bartensleben ..Y..4. Nordfeld Bartensleben ..Y..2. Ostquerschlag Y..O. 00YESQ1 I Schacht Bart +133,8 -252,8 -392,3 Südfeld Bartensleben Südostfeld ..Y..3. Bartensleben ..Y..5. Firstbewegungen (v_F) im Zeitraum 08/2000 - 08/2001 Mittlere vertikale Konvergenzraten (v k) 1,6 mm/a ≥ v_F > 0,8 mm/a 2,0 mm/a ≥ v_K > 0,5 mm/a 0.6 mm/s ≥ v_p ≥ -0.6 mm/s (= nicht signifikante Bewegungen) 0,5 mm/a ≥ v_K ≥ -0,5 mm/a -0,5 mm/a $> v_{K} \ge -1,6$ mm/a 100 200m -0.8 mma > vp = -1.6 mma -1,6 mm/a > v_K ≥-3,2 mm/a -3,2 mm/a > v K ≥-3,8 mm/a

Projekt PSP-Element Obj.-Kenn. Funktion Baugr, Aufgabe UA Lfd.Nr. Komp. Rev. NNAAANN AANNNA X A A X XN N N NNN AANN A A 9M GC 0016 00 99Y BY












24.01.2002





Projekt PSP-Element Obj.-Kenn. Komp. Baugr. Aufgabe UA Lfd.Nr. Rev NAAN NNNNNNNNN NNNNN N N N NNNAAANN AANNNA AANN $X \ A \ A \ X \ X$ A A N9M 99Y GC ΒY 0016 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 Anhang 3 Blatt: 35



Mittlere horizontale Konvergenzraten (v)


- D,8 mm/a ≥ v_K > 0,5 mm/a
- D,5 mm/a ≥ v_K ≥ -0,5 mm/a
- -0,5 mm/a > v_K ≥-1,6 mm/a -1,6 mm/a > v_K ≥-3,2 mm/a
- -3,2 mm/a > v_K ≥-3,8 mm/a


0 100 200m

A4321019

							_				
	Projekt	PSP-Element	ObjKenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	_	1 DI =
	9M	NNNNNNNNNN	NNNNN	99Y	AANNNA	AANN	GC		0016		
Geomechar		<u>l·</u> Betriebsüberwa	chuna 200		·		- 00		Anhar		Blatt: 36
	Y	DOG 10000000 11 1. 1.	0110119 200	, 1				1	\	ig v	Diat. 00
Logertal I	The same of								1		
	1								1		Å
		\							ý	3	A
	Contract of the second	<u>A</u>							6	1	4
/	ď	À								.3	
	/	Ď}	er province and								
	_	Süde	abteilung N	Marie	1						
the same	1	OSSNAK	Y8.								
	1	Abbox 5 visit Par			1						
		34	*		1						
		THE REAL PROPERTY.	052NIK		1				C)stfeld	Bortensleben
125NK		Religion of the state of the st	ad the state of th								Y6.
			(Egg								Contract of the Contract of th
1251MK			1	THE Y		The same of the sa					A Comment
-260	3.4		19/4								
			34	V) /		1	Nordost			sleber	J & W.
4	4			1/2	4			Y.	A.T.		la la
	13/1		eld Bartens	sleben							A STEEL
	Mar Cold	. 18	Y2.	(F.)				of Charles	schlag		2 039NK
	5				1		1	YO		roemchicos	Tage .
		THE STATE OF THE S	Mal	(Ex	IK (25/5)	\$ M.	025N/K	2	Oalc	03	MANOR
		ethos A		136K (2 4) 135K (2 2/2 3)	A STATE	a la		W.			
	ungso	Week To See Line of the Control of t	Ostquerse	nlag 016NK	12211	IN BE	Of Gar	R _C	1		\mathcal{N}
	Particip (00	MINK STATE	0121	NIK GISNK GISNK	Bill de	Ni	721K (2.10)	J. Wander			The state of the s
	SOC!	The state of the s	6	19 months	18 100	- T 80 5	1				The state of the s
	00YES01	Country Harden	Service	- Imparis		1	722K (2,12)		doctfel	d Rar	tensleben
	+133,8	ben)	Walterstree	ko aŭdij	ANNOV B Mide		4		Y.		tensieben
	-290,7 -392,3	"	S Weller	4	18/11	(-	Abbqu 13 sid	i.			
			3		The same	000 11 stee					
			137K		0871tW	>	1				
		Überwachungsbereich Südfeld Abbau 8n und	h d 9n		60000 15 mBrys.			={}	_		
	Süd	dfeld Bartenslebe	en lask	Y	Sobar	13 694	Abbeu 15 milat	S. Carlotte			
		Y3.		2		4	1/		~~	ou 20	
				()		Abbou 16 n	3-12.				
							ARROU 18 MUS.	×.			
				1				13.8	2.		
L .									Tien Rich	blrecke	
										Oli eche	
A Produce have	-4-1-1	**			3						
		Konvergenzraten (v	Ю								
▶ 0,5 r	mm/a ≥ v _K	(> 0,5 mm/a (≥ -0,5 mm/a								0	100 200m
		≥-1,6 mm/a ≥-3,2 mm/a									
-3,2 n	nm/a > v _K	< ≥ 3,8nm/a									
		N #3441	hari	tala K			~ 0001				
		ITIIVI	ere nom Sohler	zontale K nkarte -29	onverge 11 mNN (nzrate (12Y	n 2001)				

A4331039





Messergebnisse aus dem Zeitraum bis 31.12.2001

Konvergenzstatistik

Messprojekt: Westfeld

MQ mit Messungen im Zeitraum von

Anhang 4

BY 0016 00

Projekt PSP-Element ODJ, Kern, Funktion Komponente Baugruppe Aufgebe UA Lid. Nr. Pav. NAAN NNNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNA AANN XAAXX AA NNNN NN

Blatt 39

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

										Konverg	enz Ge	schwindigke	Pil			
MQ-Nr.	Funktion	Komp.	Sohle	Ort	Richtung	Auffahrung	Nullmessung	letzte Messung	Freigabe bis	horizontal	vertikal	vertikal	Anz, Mess,	Vermarkung		Geologia
										[mm]	[mm]	[mm/a]				
1502005	15YEQ02	CG005K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Westquerschlag	NNW -	01.01.1913	30.11.1995	24.10.2001	24,10.2001	-4,2	-4,9	-0,8	15	Spreizhülsenanker (Långe 0,8m)		z2HS3
1511001	15YEA11	CG001K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Abbausystem 1.nördi. Westfeld	wsw -	01,02.1925	30.11.1995	24.10.2001	24,10.2001	0,9	0,9	-0,1	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)		z2SF
1702159	17YEQ02	CG 159K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Westquerschlag	NNW -	01,10,1913	05 12.1995	14 11.2001	14.11.2001	-12,0	-12,8	-0,7	18	Spreizhülsenanker (Långe 0,8m)		z2HS
1702163	17YEQ02	CG163K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Westquerschlag	NW - SE	01.06.1924	04.12.1995	14.11.2001	14.11.2001	0,0	-1,4	-0,0	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)		z2SF
-1711164	17YER11	CG164K	-372mNN, 4.Sohle	Westquerschlag Abbau3	W - E	01.01.1925	04,12.1995	06.06.1996			0,2	0,4	4	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	7	Geologie:

Programm: KONIVER Version: 7.53 Stand: 14.02:2902 negative MQ-Nr. = zerstörte bzw. nicht aktive MQ Blatt 1

05.032002 [1:08:45]

DBE Morsleben

Konvergenzstatistik

Messprojekt: Nordfeld

Projekt PSP-Element Obj. Kenn Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev.
NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA NNNN NN GC BY 0016 00

DISTE

MQ mit Messungen im Zeitraum von

bis

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 4 Blatt 40

Messergebnisse aus	dem Z	eitraum bis	31.12.200) .
--------------------	-------	-------------	-----------	-----

MO-Nr.	Funktion		Soble	Ort	Richtung Auffahrung	Nullmessung	leizte Messung	Freigabe bis	Konvergen:	z Ges ventikal	chwindigkeit vertikal Anz.		Vermarkung	Geologie
MIU-NI.	FUNKTION	Komp.	Zoule	Un .	Hieritary Admanyorg	Numessung	leizie messung	Freigabe bis	(mm)	(mm)	(mm/a)	wess	vernarkung	deviogre
822001	08YEA22	CG001K	-245mNN 1aSohle Bartensleben	Abbau 1 nördlich	W - Ě 01.11.1912	03.06 1996	15 11,2001	15.11.2001	-0,3	0,3	0,4	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	23OS
921036	09YER21	CG036K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	W - E 01.04.1962	22.11.1995	17.12.2001	17,12,2001	-0,8	-0,3	-0,2	23	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	23LS
921038	09YER21	CG038K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	W - E 01.04.1962	22 11.1995	21.09.2001	21.09.2001	0,6	0,9	-0.2	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3HAB
921042	09YER21	CG042K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	W - E 01.10.1964	22.11,1995	21 09 2001	21.09.2001	0,6	0,7	-0,5	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3LS
921045	09YER21	CG045K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Nordfeld	WSW - 01.04.1965	30.11.1995	21.09.2001	21.09.2001	0,5	0,8	-0,3	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3HA6
921078	09YEA21	CG078K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	W · E 01,10.1931	22,11 1995	17.12.2001	17.12.2001	-0,9	2,1	-0.1	24	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	23OS
921079	09YER21	CG079K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Nordfeld, Abbaustrecke 5	NNE - 01,11,1966	30,11,1995	24.10.2001	24.10,2001	0,5	0,8	-0,1	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3OS-z3BK/BD
921083	09YER21	CG083K	-253mNN-Sohle	Abbau 2n, Altstationen: 1.1(h) und 1.2(v)	W · E 01.05.1929	01.06 1970	10.09.2001	10.09,2001	-4,9	-3,6	0,0	41		z3LS / z3OS / z3AM
921088	09YEA21	CG086K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Lagerteil 8	WNW - 01,03,1981	03.06.1996	15.11.2001	15.11 2001	0.1	0,4	0,2	14	Spreizhûlsenanker (Länge 0,8m)	z2HS, z2SF, z3LS
921701	09YER21	CG701K	-253mNN 1.Sohle Bartensleben	Nordfeld, Bereich Abbau 1a	W - E 01.10,1962	27.09,1996	17.12.2001	17.12.2001	-0,1	2.7	2,2	47	Spreizhülsenanker (80cm) / Pkl. 2 an Kopfplatte v. Extensometer CG701E	23LS, 23OS, 23BK/BD
921702	09YER21	CG702K	-253mNN 1.Sohle Bartensleben	Nordfeld, Bereich Abbau 1a	W - E 01.10.1962	27.09.1996	17.12.2001	17.12,2001	0,4	-1,0	-1,1	47	Spreizhülsenanker (80cm) / Pkt, 7 an Kopfplatte v. Extensometer CG702E	z3LS, z3OS, z3BK/BD
1221123	12YER21	CG123K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	1.nördliche Richtstrecke	SSW - 01.02.1989	29.11,1995	01.10.2001	01.10.2001	0,2	0,9	-0,2	15	Spreizhülsenanker (Långe 0,8m)	z2HG; z2UE; z2SF; z2DS
1221125	12YER21	CG125K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	1.nördliche Richtstrecke	WSW - 01.12.1989	29.11.1995	01,10.2001	01,10,2001	-12,0	-11,8	-1,5	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3
1222052	12YER22	CG052K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	2.nördliche Richtstrecke	SW - NE 01.09.1963	29.11.1995	24.09.2001	24.09.2001	0,6	0,8	-0,1	15	Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)	z3HA8
1222055	12YER22	CG055K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	2.nôrdliche Richtstrecke	SW - NE 01.01.1964	29.11.1995	24.09,2001	24.09.2001	0,5	8,0	-0,4	15	Spreizhûlsenanker (Lânge 0,8 m)	z3OS-BK/BD
1222132	12YEA22	CG132K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Abbau 3n, MeBquerschnitt: 2.7(h) alt	W - E 01.11.1918	01.06.1970	10.09.2001	24.01.2002	-8,5			44	Noniusskala mit Dübel und Haken	z3AM, z3BK/BD-OS
1222134	12YER22	CG134K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Durchhieb Abbau 2n zu 3n, Meßquerschnilt: 2,5(h)/2,6(v)	alt NW - SE 01.11.1919	01.06,1970	12.11.2001	24.01.2002	-3,2	-2,5	-0,6	45	Nonuisskala und Dübel mit Haken	z3AM
1222135	12YER22	CG135K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Abbau 2n, Meßquerschnitt: 2.2(v)/2.3(h) alt	WSW - 01.08,1918	01.06.1970	26.11,2001	26.11.2001	-7,3	-25,3	-2,6	51	Nonuisskala und Dübel mit Haken	z3BK/8D-z3OS
1222136	12YER22	CG136K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Durchhleb Abbau 2n zu 3n, Meßquerschnlit: 2,4(h) alt	WSW - 01,08.1918	07.03,1984	10.09.2001	24.01.2002	1,1			30	Nonuisskala und Dübeł mit Haken	z3BK/8D-z3OS; z3AM (z3AM4/ah; z3AM5/ah; z3AM6/ah) z3SS
1222702	12YER22	CG702K	-291 mNN, 2.Sohle Bartensleben	Nordfeld, Abbau 2n	W · E 01.08,1918	27,09.1996	17.12.2001	17,12,2001		-0,6	-2,9	37	Mp 2 : Extensometerfuß mit Unibolzen, Mp 4 : Spreizhülsenanker L=0,8m $$	z38K / BD-OS
-1223133	12YEA23	CG133K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Abbau 4n, Meßquerschnitt: 2.8(v)/2.9(h) alt	SW - NE 01.01.1930	01.06.1970	18.05.1999	18.05.1999		-17,2	0,0	41		z3AM / z3BK/BD-OS / z3LS
1521128	15YER21	CG128K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	1.nördliche Richtstrecke	WSW - 01.01.1911	23,11.1995	19 10.2001	19 10.2001	-2,3	-2,6	-0,8	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3
1521135	15YER21	CG135K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	1 nördliche Richtstrecke	WSW - 01.01.1910	23.11.1995	19.10.2001	19 10.2001	-2,5	-2,5	-0,8	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS
-1521167	15YEQ21	CG167K	-332mNN, 3.Sohle Barlensleben	Nordfeld 1.Querschlag	NW - SE 01 10.1964	23.11 1995	20,03,1996	20.03.1996	0,0	-0,1	-0,6	3	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3BK / BD - OS
1522042	15YER22	CG042K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	2.nördliche Aichtstrecke	WSW - 01 10 1959	30.11.1995	19.10 2001	19, 10 2001	0,5	0,8	-0,3	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	MACS
1522057	15YEA22	CG057K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Verbindungsstrecke	NNW - 01,10.1964	23.11.1995	19.10 2001	19.10 2001	0,3	0,6	-0,3	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3O\$
1522168	15YER22	CG168K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	2.nördliche Richtstrecke	WNW - 01.12.1943	17.04.1996	19 10.2001	19.10.2001	-0.4	0,2	-0,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3LS
1522169	15YER22	CG169K	-332mNN, 3. Sohle Bartensleben	2.nördliche Richtstrecke	NNW - 01.10.1962	17.04 1996	19 10.2001	19,10,2001		0,0	-0,5	13	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3LS
1522170	15YER22	CG170K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Abbau 4a nördlich	SW - NE 01.11.1966	21.05 1996	19.10.2001	19.10,2001	-4,1			16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS
1721036	17YER21	CG036K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	W · E 01 05 1942	04 12 1995	13.11.2001	13 11 2001	-0,4	-0,1	0,0	19	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	23BK/BD .
172 1039	17YEA21	CG039K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	WSW - 01 12 1945	04 12.1995	13.11.2001	13.11 2001	-0,3	-0,2	-0,2	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM5na z3AM6/ah
1721046	17YER21	CG046K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	WSW - 01.02.1953	05 12.1995	13 11,2001	13 11.2001	-0,4	1,8	0,0	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS
1721050	17YEA21	CG050K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	WSW - 01 03 1953	05 12.1995	13.11,2001	13 11 2001	0,6	0.6	0,1	19	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3HA11
1721053	17YER21	CG053K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Nordstrecke .	WSW - 01.03 1953	05 12.1995	11 10 2001	11.10 2001	0,1	-0,2	-0,2	17	'Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z39K/BD
1721152	17YER21	CG152K	-372mNN, 4 Sohle	Nordstrecke	WSW · 01.04 1952	05 12 1995	13 11 2001	13 11.2001	-0,2	0,5	0,4	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM5/na z3AM5/ah z3AM4/na

Programm: KONVER Version: 7.53 Stand: 14.02.2002 negative MQ-Nr = zerstörte bzw. nicht aktive MQ Blatt 1

05 03 2002 11.48:00

Konvergenzstatistik

Messprojekt: Nordfeld

 Projekt
 PSP-Element
 Obj. Kenn
 Funktion
 Komponente
 Baugruppe
 Aufgabe
 UA
 Ltd. Nr.
 Rev.

 NAAN
 NNNNNNNNNN
 NNNNNN
 NNAAANN
 AANNA
 AANN
 XAXXX
 AA
 NNNN
 NN

 9M
 99Y
 GC
 BY
 0016
 00

DWEW

MQ mit Messungen im Zeitraum von

bis

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 4 Blatt 41

Messergebnisse aus dem Zeitraum bis 31.12.2001

MQ-Nr.	Funktion	Котр.	Sohle	On	Richtung	Auffahrung	Nullmessung	letzte Messung	Freigabe bis	Konverg horizontal (mm)	enz Ge vertikal (mm)	eschwindigke vertikal [mm/a]	it Anz Mess.	Vermarkung	Geologie
			Bartensleben	-											
1721179	17YER21	CG179K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Nordstrecke	NNW -	01.03.1953	18.04 1996	13.11.2001	13.11.2001	0,1	0,2	1,2	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM
-1727182	17YEA27	CG182K	-372mNN. 4.Sohle Bartensleben	Abbau 3n versetzt, Meßquerschnitt: (4.5(v)/4.6(h)) alt	W - E	01.10.1920	01.06.1970	06.10,1998	06.10.1998	-4,4			34	Noniusskala und Haken mit Dübel	z3BK/BD-OS

Programm: KONVER Version: 7.53 Stand: 14.02.2002

negative MQ-Nr = zerstörte bzw nicht aktive MQ

Blatt 2

05 03 2002 11:48:01

Konvergenzstatistik

Messprojekt: Südfeld

MQ mit Messungen im Zeitraum von

his

9М

DWES

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 4 Blatt 42

											eschwindiakeit			
MQ-Nr.	Funktion	Komp.	Sohle	Ort	Richtung Auffahrun	g Nullmessung	letzte Messung	Freigabe bis	Konverge horizontal	vertikal	vertikal A		Vermarkung	Geologie
		-			•		•		(mm)	[mm]	(mm/a)		•	
932084	09YEA32	CG084K	-253mNN, 1.Sohle	Südleld, Lagerteil B	W-E 01.01.19	21.05 1996	16.10.2001	16.10,2001	-5,2			15	Spreizhülsenanker (Länge 1,20 m)	ZBLS ZBHA ZZŠF ZŽŪE
231137	12YEA31	CG137K	-291mNN, 2.Sohle	Südfeld, Abbau Bs	SW - NE 01.01.19	37 24.03.1997	17.10.2001	17,10,2001	-3,3			28	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3LS / z3OS
1231138	12YER31	CG138K	Bartensleben -291mNN, 2,Sohle	Südfeld, Abbau 9n	SW - NE 01,01,19	37 21 03 1997	17 10.2001	17 10,2001	-3,9			28	Spreizhûlsenanker (0,8 m Lânge)	z2HS; z3LS/OS; z2SF; z2HS
1531174	15YER31	CG174K	Bartensleben -332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Südfeld, Durchhieb zw. Abb.8s v. Abb.9n	W - E 01.01.19	33 22 04 1999	17.10.2001	17.10.2001	-1,6	-2,4	-0,8	17	Punkt 1, 2, 3: Spreizhülsenanker (Länge 1,50m), Punkt 4: Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3BK/BD, z3OS, z3LS
1531175	15YER31	CG175K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Sudfeld, Durchhieb zw. Abb.6s u. Abb.9n	W - E 01,01.19	33 22.04.1999	17.10.2001	17 10.2001	-1,6	-2,5	-0,8	17	Spreizhúlsenanker (Länge 0,80m)	z3BK/BD, z3OS, z3LS
1531176	15YEA31	CG176K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Südfeld, Durchhieb zw. Abb.9n u. Abb.9s	W - E 01.01.19	34 22.04.1999	17,10.2001	17.10.2001	-1,7	-2,5	-0,8	17	Punkt 1, 2, 3: Spreizhülsenanker (Länge 1,5 m), Punkt 4: Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3LS-BK/BD, z3AM, z3BK/BD, z3OS
1531177	15YER31	CG177K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Südfeld, Durchhieb zw. Abb.9n u. Abb.9s	W - E 01.01.18	34 22.04.1999	17.10.2001	17.10,2001	-2,3	-2,8	-0,9	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,80m)	z3LS-BK/BD, z3AM, z3BK/BD, z3OS
1531178	15YE R 31	CG178K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Südfeld, Durchhieb zw. Abb.9n u. Abb.9s	W - E 01.01.19	22.04.1999	17.10.2001	17.10,2001	-2,5	-3,4	-1,1	17	Punkt 1, 2, 3: Spreizhúlsenanker (Länge 1,50m), Punkt 4: Spreizhúlsenanker (Länge 0,8 m)	z3LS-BK/8D, z3AM, z3OS-BK/8D
1531179	15YER31	CG179K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Südfeld, Durchhleb zw. Abb.9n u. Abb.9s	W - E 01.01.19	34 22.04.1999	17,10,2001	17.10.2001	-2,8	-3,4	-1,1	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,80m)	z3LS-BK/BD, z3AM, z3OS-BK/BD
1531759	15YER31	ÇG759K	-332 mNN, 3.Sohle Bartensleben	Südfeld Abb. 8s	W - E 01.01.18	33 13.03.2000	17.10.2001	17.10.2001	8,0-			8	Spreizhuelsenanker (L=1,5m), Pkt. 4 an Kopfplatte Extensometer CG759E	z3BK/BD, z3OS, z3US
1531760	15YER31	CG760K	-332mNN, 3. Sohle Bartensleben	Südfeld, Abbau 9n	W - E 01,01.19	33 13,03,2000	17.10.2001	17.10.2001	-3,9			8	Spreizhuelsenanker (L≤1,5m), Pkt. 4 an Kopfplatte Extensometer CG760E	z3BK/BD, z3OS, z3LS
1731061	17YER31	CG061K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	1.südl. Alchistrecke	WSW - 01,05.11	37 06.12.1995	17.07,2001	17.07.2001	-6,6	-4,0	-1,4	16	Spreizhûlsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS z3LS
1731068	17YER31	CG068K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	1.sūdl. Aichtstrecke	WSW - 01.01.11	41 06.12.1995	18.12.2001	18.12.2001	-5,2	-0,1	0,9	25	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS-BD z3AM z3BK/BD z3OS
1731069	17YER31	CG069K	-372mNN, 4.Sohle Bartensieben	1.südl. Richtstrecke	WSW - 01.04.1	06,12.1995	18,12,2001	18.12.2001	-6,5	-2,4	0,2	25	Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)	z3LS z3OS
1731071	17YER31	CG071K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	1,südl. Alchtstrecke	WSW - 01.05.1	33 06.12.1995	18.12.2001	18.12.2001	-6,1	-3,2	0,6	23	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z30\$
1731077	17YER31	CG077K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südstrecke	WSW - 01.07.1	06.12.1995	09.10.2001	09.10.2001	0,1	0,5	-0,1	16	Spreizhûlsenanker (Lânge 0,8 m)	z3AM5na z3AM5ah z3AM4na z3AM4ah z3AM3(na) anhyi
1731172	17YER31	CG172K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Sûdstrecke ûber Abbau 3	WSW - 01,05,1	15.07.1993	18.12.2001	18.12.2001	-12,1	-9,4	-1,1	40	Klebeanker (Länge 0,35 m)	z3OS
1731 173	17YEA31	CG173K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südstrecke über Abbau 3	WSW - 01.05.1		18.12,2001	18.12.2001	-15,5	-18,3	-1,5	43	Klebeanker (Länge 0,35 m)	z3O\$
1731174	17YER31		-372mNN, 4.Sohle Bartensieben	Súdstrecke über Abbau 3	WSW - 01.05.1		18.12.2001	18.12.2001	-15,6	-5,2	0,2	43	Klebeanker (Länge 0,35 m)	2305
1731175	17YER31		-372mNN, 4.Sohle Bartensieben	Südstrecke über Abbau 3	WSW - 01.05.1		18.12.2001	18.12.2001	-15,3	-1,7	0,6	44	Klebeanker (Länge 0,35 m)	z30S
1731176	17YER31		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südstrecke über Abbau 3	WSW - 01.05.1		18.12 2001	18 12.2001	-14,0	-10,2	-1,9	42	Klebeanker (Länga 0,35 m)	z30\$
1731177	17YER31		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südstrecke über Abbau 3	WSW - 01.05.1		18 12 2001	18.12.2001	-10,4	0,2	0,2	45	Klebeanker (Långe 0,35 m)	z3OS
-1731183	17YER31		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südstrecke über Abb.3; Meßstelle : 4/12 alt	WSW - 01,05.1		04.03.1997	04.03.1997		-103,9	-10,6	37	Stahlplatte mit Haken (einbetoniert)	z3AM
1731707	17YER31		-372 mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südstrecke über Abbau 2	W - E 01.05.1		18.12 2001	18.12.2001	-3,5			49	Spreizhülsenanker (Weststoß), Extensometerkopf (Oststoß)	z3OS
1731709	17YER31		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südstrecke über Abbau 3	W - E 01.05.1		18.12 2001	18.12.2001	-5,6			48	Universalmeßbolzen auf Extensometerkopfplatten (0,5 m Teule	
1734165	17YEÅ34		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Wetterstrecke	WSW - 01 07.1			14 11.2001	-54,4	-58,9	-1,8	38	Spreizhûlsenanker (Länge 0,8 m.)	22HS3
1734166	17YEA34		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Wetterstrecke	WSW - 01.08.1			14 11 2001	-54,9	-59,0	-2,8	36	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3
1734167	17YE A34		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Wellerstrecke	WSW - 01.08.			14 11 2001	-48,5	-48,1	-2,3	36	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	22HS3
1734168	17YEA34		-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Welterstrecke	WSW - 01,09.			14 11.2001	-30,2	-31,5	-1,6	32	Spreizhulsenanker (Länge 0,8 m)	z2HG z2HS3
1734169	17YEA34	CG169K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Wetterstrecke	WSW - 01.09.	993 29 10 1993	11.10 2001	11 10.2001	-12,5	-13,0	.0,4	32	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2SF+UE z2HG z2HS3
1734170	17YE A34		Bartensleben	Wetterstrecke	WSW - 01.10			11 10.2001	-7,3	-7,9	-0,2	29	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2UE+SF z2HG z2HS3
1734171	17YEA34	CG171K	-372mNN, 4,Sohle Bartensleben	Wetterstrecke	WSW - 01 10.	993 22 11 1993	11 10 2001	11 10.2001	-10,6	-11,2	-0.6	29	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2SF+UE z2HG z2HS3
1734178	17YEA34	CG178K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Wellerstrecke	WSW - 01 08.	993 12.08 1993	14.11 2001	14 11,2001	-51,7	-58,2	-2,6	30	Klebeanker (0,35 m Långe)	z2HS3

Programm: KONVER Version: 7.53 Stand: 14,02,2002

negative MQ-Nr = zerstörte bzw. nicht aktive MQ

Blatt 1

05,03 2002 11 48:38

DBE Morsleben

MQ mit Messungen im Zeitraum von

Konvergenzstatistik

1742154

Messprojekt: Nordostfeld

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 4 Blatt 43

GC BY 0016 00

DGEW

Messergebnisse aus dem Zeltraum bis 31.12.2001

17YER42 CG154K

-372mNN, 4.Sohle Bartensleben

2.nördliche Richtstrecke

Richtung Auflahrung WSW - 01.11.1987

04.12.1995

Nullmessung letzte Messung Freigabe bis

22,10,2001

22.10.2001

Geschwindigkelt

Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)

Geologie

z2HS2

Projekt PSP-Element Obj. Kenn Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lid. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA NNNN NN

99Y

Programm: KONVER Version: 7.53 Stand: 14.02.2002

negative MQ-Nr. = zerstörle bzw. nicht aktive MQ

05 03 2002 11:09:49

Morsleben DBE

Konvergenzstatistik

Messprojekt: Südostfeld

99Y GC BY 0016 00

DIGE W

MQ mit Messungen im Zeitraum von

Messergebnisse aus dem Zeitraum bis 31.12.2001

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Blatt 44 Anhang 4

									Konvergenz	Geschwindigk	eit		
MQ-Nr.	Funktion	Komp.	Sohle	Ort	Richtung Auffahrung	Nu#messung	letzte Messung	Freigabe bis	horizontal vertikal	_	Anz. Mess.	Vermarkung	Geologie
									(mm) (mm)	(mm/a)			
851002	08YEA51	CG002K	-245mNN, 1a Sohle Bartensleben	Lagerteil D	SW · NE 01.01 1920	17.04.1996	16.10.2001	16.10.2001	-0,9		13	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2UE z2SF
951064	09YER51	CG064K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Aichtstrecke Súdost	W - E 01.02 1964	21.11.1995	16.10.2001	16.10.2001	0,4 0,6	-0,0	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	23HA 8-9
951073	09YER51	CG073K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Richtstrecke Sûdostfeld	WSW - 01 10,1959	21 11.1995	16.10 2001	16.10.2001	0,4 0,4	-0,2	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM/na
951075	09YER51	CG075K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Richtstrecke Südostfeld	WSW - 01.10.1959	21.11.1995	16.10.2001	16,10.2001	0,2 0,3	-0,4	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3BK/BD
951080	09YEA51	CG080K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Südostfeld	W - E 01.08.1928	21.11.1995	15 11.2001	15.11.2001	-0,4 -0,8	0,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z30S
951081	09YEA51	CG081K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Súdostfeld	NNW - 01.06 1929	21.11 1995	16.10.2001	16 10 2001	0,5 0,5	-0,4	15	Spreizhûlsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM2/na
1251067	12YER51	CG067K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Richtstrecke Südostfeld	SW - NE 01.11,1914	17.04.1996	12.11.2001	12.11,2001	0,1 0,6	0,2	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z30S
1251124	12YER51	CG124K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Richtstrecke Südostfeld	W - E 01,01,1914	29.11.1995	24.09.2001	24.09,2001	-4,6 -0,4	0,1	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z2UE z2SF z2DS z3GT
1252721	12YER52	CG721K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Abbau 4s, Meßquerschnitt: 2.10(h) alt	WSW - 01.01.1933	01,06,1970	10.09.2001	10.09,2001	-10,0		44	Noniusskala und Haken mit Dübel	z38K/BD-OS
1252722	12YER52	CG722K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Abbau 13n, Meßquerschnitt: 2,12(h) alt	SW - NE 01.01.1933	01,06.1970	10.09.2001	10.09.2001	-13,7		43	Haken mit Dübel	23BK / 8D - OS
1551073	15YER51	CG073K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	1.südliche Richtstrecke	WSW - 01,11,1929	04.01 1996	24.10,2001	24.10.2001	-0,4 0,1	1 -0,1	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS
1551089	15YER51	CG089K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	1. südliche Richtstrecke	WSW - 01.01,1960	23,11,1995	15.11.2001	15 11.2001	0,4 0,7	7 0,4	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS z3LS
1551110	15YER51	CG110K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	1. südliche Richtstrecke	SW - NE 01.11.1966	23.11.1995	15.11,2001	15.11.2001	0,4 0,6	6 0,4	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3LS; z3HA
1551111	15YEQ51	CG111K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Querschlag	NNW - 01,12.1943	23,11.1995	15.11,2001	15.11.2001	0,3 0,3	7 1,4	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM5/na z3AM5/ah z3AM4/na
1551713	15YER51	CG713K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	1. súdl. Richtstrecke	WSW - 01.11.1929	08.06,1999	26.11.2001	26.11.2001	0,:	3 0,1	28	Spreizhûlsenanker (Lânge 0,8 m), Universalmeßbolzen auf Extensometerkopf (0,5 m Taufe)	23OS-BK/BD
1551714	15YER51	CG714K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	1. südt. Richtstrecke	WSW - 01.11.1929	08.06.1999	26.11.2001	26.11.2001	0,:	3 -0,1	26	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m), Universalmeßbolzen auf Extensometerkopf (0,5 m Teufe)	z3OS-BK/BD
1552106	15YEQ52	CG106K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	2.Querschlag	N - S 01.04.1967	23,11.1995	24.10.2001	24.10.2001	-0,2 0,	6 -0,3	16	Spreizhūtsenanker (Länge 0,8 m)	z3BK/BD
1751087	17YER51	CG087K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	2,südliche Richtstrecke	SW - NE 01,03.1926	17.01 1996	14,11.2001	14.11.2001	-0,9 -0,	4 -0,4	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS
1751090	17YER51	CG090K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	2.súdliche Alchtstrecke	SW - NE 01.04.1926	08.12 1995	14,11.2001	14,11,2001	-0,1 0,	2 0,8	17	Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)	z3LS
1751155	17YEA51	CG155K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	2.südliche Richtstrecke	SW - NE 01.12.1966	08.12.1995	11.10.2001	11,10.2001	0,2 -0,	1 0,2	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3BK/BD z3AM2/na z3AM3/na
1751160	17YEQ51	CG160K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Querschlag 1 nach Nordost	NNW - 01.04.1955	08.12.1995	14.11.2001	14.11.2001	-0,6 0,	2 0,3	19	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3O\$
1751161	17YER51	CG161K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Wetterstrecke südlich	N - S 01.04.1914	05 12.1995	11.10.2001	11.10.2001	0,4 0,	6 -0,3	16	Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)	z3HA6
1751162	17YER51	CG162K	-372mNN, 4,Sohle Bartensleben	Wetterstrecke südlich	NNW - 01.01.1914	05.12.1995	11.10.2001	11.10.2001	-1,1 -0,	,6 -0,5	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS2
1752096	17YEQ52	CG096K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südostfeld, 2. Querschlag	N - S 01 09.1964	18,04.1996	14 11.2001	14.11.2001	-0,6		15	Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)	z3BK/BD
1752158	17YEA52	CG158K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Zufahrtstrecke aus 2 südl. Richtstr	SW - NE 01,12.1949	08.12 1995	14.11 2001	14.11.2001	-0,1 -0,	.3 0,1	17	Spreizhûlsenanker (Lânge 0,8 m)	z3OS
1753123	17YEQ53	CG123K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	Südostfeld, Querschlag 4	N - S 01.09 1966	08.12.1995	14.11 2001	14.11.2001	-0,3 0,	.8 1,0	21	Spreizhülsenanker Länge 0,8m	z3AM5/na z3AM5/ah z3AM4/na
1753181	17YEQ53	CG181K	-372mNN, 4 Sohle Bartensleben	Südostleid, Querschlag	N · S 01.10.1966	18.04 1996	14.11.2001	14.11.2001	-1,3 -1	,2 0.5	5 16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	23OS
1753732	17YEA53	CG732K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	UMF I, Meßquerschnitt: Alt Bez.: (MF1(h)/MF1(v))	NNW - 01.09,1973	04.10 1973	22 10 2001	22.10.2001	-72,2 -67	,9 -0,2	2 49	Extensometerkopf und Haken mit Dübel	z2HS2
1753735	17YEA53	CG735K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	UMF I, Meßquerschnitt: Alt Bez.; (MF2(h)/MF2(v))	NNW - 01,09,1973	04 10 1973	22 10 2001	22,10,2001	-78,5 -63	.5 -0,4	4 48	Extensomelarkopf und Haken mit Dübet	z2H\$2
1753738	17YEA53	CG738K	-372mNN, 4.Sohle Bartensleben	UMF I, Meßquerschnitt, Alt, Bez.: (MF3 (h+v))	NNW - 01 09.1973	04.10 1973	22 10 2001	22 10.2001	-71,7 -66	,9 -0,8	8 48	Extensometerkopf und Haken mit Dubet	z2HS2
1													

Konvergenzstatistik

Messprojekt: Ostfeld

MQ mit Messungen im Zeitraum von

Messergebnisse aus dem Zeitraum bis 31.12.2001

bis

Projekt PSP-Element Obj. Kunn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA LAE.Nr. Rev.
NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNA AANN XAAXX AA NNNN NN
9M 99Y GC BY 0016 00

DREW

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 4 Blatt 45

												A Comment			1
MQ-Nr.	Funktion	Komp.	Sohle	Ort	Richtung	Auffahrung	Nullmossum	letzte Messung	Freinahe his	Konvergen horizontal	nz Ges vertikal	chwindigkeit vertikal Anz	Mace	Vermarkung	Geologie
MQ-14r.	Fulklion	Komp.	Some	Oil Control of the Co	richang	Admining	raumessung	leizie messurig	rieigabe bis	immi	imml	Imm/al	viess.	vernarking	Geologia
	201/5004		050-141 4 C-11-	Outcomplete	NNW -	01.11.1928	01 41 1005	21 00 2001	21.09 2001		ţ,			0 1171 - 1 (172 00 1	z3BD
901004	09YEQ01	CG004K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	MMM -	01,11.1928	21.11 1995	21.09.2001	21.09 2001	-1,1	-0,8	-0,8	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	2380
901016	09YEQ01	CG016K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N-S	01.10.1919	21,11.1995	21.09.2001	21.09 2001	0,2	0,1	-0,5	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	22HS2
901017	09YEQ01	CG017K	-253mNN, 1 Sohle Bartensleben	Osiquerschlag	N·S	01.10.1919	21.11 1995	21 09.2001	21 09 2001	0,4	0,6	-0,4	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	23HA5
901020	09YEQ01	CG020K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N - S	01.10.1919	21.11.1995	21.09.2001	21.09.2001	E,0	0,6	-0,4	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,θ m)	z3AM/na
901023	09YEQ01	CG023K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N - S	01.04.1914	22,11,1995	21.09.2001	21.09.2001	-0,6	-1,5	-0,7	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z30S
901026	09YEQ01	CG026K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Oslquerschlag	N·S	01,09.1957	14.07,1995	21.09.2001	21,09,2001	-1,8	-1,8	-0,6	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	22HS2
901082	09YEQ01	CG082K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Ostquerschiag	N - S	01.04.1913	17.04.1996	21.09.2001	21.09.2001	-0,4	-0.3	-0,5	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	22HS2
901086	09YEQ01	CG086K	-253mNN, 1.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N - S	01.01.1913	18.04 1996	21.09.2001	21.09.2001	-0,1	0,7	-0,5	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	22HS3
1201004	12YEQ01	CG004K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N-S	01.02.1981	29,11 1995	24.09.2001	24.09.2001	-5,8	-4,1	6,0	19	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	22/HS3
1201008	12YEQ01	CG008K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N-S	01.01.1916	09.04.1997	12.11.2001	12.11,2001	-0,3	-0,3	-0,6	13	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3LS
1201012	12YEQ01	CG012K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Osiquerschlag	N-S	01.01.1918	09.04.1997	24,09.2001	24.09.2001	-0,9	-0,7	-0,2	12	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	12HS3
1201015	12YEQ01	CG015K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	NNW -	01.01,1918	29.11,19 9 5	12.11.2001	12,11,2001	0,3	-0,6	0,1	17	Spreizhúlsenanker (Länge 0,8 m)	z2SF z2UE z2HG
1201016	12YEQ01	CG016K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N-S	01.01.1918	29.11.1995	12.11.2001	12.11.2001	0,1	-0,1	0,0	16	Spreizhûłsenanker (Länge 0,8 m)	z3HA5
1201021	12YEQ01	CG021K	-291 mNN, 2. Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N-S	01.01,1920	29 .11.1995	24.09.2001	24.09,2001	0,1	0,4	0,3	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM1-2/na / z3AM1-3/ah / z3AM3/na
1201025	12YEQ01	CG025K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Oslquerschlag	NNW -	01.06.1920	29,11,1995	24,09.2001	24.09.2001	-3,0	-3,0	-0,3	18	Spreizhülsenanker (Lânge 0,8 m)	z2H\$2
1201033	12YEQ01	CG033K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N·S	01.10.1952	29.11.1995	12.11.2001	12.11.2001	-0,2	0,0	-0,1	18	Spreizhùlsenanker (Länge 0,8 m.)	z3AM5/na ; z3AM4/na
1201126	12YEQ01	CG126K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Sohle -291mNN, Ostquerschlag	N·S	01.01.1918	09.04.1997	24.09.2001	24.09.2001	-2,2	-1,7	-0,1	11	Spreizhūtsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS2
1262038	12YEA62	CG038K	-291mNN, 2.Sohle Bartensleben	Erkundungsstrecke aus Abbau 1	NNW -	01,04.1958	29.11.1995	24.09.2001	24.09.2001	0,1	0,5	-0,1	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3AM6/na
1501011	15YEQ01	CG011K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	NNW -	01.01.1913	17.04.1996	19.10.2001	19.10.2001	0,5	0,5	0,2	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3LS
1501015	15YEQ01	CG015K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	NNW -	01.07.1913	23.11.19 9 5	19.10.2001	19.10.2001	0,2	0,6	-0,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3
1501018	15YEQ01	CG018K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N - S	01.01.1913	23.11 1995	19.10.2001	19.10.2001	0,8	0,9	-0,1	17	Spreizhûlsenanker (Länge 0,8 m)	z3HA9
1501022	15YEQ01	CG022K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N·S	01.01.1914	05.12.1995	22.10.2001	22.10.2001	0,2	1,0	-0,0	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3AM2/na z3AM/sh z3AM3/na
1501024	15YEQ01	CG024K	-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N - S	01.01.1915	05.12 1995	22.10.2001	22 10.2001	0.4	0,4	0,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	23HA5
-1501061	15YEQ01		-332mNN, 3.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	NW · SE		23.11.1995	20.02.1997	20.02.1997	6,0	0,4	-1,8	7	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2SF
1662750	16YEA62	CG750K	-346mNN, 4a Sohle Bartensleben	Ostfeld/Abbau 4	W - E	01.09.1957	24.10 1997	19.12.2001	19.12.2001	-0,4			50	Universalmeßbolzen auf den Extensometerkopfplatten von RB750(West) und RB753(Ost) (0.5 m Teufe)	23OS
1664752	16YEA64	CG752K	-352mNN, Flachen 4b Bartensleb	Ostfeld Flachen 4b	W - E	01.05.1997	22.03 1999	19.12 2001	19.12.2001	0,3			29	westl. Stoß: Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m), östi. Stoß: Extensometerkopf mit UMB (0,5 m Teule)	z3HA
1701011	17YEQ01	CG011K	-372mNN 4.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N·S	01 11 1922	04.12.1995	10.10.2001	10.10.2001	0,1	0,6	0,0	16	Spreizhülsenanker (Länge 0.8 m)	z3HA5
1701023	17YEQ01	CG023K	-372mNN 4.Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	$N\cdot S$	01.07,1922	04.121995	10.10.2001	10.10.2001	-4,7	-4,1	-0.7	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3
1701026	17YEQ01	CG026K	-372mNN 4. Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N - 5	01 12.1948	04 12.1995	13,11.2001	13.11.2001	1,5	1,2	0,5	18	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3HAB
1701151	17YEQ01	CG151K	-372mNN 4. Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	NNW -	01.12.1922	04.12 1995	13 11.2001	13.11.2001	0,3	-3,5	0,0	19	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2SF
1701157	17YEQ01	CG 157K	-372mNN 4. Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	N - S	01.10.1920	04.12.1995	10.10 2001	10 10.2001	-2,5	-2,1	-0,4	17	Spreizhüßsenanker (Länge 0,8 m)	23OS
1701180	17YEQ01	1 CG180K	-372mNN 4. Sohle Bartensleben	Ostquerschlag	NNW -	01 10 1951	18.04 1996	10 10.2001	10 10 2001	-0,1	0,3	-0,4	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3HA9
1763153	17YEA63	G 153K		Flachen 4	wsw -	01 12.1952	11 07 1995	10 10.2001	10 10 2001	0,2	-0,9	-0,1	20	Spreizhülsenanker (Länge 0,6 m)	z3LSO
			Danensieden											,	

Konvergenzstatistik

Messprojekt: Nordabteilung

MQ mit Messungen im Zeitraum von

bis

Messergebnisse aus dem Zeitraum bis 31.12.2001

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aulgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9м			99Y			GC	BY	0016	00

DISTER

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 4 Blatt 46

	MQ-Nr.	Funktion	Komp.	Sohle	On	Richtung Auffahrung	Nullmessung	letzte Messung	Erojaaha his	Konverge		schwindigkeit			
						,	riomicsaung	letzte Wessurig	Freigabe bis	horizontal [mm]	vertikal	vertikal A	nz. Mess	Vermarkung	Geologie
2	71001	02YER71	CG001K	-185mNN Schacht Marie	Lager H, Ebene 1	WSW - 01.10.1917	13.05 1997	02.10.0004	02.10.0001		[mm]	[mm/a]			
2	71002	02YER71	CG002K	-195mNN Schacht Marie	Lager H, Ebene 2	WSW - 01.10.1917	13.05.1997	03.12.2001	03.12.2001	-1.3			45	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	Ost-z3LS/West-z2HS
2	71003	02YER71	CG003K	-195mNN Schacht Marie	Lager H, Ebene 2	WSW - 01 10.1917	13.05.1997	04.07.2000	04.07.2000	-9,7			31	Hilli-Schwerlastanker (Länge 20cm)	Mauerwerk
2	71004	02YER71	CG004K	-195mNN Schacht Marie	Lager H, Ebene 2	WSW - 01.10.1917	13,05,1997	04 07.2000	04.07.2000	-5,6			31	Hilti-Schwerlastanker (Länge 20cm)	Mauerwerk
5.	71005	02YER71	CG005K	-195mNN Schacht Marie	Lager H. Ebene 2	WSW - 01 10,1917	04.05 1996	04 07.2000	04.07.2000	-1,4			31	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	Ost-z3LS/West-z2HS
2	71006	02YER71	CG006K	-195mNN Schacht Marie	Lager H, Ebene 2	WSW - 01.10.1917	04.05 1998	04.07.2000	04.07,2000	·6.0 ·4.4			22	Klebeanker (Länge 0,35 m)	(Mauerwerk)
2	71007	02YER71	CG007K	-185mNN Schacht Marie	Lager H, Ebene 1	WSW - 01.10 1917	08.09 2000	03.12.2001	03.12 2001	-0,0			22	Klebeanker (Långe 0,35 m)	(Mauerwerk)
2	71008	02YER71	CG008K	-185mNN Schacht Marie	Lager H, Ebene 1	WSW - 01.10.1917	21.12.2000	03.12.2001	03,12,2001				14	Gewindestange M16 x 200mm, eingeklebt mit Klebepatronen (Stahl SVA 16), und Universalmessbolzen.	Mauerwerk
70	03139	07YEQ03	CG139K	-231mNN 1. Sohle	Westquerschlag	NW - SE 01.12.1898	25.03 1996	02.11.2001	02.11.2001	-0,4			13	Ausführung als freies Stangenextensometer mit Meßuhr. Meßbasis 1,590m.	Mauerwerk
	04404	071/500		Schacht Marie	· -	02 0	23.00 1330	02.11,2001	02.11.2001	-5,8	-8,4	-2,0	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z2HS3
	04121	07YEQ04	CG121K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie		NNW - 01.10.1899	27,11.1995	02.11.2001	02:11,2001	0,0	0,6	-0,4	15	Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)	z3AM5/na
1	04127	07YEQ04	CG127K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marie		NNW - 01.05,1899	27.11.1995	02.11.2001	02.11.2001	0,1	0,5	-0,3	15	Spreizhûlsenanker (Länge 0,8 m)	z3HA8-9
1	04132	07YEQ04	CG132K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie		NNW - 01.03.1899	28.11 1995	02.11,2001	02,11,2001	-5,2	-7,0	-1,4	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	x2HS2
	71310	07YEA71	CG310K	Marie	Nordstrecke, Kammer 98	NNW - 01,01,1903	28.11.1995	02.11.2001	02.11.2001	-9,1	-15,8	-2,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 1,2 m)	z2HS2
	71319	07YEA71	CG319K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marie		WSW - 01.04.1911	19.04.1996	01.11.2001	01.11.2001	-0.7	-0,4	-0,4	13	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	x3HS3
1	71320	07YER71	CG320K	-231mNN 1.Sohle Schach Marle		WSW - 01.04.1911	19.04.1996	01.11.2001	01.11.2001	-0,5	-0,3	-0,3	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3HS3
1	71322	07YEA71	CG322K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marie	Nordstrecke E	WSW - 01.10.1912	19.04.1996	01.11.2001	01.11.2001	-0,1	0,5	-0,4	14	Spreizhûlsenanker (Länge 0,8 m)	z2HG z2UE
1	71323	07YEA71	CG323K	-231 mNN 1.Sohle Schacht Marie		WSW - 01.10,1912	19,04,1996	01.11.2001	01.11.2001	-0,1	0,1	-0,3	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	22HG 22UE
1	72098	07YEQ72		-231mNN 1.Sohle Schacht Marle		NNW - 01.01.1901	24.11.1995	02.11.2001	02.11,2001	0.3	0,5	-0,2	15	Spreizhülsenanker (Längs 0,8 m)	z3TM4 / z3TM5
1	72102	07YEQ72		-231mNN 1.Sohle Schacht Marie		NNW - 01.01.1901	24.11.1995	02.11.2001	02.11.2001	-1,7	-2.2	-0,6	16	Spreizhúlsenanker (Länge 0,8m)	x2HS2
1	72314	07YER72	CG314K	-231mNN 1.Sohle Schacht Maria		WSW - 01.01,1910	24.11,1995	01.11.2001	01.11.2001	0,0	0,1	-0,3	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3
	72315	07YEA72		-231mNN 1.Sohle Schacht Marie		SW - NE 01.01,1910	24.11.1995	01.11.2001	01.11.2001	0,4	0,3	-0,2	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3 / z2HG / z2UE
	72316	07YER72	CG316K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marie		WSW - 01.04.1914	28,11,1995	01.11.2001	01.11.2001	.2,€	-1,0	-0,6	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z2HS3
	73159	07YEQ73		-231mNN 1.Sohle Schacht Marie	_	NNW - 01.01.1901	24.11.1995	01.11.2001	01,11.2001	-2,2	-2,1	-0,6	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	x2HS2
٠,	73162	07YEQ73	CG162K	-231 mNN 1. Sohle Schacht Marie		NNW - 01,07,1904	28.11,1995	01.11.2001	01.11.2001		0,0	-0,4	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3BK/BD-OS
	73312	07YEQ73		-231mNN 1.Sohle Schacht Marie	2.Nordquerschlag	W - E 01.09.1916	28.11.1995	01,11,2001	01.11.2001	-0.*			17	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3TM / z3AM1-3/na / z3BK/BD-OS
1	73313	07YEQ73	CG313K	-231mNN 1.Sohie Schacht Marie	Sohle -231mNN, 2.Nordquerschlag	NNW - 01.04.1905	28.11.1995	01.11,2001	01,11.2001	-0,1	0,7	-0,8	18	Spreizhūlsenanker (Länge 0,8m)	z3BK/BD-OS
	74290	07YEQ74	CG290K	-231mNN, 1.Sohle Schacht Marie	3. Nordquerschlag Kammer 87	NW - SE 01.05.1904	21.05.1996	01.11.2001	01 11.2001	-4,3	-4,7	-0,6	15	Spreizhûlsenanker (Länge 1,2m)	z2HS2
77	74291	07YER74	CG291K	-231mNN 1 Sohle Schacht Marie	Lagerteil M, Kammer 76	NW - SE 01.10.1910	21.05 1996	02.11 2001	02.11.2001	-2,2	-0,5	0,2	14	Spreizhülsenanker (Länge 1,2m)	z2HS3 (A); z2HS3 / z2HS2 (B)
77	74311	07YEA74	CG311K	-231mNN 1.Sohie Schacht Marie	Nordstrecke B	WSW - 01.01,1904	28 11 1995	01.11.2001	01.11.2001	-8,6	-13,1	-1,6	19	Spreizhülsenanker (Länge 1,2 m)	z2HS3
77	77321	07YEA77	CG321K	-231mNN 1.Sohle Schachi Marie	Nordstrecke E, Kammer 123	WSW - 01.01 1912	21.05 1996	01.11.2001	01 11.2001	-7,5	-8,2	-1,1	16	Spreizhülsenanker (Länge 1,2m)	22HS2 / z2HS3
1															

Konvergenzstatistik Messprojel

Messprojekt: Südabteilung

MQ mit Messungen im Zeitraum von

bis

Messergebnisse aus dem Zeitraum bis 31.12.2001

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aulgabe	UA	Lld. Nr.	Rev
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9 M			994			GC	BY	0016	00

DGEW

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Konvergenz Geschwindigkeit

Anhang 4 Blatt 47

MQ-Nr.	Funktion	Komp.	Sohle	Ort	Richtung Auffahrung	Nullmessung	letzte Messung	Freigabe bis	horizontal	vertikal	vertikal A	ınz. Mess.	Vermarkung	Geologie
									(mm)	(mm)	[mm/a]			
781233	07YEQ81	CG233K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marie	1.Südquerschlag	NNW - 01,01.1908	27.11.1995	08.11,2001	08.11.2001	0,5	0,5	-0,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3HA8
782199	- 07YER82	CG199K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marie	2.Südstrecke	SW - NE 01.01.1901	19.04,1996	08 11.2001	08.11.2001	-0,4	0,3	-0,2	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3OS
782250	07YER82	CG250K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marie	1 Südstrecke	SW - NE 01.01.1904	19.04.1996	08.11.2001	08.11.2001	-0,7	-0,4	-0,5	14	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z2H\$3 / z2HG
782295	07YER82	CG295K	-231mNN 1.Sohle Schacht Marel	1.Südstrecke	SW - NE 01.01.1904	19.04.1996	08.11,2001	08.11.2001	0,2	0,1	-0,2	17	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z2HS3 / z2HG
783192	07YERB3	CG 192K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	2.Südstrecke	SW - NE 01.04.1901	27 11,1995	08 11.2001	08.11 2001	-0,5	-0,2	-0,4	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8 m)	z3OS
783196	07YER83	CG196K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	2.Südstrecke	SW - NE 01.02,1901	27.11.1995	08.11.2001	08.11.2001	-0,2	-0,0	-0,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3OS
783202	07YER83	CG202K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	1 2.Südstrecke	SW - NE 01.02.1920	28.11.1995	08.11.2001	08.11.2001	0,1	-0,3	-0.2	15	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z2SF, z2UE, z2HG, z3LS
783289	07YEA83	CG289K	-231mNN 1,Sohle Schach Marie	t Südstrecke A, Kammer 4	NNW - 01.05.1903	22.01.1996	08.11.2001	08.11.2001	-7.3	-10,8	-1,4	17	Spreizhülsenanker (Länge 1,2m)	z2HS3
783296	07YER83	CG296K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	1 2.Südstrecke	SW - NE 01.01.1901	19.04.1996	08.11.2001	09,11.2001	-0,3	0,4	-0,3	16	Spreizhülsenanker (Länge 0,8m)	z3O\$
784214	07YER84	CG214K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	3. Súdstrecke, Lagertell K	SW - NE 01.04.1901	19.04.1996	08.11.2001	08.11.2001	0.2	0,2	-0,5	14	Spreizhúlsenanker (Länge 0,8m)	z38K/B0
784292	07YERB4	CG292K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	4.Súdstrecke, Kammer 60	W - E 01.03.1903	21.05.1996	08.11,2001	08.11.2001	-4,2	-2,6	-0,3	15	Spreizhülsenanker (Länge 1,2m)	z2HS
784293	07YER84	CG293K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	3.Südstrecke, Kammer 36	WSW - 01.01.1900	21.05.1996	08,11.2001	08.11.2001	-1,7	0,9	0,1	15	Spreizhülsenanker (Länge 1,2m)	z3AM6/ah, z3SS, z3AM6/na
784294	07YER84	CG294K	Marie	3.Südstrecke, Lagerteil K	SW - NE 01.04.1901	19,04.1996	08,11.2001	08.11.2001	0,2	-0,3	-0,3	14	Spreizhülsenanker (Långe 0,8 m)	z3BK/8D
784317	07YER84	CG317K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	3.Südstrecke, Kammer 39	NW - SE 01.07.1909	28.11.1995	08.11.2001	08.11.2001	-1,3	0,6	0,2	16	Spreizhülsenanker (Länge 1,2 m)	z3AM4/na z3AM3/ah z3AM3/na z3BK/BD
78731 8	07YEA87	CG318K	-231mNN 1.Sohle Schach Marie	at 1.Südquerschlag	WSW - 01.04,1909	27.11.1995	08.11.2001	08.11.2001		-1,2	-0,4	15	Spreizhùlsenanker (Länge 2,0 m)	z3HA5; z3HA6

٦	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Ваидпирри	Autgabe	ŲA	Lld. Nr.	Rev
	NAAN	имимимиими	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XXAAXX	AA	ииии	NN
i	9M.			99Y			GC.	BY	0016	01

DBE

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 5


March Marc	Extensometer	_	W				Stand: 31	.12.01	Abschnitt	taverschiebu	ing, Abschr	ittsverto	rittung und V	erformung	geschwing	igkelt bea	zogen auf di	e Anfangame	ssung		Abs	chnittsve	rechieb	ung, At	schultts	verformu	ıng bezo	gen auf	das Jehr S	901
No No No No No No No No	-			Geologie	Geologia	Tev	te (m)	Datum Datum												ida [mm/im*a]	-		_							
The column 1		Richtung Uni	EMU- Schreibe	imi Struktur	Serie	P01 P02 P03	P04 P05 P	Aritangs- Intrie	P01-0 P02	P01 P03-P02	P04-P03-P05	P04 P06-P	05 P01-0 P02-	P81 P83-P62	P04-P03 P05	P04 P08 P0		P02-P01 P03	P02 P04 P63	P05-P04 P06	POS P014	P02-P01	P03-P02	P04-P08	P05-P04	P06-P05	P01-0 P0	2-P01 P03	P02 P04-P1)3) P05-P04 P06-F
Column C		E 8/352 Pteries	15,5	Hauptmulde	23BK/BD-O3	1,0 7,0 13,0	14,0	01.08.70 20.09.0	1 -0,40	0.80 -0.30	0,20		-0,40 0.	13 -0,05	0,20		31,3 -0,013	3 0,004 -0,	002 0,006		0.00	0 -0.018	-0.037	-0.111		\neg	0.00	0.11	0,22 -0,1	1
Column	3 16YEA22 CG725	E 13/290 Plene:	9,5	Hzupbnuide	238K/80-03	1.0 3,5 7,0	B.0	01.06.70 20.09.0	1 -1,10	0.20 0,40	-0,20	40	-1.10 -0	08 0,11	-0,26	16	31,3 -0,03	-0.003 0,	900.0-	200							$\overline{}$			
A S	Ostleid - Ostmalde									100	0,20 -1	,80			0,02 -0	,16				-9,005					2,000	_		1		2 0.00
Column C	6 18YEA62 CG750	E 0/291 Pteles	3.6	Ostmulde Ostmulde	238K/80-05	1,9 2,3 3,8	-	23.10.97 19:12.0	0,16	0,14 0,08		+	0,11 -0	.35 0,05 .			4,2 0,02	6 -0,084 0.	113	7	0.00	0,047	0,038				0,00	0,02		+
Company Comp	8 16YEA84 CG752 9 16YEA62 CG753	E U/80 Pfeiler	10,0	Ostmuide	238K/BD-03	1,9 8,4 9,9		24.10.97 19.12.0 24.10.97 19.12.0	1 -0,08	0.26 0,07 0,01 -0.23			-0,05 -0,	04 0,05			4,2 -0,013	3 -0,010 0,	204								-0,08 -0.04	0,04		
Column C	10 16YER31 CG759	E -100/0 Schwi		Südmulde	23/05-BK/B	25 48 73	9,4	13.03.00 17.10.0	0.15	0,27 0.91	-0,03				-0,69		1,6 0,04	6 0,073 0,	28 -0,009		0,05	2 0,080	0,242	-0.009		-			0,0- 08,0	2
The column The	12 17VERS1 CG703	F 4 9/77 Schwi	ne hrait R.C	Südmulde	230S-BK/88	5,2 9,6 14,1	18,6 23,1 23	,7 29.01.97 18.12.0	1 -0,28	3,84 -0.39	-0,15 -0	,93 0,6	1 -0.06 -9	83 -0.09	-0,ζ3 -0	25 0.0	9 4,9 -0,011	2 -0,171 -0,	019 -0,007	-0,042 0.	19 -0.02-	4 -0,155	-0.021	-0,023	-0,020	0.603	-0.11	-0.71		0 -0,09 0.
The column The	14 17YER31 CG705	E -2/83 Schwi E 97/84 Pfeiler	abe,breit	Súdmulde	23OS-BK/B	1,9 6,4 30.0		29.01.97 18.12 (1-0.05	0.04 -0.54		.40	-0.03 D	01 -0.02	0,53 -0	A2	4,9 -0,00	7 0.002 -0)	X05	-0,013	0.03	0,010	-0,004	0,021	-0,026		0,05	0,05	0,10	31 -0.34
Part	vestreid - Westmulde vel 17YER11 CG703	E 100/- Firste		Westmuide	22SF	2.0 5.0 10,0	20,0	19.05.95 19.12.0	1 -0,01*	0,17" 0,02"	0,13*		-0.01" 0,	06. 0'00.	0,011		6,6 -0,00	0,009* 0,0	0.002*		-0.01;	2 -0,009	-0.009	-0,006		\dashv	-0.02	-0,03 -	0,05 -0.0	6)
Column C	18 17YER11 CG706	E 100/- Firsto				2.0 6.0 10.0	20.0					+	-0,07* -0,	03. 0'00.	0,02"	_	5,3 -0,013	3° -0,005° -0,0	12' 0,000'		0,00	000,0	-0,000	0,000	=	_	0,00	0,00		
Company Comp	20 15YEF05 CG757	E 1004						03.11.98 26.07.0 04.11.98 25.07.0	1 -0,30				-0.01				2,7 -0,00	8						_			-0,18 0,00		\pm	
Company Comp	21 17YEF05 CG758	E 100/-		Hauptmulde			10			3.50	0.10			22 000	170		2,7 0,00	3.	90 010				-			\exists	0.12			
The process	23 17YEQ01 CG724	E 4/187 Pfello	7,0 1 10.5	Hauptmulds	z2SF	0.5 1.0 9.0	5.5 A.D. 6	5 01.06.70 05.09.0		-0.10	0.90	40 22		-0,05	0,31	.60 4.4				0.153 0	41 -4.84	2 0,239	-0,162 -0.061 0.238		0.476	0.000			0,12 0,0	o l
Temporary Company Co	25 17YEQ01 CG726	E 2/186 Pfeller	13.0	Hauptmukse	2308							40	-0,40		-0,0)	.80	4			6,026					1,698		0,12)		0,2	6 0,85)
Company Comp	27 09YER21 CG702	E 65/269 Schw	7,0	Hauptmulde	23BK/8D-0	7,0 14,0 21,0	28,0	27.11,95 17.12.0	0,11	0,26 -0,15 0,58 0,01	2,15		0,02 -0 0,11 -0	.08 0.00	0,00		8,1 0,01	3 -0,007 -0,0 3 -0,014 0,0	000 _0.051		0,00	40,001 6 40,039	0,003 -0,004	0,005		_	0,06	-0,01	0,02 0,0 0,03 1,6	
Second Corporal Prop. Prop. Prop. Prop. Second Corporal Prop. Seco	Zentratieli Südostfeld -	E 3/171 Piella	10.0							3.90		+	.880 7	80				7 . 0.249			70.20	7 0455					.011	0.23		
St. Conf.	30 12YER52 CG722	E -93/24 Schwi	4.5	Hauptmufde	238K/80-0	4,0 14,0	Upc. 12,0 12	01.06.70 10.09.0	4,40 -1	3,60	_	\perp		35		-	31,3 0,03	5 -0,043			0,32	B -0,057						-0,57	\perp	
Street Copyrig Dec. Sections 34 Magnetic Section 34 44 44 10 10 10 10 10 1	32 ISYER51 CG714 Rateich Versatzaufbere	E -100/- Schwi	olmulde	I €auptmulde	238K/BD-O	0,7		29.01.07 20.11.0	2,77				3,98	4			4,8 0,82				0,46						0,32			
Section Sect	38 16YER61 CG710 34 (6YER51 CG71)	E 100/- Finis E 100/- Schwe	obe 7,5	Hauptmulde Hauptmulde	238K/8D-03	1,5 7,0 12,0 1,5 4,0 6,2	20.0	20,12,95 19,12,0	1 -0.38* -	0.731 -0.591			-0.35* -0.	29' -0,27'	0,0%		5,0 -0,07	0- '80,0- '7	.051		-0,69	9 -0.043 6 -0.662	-0,526	0.030			-0,77	-1,41	1,56,	4
Strict Column C	36 16YER51 CG715	E 81/288 Schwi	nbe 7.5	Hauntmulds	L38K/RD-O	19) 341 49	6.4	30.04.97 19.12.0 06.03.97 19.12.0	1 0.15"	0.08° 0.26° 0.08° 0.50°	0,12*	+	0.10* 0.	05° 0,17° 05° 0,33°	0,10		4.6 0.03	c 0,01° c	.04' 0.02*	_	0,04	-6.069	0.007	0.021		_	0.06	-0.10	0,01 0,0	
A Perfect COTTON Lines Scheekee 8.5 Percentage College Colle	38 16YER51 CG71	E 82/288 Schwi	ebe 7,0	Hauptmuide	23BK/BO-O	1.9 3.4 4.9	6.4	06.05.97 19.12.0	1 0,23	0,00" 0,43"	0,04*		0,16° 0,	12" 0,11"	0,00		4,6 0,03	3° 0,00° 0	0.01		-0,00	0.076	-0,007	-0,021		1	0.01	0.11 -	0,01 0,0 0,04 0,0	6
46 1977-185 Contract 500 Sheekee 50 Hauptines 1288-1870-1871 34 43 54 1288-1871 31 31 31 43 54 1288-1871 31 31 31 31 31 31 31	41 16YERS1 CG720	E 81/288 Schw	nbe 8,5	Hauptmulde	23BK/8D-0	1,9 3,4 4,9	6.4	29.04.97 19.12.0	1: 0,00"	0.091 0.331	0.22*		0.00* 0.	06' 0,22'	0,15	/	4.6 0.00	M ADIE 0	061 0.001		0.00	7 -0.055	0,028	0,021			0,01	-0,08	0,04 0,0	3
46 1977-185 Contract 500 Sheekee 50 Hauptines 1288-1870-1871 34 43 54 1288-1871 31 31 31 43 54 1288-1871 31 31 31 31 31 31 31	43 18YERS1 CG72	E 66/288 Schwi	ebe 8,	Hauptmukte	23BK/BD-03	1,9 3,4 4,9	6,4	29.04.97 19.12.0 05.05.97 19.12.0	0,10*	0,07° -0.09° 0,21° 0,18°	-0,07* 0,20*		0,07° 0,	05° 0,06° 14° 0,12°	-0.0£* 0.12*	-	4,6 0.03	0.02 0	0.03* 0.03*	_	0,03	4 -8,007 0 -0,014	-0,014 -0,097	-0,021 -0,034 0,014			0.05	-0.01	0,14 -0,0	5
47 IPPERS COTYACE 50/280 Echnology 50 Polymer 50/280 Echnology 50/280 50/28	45 16YER51 CG724 46 18YER51 CG721	E 85/288 Schwing 85/2	ebe 9,0	Hauptmulde Hauptmulde	23BK/BO-0	1.9 3.4 4.9	6,4	25,04,97 19,12,0	1 9.17"	0.241 0.111	D.14*		0,11' 0,	30' 6.04'	0.05	-	4,7 0,00	2" 0,03" 0	011 0.021		0.00	0,034	0,014	0,021		\exists	-0.01	0,12	0,02 0,0 0,11 0,0	4
49 TYPEAS COTTABLE 995. Firsts Obstander 229.52 1.0 3.0 5.0 0.000,779 22.10.01 1.0 0.30 0.70 0.55 1.000 0.005 0.000,70 0.003 0.000 0.1 0.	48 16YER51 CG72	E 0,1/287 Pfelle	10,0	Hauptmulde Hauptmulde	z38K/8D-O	1,9 3,4 4,9 1,9 7,7 9,2	6,4	28.04.97 19.12.0 25.07.97 19.12.0	1 -0,041 -	0,08° 0,21° 8,39° 0,00°	0,20*				0.13		4,6 0,0 4,4 0,0	0, -0,05, 0	00.					0,034		\equiv	0,05	-0,10 - -0,65	0,01 0,0	5
Si TYPASS C0736E 7185 Field Sc Colesafed 22182 1,0 3.0 5.0 0.00977 22.1010 1.100 1.000 0.00 0.555 22.1 0.007 0.000 0	49 17YEA53 CG73	E 98/5 Firsta E 98/24 Schie				1,0 3.0 5.0		06.09.79 22.10.0	1 1,80	0,60 -29,10			1,80 0	.30 -14,55	_		22,1 0,08	1 0,014 -0.	357		0,10	7 -0,653	-2.031		-	#	0,00	-0.11	4.16	
Sci TYPEASI CO7738F 4/193 Pleiler 6,5 Chisapel 22/152 1,0 3,0 5,0 0.08,0 79,2 22,0 1,0 2,0 70,0 32,60 -0,25 -0,25 -0,26 -0,00 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,10 -0,267 -0,267 -0,10 -0,267 -0,2	51 17YEA53 CG73	E 0/195 Pleile	6,5	Ostsattel Ostsattel	22HS2 22HS2	1,0 3,0 5,0 1,0 3.0 5,0		06.09.79 22.10.0	1 11.00 1	8,00 (1,10 0,90 0,30			0,50 0	00 5.55 45 0,15	-		22.1 0,49	7 0,406 0,	251		-0,10	0,160 7 0,160	-0.053				0.11	0,32	0,21	
ST	54 17YEA53 CG73	E 4/193 Pielle	6.8	Ostsallel	22HS2	1,0 3,0 5,0		08.09.79 22.10.0	1 32,60	0.50 12,70			32,80 -0	25 6,35		+	22.1 1,48	1 -0,011 0,	287		0,10	0,267	0.160			=	0,11	-0.43 0.53	0,32	
56 TYPEASK CGY-SEE 100- Finish CSSARIMA 22/152 5.5	66) 17YEA53 CG73	E 47/299 Sonle		Ostsatiol	z2HS2	1,0 3.0 5,6		06.09.79 22.10.0 06.09.79 22.10.0	1 0,10	0.50 -0.80 6.80 12.00			0,10 0	25 -0.40 90 6.00		+-	22,1 0,00	5 0,011 -0,	18		0,00	0.053	0,053	=	-	\Rightarrow	0,00	-0.11	211	+ +
66 TYPEASH CG7518 CF9	58 17YEA54 CG74	E 100/- Firste		Osisalial	z2HS2	5,6		30.07.85 31.12.0	1 0,00								18,4			-		i			==	=	-			
82 YPEASH CG7928 CR09 Syrt	60 17YEA54 CG75	DE 0/190" Stoff		Ostsattel	22HS2 22HS3	5.5		30.07.85 31.12.0	1 28,00				6,22				2,7		•		0,00	0			_	• •	0,00	-		
68 TYPEAS CG756E 0799 Stu0 Ostsatel 2215 4.5 (30.07.85) 31.12.01 17.00 3.78 16.4 (2.20 0.000) 5.00 0.000 5.000 5.0	62 17YEAS4 CG75	E 0/390 Sloil		Ostsattel	22HS2	4,8		30.07.85 31.12.0	5,00				1,11	-			16,4 0,064				0,21	7		\exists			0,00			
69 TYPERS2 CG741E 100- Finish Ossatise 2245 4.5 30.07.89 \$1.12.01 9.00 2.00 16.4 0.122 0.217 0.00 30.0	65 17YEA54 CG75	E 0/390 Stoß		Ostsatiel	22H52	4.5		30.07.85 31.12.0	1 _17,00				3,78				16,4 0,23				0,00	0) (\exists						
68 17YERS2 CG745E 1000 Solve Ostasted 221S 4,5 30,07.85 17,07.69 4,6 5,7 17,07.69 4,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	67 17YER52 CG74	E 100/- Firste		Ostsatiel	22H5	4.5		30.07.85 31.12.0	9,00				2,00		\Rightarrow		16,4 0,12	2			0,21	7				=	0,96	\Rightarrow		
71 77/ERS2 CG745E 1004 Fixin Ostsans 22HS 5.6 9007.85 31,12.01 5.00 1,20 156,4 0,073 0,135 0,096 72 77/ERS2 CG745E 090 Sto9 Ostsans 22HS 6.5 9007.85 31,12.01 15,00 2,31 16,4 0,140 0,140	69 17YEB52 CG74	E -100/- Soble		Osfsatiel	22/15	4.5		30.07.85 17.07.8	1 27.00							+-	4.0	7							\Rightarrow	_	$\neg \neg$	\pm	-	
73] TYERS2 C67476 0229 Stots Usisated 122HS 6.5 30.07.85 31.12.01 51.00 7.85 16.4 0.477 0.000	71 17YEB52 CG74	SE 100/- Roste		Ostsatlel Ostsatlel	22HS	5.0 6.5 6.5		30.07.85 31.12.0	1 6,00				1,20 2,31 7,85	_			16,4 0,07	3)			0,13:	5			\equiv	_	0,00			

I	Projekt	PSP-Element	Obi. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
I	NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AΑ	ИИИИ	NN
I	9G			99Y			GC	BY	0016	00



Geomechanische Betriebsüberwachung 2001


Anhang 6





Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 6




									_	
	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	ŪΑ	Lfd. Nr.	Rev.
ı	NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	ииии	22
	9G			99Y			GC	BY	0016	00



Geomechanische Betriebsüberwachung 2001


Anhang 6





Geomechanische Betriebsüberwachung 2001


Anhang 6





Geomechanische Betriebsüberwachung 2001


Anhang 7



DBED

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 7



 Projekt
 PSP-Element
 Obj. Kenn.
 Funktion
 Komponente
 Baugruppe
 Aufgabe
 UA
 Lfd. Nr.
 Rev.


 NAAN
 NNNNNNNNN
 NNNNNNNNN
 NNAAANN
 AANNNA
 AANN
 XAAXX
 AA
 NNNN
 NN

 9G
 99Y
 GC
 BY
 0016
 00



Geomechanische Betriebsüberwachung 2001


Anhang 7





Geomechanische Betriebsüberwachung 2001


Anhang 7





Geomechanische Betriebsüberwachung 2001

Anhang 8





Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	ſ
NAAN	NNNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AΑ	ииии	NN	ı
9G			99Y			GC	BY	0016	00	l





Geomechanische Betriebsüberwachung 2001


Anhang 8


















-371,6


17YEA55 R001 Abbau im Hartsalzlager C


17YEQ01 *Ost-Querschlag*


-375m NN



L														Datur	VUnterschrift		1912.	96
				Projek	d:	Mors	leben		Klossifizierung:	Projekt	PSP-Element ·	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente Baug	ruppe Aufgab	B UA Lfd	Nr. Rev.	CAD S0001015.001
-				-		Name/Unterschrift	Ersteller	und Zeichnung:	snummer Fremd	9 M	NAN NAN NAN N			CG724E				Maßstab: 1 : 100
		,		gez. bearb.						BfS	Titel : Exter	nsomet	erstatio	n 17YEQO			_	MF-Nr.:
Rev	Stand	Änderung	gepr./freigeg. Unterschrift	gepr.	12 96					pro	Geolog	isches P	rofil und	Anordnung de				Blatt 1 von 1 Blatt







WNW **ESE** z3BK/BD-OS -348,6 Ablese38 95 38,90 39,00

Ausschnitt aus Sohlenriß -346m NN

M 1:1000

-353m NN


Anlage Nr. 8	Blatt _1_ von _1_
zu:	DBE:
9M/99Y/GC/BY/0016	5/00


Freigabe DBE

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift

\vdash								•					Datum	CHE SOT II			
1				Projek	t:	Morsle	eben	Klassifizierung:	Projekt		Obj. Kenn.		Komponente Bougru				
\vdash	+								NAAN	инининини	ининий	NHAAANN	A A N N N A A N	N XAAX	AA N	1 1 1 1 1 1 1	ULV
\perp	\perp				Datum	Name/Unterschrift	Ersteller und Zeichnungs	nummer Fremd	_9M	,		16 Y E A 2 2	CG728F	GB	TY Of	102 01	Maßstab: 1 ; 50
1	1 1			gez.	12.96				7			1010/12	Odizor	u u	11100	702 01	Mahatab: 1 ; 50
01	09.04.98	Revision Ausschnitt Sohlenriß -346m NN.6	4.98	bearb.	12.96				BfS	Titel: Exter	nsomet	erstation	n 16YEA	22 CG7	28E		MF-Nr.:
Re	/. Stand	Änderung	gepr./freigeg. Unterschrift	gepr.	12.96				m ₁₃	Geolog	isches P	rofil und A	nordnung der	Meßstre	ecken		Blatt 1 von 1 Blatt
_										<u>-</u>						لبتب	





	NAAN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	where the same of
	9M 02YER71 GC BZ 0003 00	DREM
Geomecha	anische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H	Blatt 3
nhaltsverz	_	Blat
		
1	Einleitung	4
2	Messsituation und Messsysteme	5
2.1 2.2	Geologie Bergbauliche Situation	5
2.3	Überwachung des südlichen Abschlussbauwerkes	8
3	Mess- und Befahrungsergebnisse	9
3.1 3.2	Visuelle Überwachung Konvergenz- und Extensometermessergebnisse	14
3.2 3.3	Austrittsmengen und Lösungszusammensetzungen	16
3.4	Radar-Messungen	18
4	Bewertung	18
5	Zitierte Unterlagen	20
Verzeichni	is der Anhänge	
Anhang 1:	: Diagramm 3: Horizontale Konvergenzen Lager H (02YER71/R001)	21
Aimang 1.	Diagramm 4: Horizontale Konvergenzraten Lager H (02YER71/R001)	22
	Blagfamm 4. Florizontalo Romyolgonziaton Lagos Fr (02 f Live m 100 f)	
Blattzahl d	lieser Un terl age ohne Anlagen:	22
Blattzahl d	dieser Un terl age ohne Anlagen:	22
Blattzahl d	lieser Unterlage ohne Anlagen:	22
Verzeichni	is der Anlagen	22 Blattzah der Anlage
Verzeichni	is der Anlagen Lager H, Südliches Abschlussbauwerk	Blattzah der Anlage
Verzeichni	is der Anlagen	Blattzah
	is der Anlagen Lager H, Südliches Abschlussbauwerk	Blattzah der Anlage
Verzeichni	is der Anlagen Lager H, Südliches Abschlussbauwerk	Blattzah der Anlage
Verzeichni Anlage 1:	is der Anlagen Lager H, Südliches Abschlussbauwerk	Blattzah der Anlage
Verzeichni Anlage 1:	Lager H, Südliches Abschlussbauwerk DBE-DokKennz.: 9M/02YER71/GC/RL/0001/01	Blattzah der Anlage
Verzeichni Anlage 1:	Lager H, Südliches Abschlussbauwerk DBE-DokKennz.: 9M/02YER71/GC/RL/0001/01	Blattzah der Anlage
Verzeichni Anlage 1:	Lager H, Südliches Abschlussbauwerk DBE-DokKennz.: 9M/02YER71/GC/RL/0001/01	Blattzah der Anlage
√erzeichni Anlage 1:	Lager H, Südliches Abschlussbauwerk DBE-DokKennz.: 9M/02YER71/GC/RL/0001/01	Blattzah der Anlage
Verzeichni Anlage 1:	Lager H, Südliches Abschlussbauwerk DBE-DokKennz.: 9M/02YER71/GC/RL/0001/01	Blattzah der Anlage
Verzeichni Anlage 1:	Lager H, Südliches Abschlussbauwerk DBE-DokKennz.: 9M/02YER71/GC/RL/0001/01	Blattzah der Anlage

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	ŲΑ	Lfd. Nr.	Rev
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9M			02YER71			GC	BZ	0003	00

DBE

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H

Blatt 4

1 Einleitung

Zur Kaligewinnung wurde Anfang des Jahrhunderts in der Grube Marie des ERAM das sogenannte "Lager H" durch mehrere Querschläge erschlossen. Von diesen Querschlägen wurden im Streichen des hier steil aufgerichteten Kalilagers mehrere voneinander isolierte Abbaubereiche aufgefahren. Der relativ kleine durch den 2. Nordquerschlag (07YEQ73/R001) zugängliche Abbaubereich befindet sich in der Nordabteilung Marie etwa 600 m nördlich vom Schacht Marie. 1905 begann in diesem Abbaubereich die Gewinnung des durchschnittlich 3 m mächtigen als Sylvinit ausgebildeten Kaliflözes Staßfurt (z2SF) von der -231 mNN Sohle aus überwiegend im Firsten-Stoßbau. Hierbei wurde 1907 ein Lösungsaustritt im südlichen Teil des ca. 100 m langen Abbaus auf der -185 mNN Sohle festgestellt, der kurzzeitig eine Austrittsrate von ca. 8 l/min erreichte. Daraufhin wurde bis 1910 der Abbau nach Norden und nach Süden abgemauert. Außerdem wurde im 2. Nordquerschlag der -231 mNN Sohle das Dammtor Lager H (02AHB/HY001) erstellt, um im Bedarfsfall diesen Bereich vom restlichen Grubenfeld trennen zu können. Im Jahre 1918 wurde der Kaliabbau im Lager H eingestellt. Der verbliebene Abstand von der Abbaufirste zum Salzspiegel beträgt in der Mitte des ca. 100 m langen Abbaus, in dem die Austritte auftreten, minimal ca. 42 m.

Am südlichen Abschlussbauwerk, das offenbar die ursprünglichen Austrittsstellen abdichten sollte, sind nach 90jähriger Standzeit in einigen Bereichen Abschalungen und Feucht- bzw. Austrittsstellen aufgetreten. Der Zustand dieses aus Ziegelmauerwerk bestehenden Abschlussbauwerkes wird laufend visuell begutachtet. Weiterhin werden die horizontalen querschlägigen Konvergenzen des Gebirges in den Niveaus -185 mNN und -193 mNN sowie im ausgebrochenen Bereich der Stirnfläche der Mauerung im Niveau –193 mNN seit Mai 1997 gemessen. Wegen noch ausstehender Sicherungsarbeiten am Abschlussbauwerk und den Arbeitsbühnen ist der Bereich unterhalb der Arbeitsbühne bei -188 mNN seit dem 25.07.2000 gesperrt. Befahrungen und Messungen sind seit diesem Zeitpunkt nur im Ausnahmefall und von dieser Arbeitsbühne aus möglich. Ende 2000 wurden im mittleren Bereich des Abschlussbauwerkes im Niveau -188 mNN eine weitere horizontale Konvergenzstrecke an der Gewölbebasis (Kämpfer) und ein Extensometergestänge zur Beobachtung der querschlägigen Stauchungen der Stirnfläche oberhalb geschädigter Mauerwerksbereiche installiert.

Die Lösungszutritte und -austritte im Bereich des südlichen Abschlussbauwerkes verliefen mit unregelmäßigen Schwankungen, wobei auf kurze Phasen mit höheren Austrittsmengen häufig längere Zeitabschnitte mit geringen Austritten folgten. Dabei haben sich die Austrittsstellen mehrfach verlagert bzw. versiegten wieder. Die gesamte Austrittsrate hat sich im Jahre 2001 mit 5,65 m³/a gegenüber dem Vorjahr etwa halbiert und lag deutlich unter dem Durchschnittswert der letzten Jahre (1991 bis 2001) von ca. 11 m³/a.

Die regelmäßige Beobachtung der Zutritts- und Austrittsstellen ist in der Genehmigung zum Dauerbetrieb des ERAM vom 22.04.1986 festgelegt. Am 05.06.1998 wurde zwischen dem Bergamt Staßfurt mit seinem Gutachter, dem BfS und der DBE vereinbart, dass jährlich ein Bericht zu erstellen ist, der die Ergebnisse der Austrittsmessungen und der Überwachung des südlichen Abschlussbauwerkes darstellt. Der vorliegende Bericht folgt dieser Festlegung.

	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00

Blatt 5

2 Messsituation und Messsysteme

2.1 Geologie

Der zur Grube Marie des ERAM gehörende durch den 2. Nordquerschlag erschlossene Abbaubereich des Lager H befindet sich an der Ostflanke des Hauptsattels, einer herzynisch streichenden Faltenstruktur, die beim Aufpressen des Zechsteins entstanden ist. Aus den aufgestiegenen Zechsteinsalzen bildete sich durch die darauf folgenden Lösungsvorgänge (Subrosion) das Hutgestein. Die Lage des Salzspiegels wurde mit Bohrungen und geophysikalischen Messungen erkundet und liegt im Bereich Lager H bei durchschnittlich -140 mNN (Bild 1). Speziell im Untersuchungsbereich liegt der Salzspiegel bei ca. -139 mNN bzw. 264 m Teufe und damit ca. 42 m über der Abbaufirste. Nordwestlich des Untersuchungsbereiches wurde eine vermutlich durch selektive Subrosion entstandene Absenkung des Salzspiegels bis auf -167 mNN detektiert.

Das insgesamt ca. 175 m mächtige Deckgebirge über dem Untersuchungsbereich Lager H besteht von oben nach unten aus folgenden Schichten:

- Quartäre Ablagerungen aus Tonen, Sanden und Kiesen sowie lokale pleistozäne Ablagerungen mit Mächtigkeiten von ca. 20 m,
- wasserführende Kreidesedimente aus mürben Sandsteinen, Sanden und Konglomeraten verlaufen über der Austrittsstelle Lager H in einer ca. 350 m breiten und näherungsweise NW-SE streichenden "Rinne" von ca. +105 mNN bis an das Hutgestein bei ca. -50 mNN,
- an den Flanken der aus Kreidesedimenten bestehenden Rinne sind Gesteine des Jura und des Keuper aus Tonen, Tonmergelsteinen und Schluffsteinen sowie im geringeren Maße aus Kalkund Sandsteinen abgelagert.

Im Liegenden des Deckgebirges folgt hier das ca. 90 m mächtige Hutgestein (Caprock). Dieses besteht überwiegend aus Anhydrit, Ton und Gips. Unter dem Hutgestein stehen die steil stehenden Evaporite der Staßfurt- und Leineserie an. Im Bereich der Austrittsstelle Lager H grenzt das steil einfallende Kaliflöz Staßfurt (z2SF) im Osten direkt an das Liniensalz der Leineserie (z3LS). Die Schichtenfolge vom Decksteinsalz (z2DS) bis zum Leinekarbonat (z3LK) ist salztektonisch abgequetscht und nur noch in geringen Resten (Hauptanhydritbrocken) vorhanden. Am westlichen Stoß stehen kieseritische Übergangsschichten (z2UE) mit bis zu 1,5 m Mächtigkeit an. Dann folgt das Staßfurtsteinsalz (z2HS).

Zwischen der Austrittsstelle salinarer Lösungen und dem Salzspiegel besteht eine hydraulisch wirksame Verbindung. Es wurde nachgewiesen, dass auf Grund des spezifischen Stoffbestandes der im Lager H zutretenden gesättigten salinaren Lösungen deren Wasseranteil aus dem Deckgebirge stammt. Auf Grund der Hauptkomponenten der salinaren Lösungen wurde nachgewiesen, dass diese durch Auflösung carnallitischer Salzgesteine geprägt wurden /6/. Entsprechende Gesteine stehen jedoch nicht im Bereich der Austrittsstelle im Lager H an. Somit müssen die Deckgebirgswässer ein am Salzspiegel ausstreichendes carnallitisches Kaliflöz anlösen und danach am Salzspiegel bis in den Bereich der Tropfstelle im Lager H migrieren. Dort gelangen sie durch Mikrorisse im geringmächtigen Salzgestein zwischen Salzspiegel und Grubengebäude bis zu den Tropfstellen im Lager H /1/. Umfangreiche Informationen zur geologischen und geochemischen Situation im Lager H sind in /1/ und /7/ dargestellt.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	NN
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00

DBEG

Blatt 6

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H





Bild 1: Abstände der Abbaufirsten zum Salzspiegel im Bereich Lager H

2.2 Bergbauliche Situation

Ab 1904 wurde von der Nordstrecke (07YER71/R001) der 2. Nordquerschlag in östliche Richtung aufgefahren, der Mitte 1905 nach ca. 180 m das Kalilager H erreichte. Von der –231 mNN Sohle wurde dann über ein Gesenk und insgesamt 5 Sohlen das durchschnittlich 3 m mächtige, sylvinitisch ausgebildete steil stehende Kalilager über eine streichende Länge von ca. 100 m von ca. -250 mNN bis ca. -180 mNN überwiegend im Firsten-Stoßbau mit Teilversatz abgebaut.

Der am 11.06.1907 am südlichen Stoß der Firste der Zwischensohle -185 mNN aufgetretene erste Lösungsaustritt erreichte am 20.06.1907 eine maximale Austrittsrate von 8 l/min und veranlasste





Blatt 7

Errichtung der einleitend erwähnten drei Abschlussbauwerke, die 1910 fertiggestellt wurden. Die Austrittsrate ging bereits im Jahre 1907 bis auf ca. 0,1 l/min zurück. Ende 1910 war der Austritt versiegt /2/. 1919 wurden bei Versatzarbeiten neue Austritte festgestellt, die bis heute anhalten. Im Laufe der Zeit änderten sich jedoch die Austrittsstellen und -raten erheblich /2/.

Der Abbau des Sylvinits wurde bis 1918 fortgesetzt. Anschließend fanden in diesem Bereich lediglich Versatzarbeiten statt.

Die nördliche Abmauerung sollte vermutlich im Falle einer Flutung Wegsamkeiten durch den ca. 10 m mächtigen Pfeiler zum nächsten nördlich gelegenen Abbau verhindern. Diese vertikale Mauer ist an der südlichen Stirnfläche mit Asphalt beschichtet. Sie ist visuell unversehrt und weist - wie auch das umliegende Gebirge - keine Schäden bzw. Feuchtstellen auf.

Das im Süden des Abbaus aus Ziegelmauerwerk errichtete Abschlussbauwerk reicht von -183,5 mNN bis ca. -202 mNN. Die Breite liegt zwischen 2,5 m und 6,5 m. Über die Dicke der Mauerung liegen keine gesicherten Informationen vor (Anlage 1). Das Abschlussbauwerk besteht aus 4 vertikalen Mauerabschnitten, die vermutlich dem nach Süden einfallenden Abbaustoß folgend, von unten nach oben auf 4 versetzte, unterschiedlich lange Gewölbeabschnitte aufgesetzt wurden. Diese ungewöhnliche und aufwändige technische Konstruktion wurde anscheinend gewählt, weil man einerseits das in diesem Bereich nach unten führende Rollloch zur Förderung benötigte und nicht blockieren wollte, andererseits der südliche Abbaustoß nicht mehr geändert werden sollte, da man dadurch weitere Zutritte befürchtete.

Die einzelnen Mauerabschnitte bestehen aus 0,6 m bis 1,0 m dicken Gewölbesegmenten (GS), die gegen den Stoß und untereinander mit Asphalt abgedichtet sind. Der Zugang zum Abschlussbauwerk wird über Fahrten sowie in den Ebenen -188 mNN, -195 mNN, -199 mNN und -202 mNN durch Holzbühnen sichergestellt. Über diese kann die Abbausohle bei ca. -206 mNN erreicht werden.

Bei Vermessungsarbeiten wurde am 30.05.2000 eine Abschalung von ca. 0,8 m x 0,8 m Fläche und 0,2 m Dicke festgestellt. Daraufhin wurden vorsorglich umfangreiche Beraubearbeiten an der Stirnfläche der Mauerung bei -190 mNN bis -194 mNN durchgeführt. Dies war Anlass dafür, den Zustand des südlichen Abschlussbauwerkes in einem gesonderten Statusbericht zu dokumentieren /5/. Durch weitere möglichst zerstörungsfreie Untersuchungen des Bauwerkszustandes soll die Notwendigkeit und ggf. die Art von Sanierungsmaßnahmen noch geklärt werden.

Im Zuge der am 30.05.2000 durchgeführten Beraubearbeiten an der Stirnfläche des südlichen Mauerdamms bei -190 mNN bis -194 mNN wurde zum Abtransport des Materials das Rollloch zur -231 mNN Sohle geöffnet. Zur Schaffung eines 2. Fluchtweges wurde mit der Aufwältigung des Rolllochs von der -231 mNN Sohle aus begonnen. Vom 12.03.2001 bis 11.05.2001 wurde im 2. Nordquerschlag auf -231 mNN im Zugangsbereich zum Lager H eine Sonderbewetterung installiert. Bild 2 zeigt das Dammtor Lager H (02AHB/HY001) im 2. Nordquerschlag (07YEQ73/R001) mit der durchgeführten Lutte.

Projekl	PSP-Element	Obj. Kenn	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	L.fd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN	NN
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00



Blatt 8

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H



Bild 2: Ostseite des Dammtors Lager H (02AHB/HY001) im 2. Nordquerschlag der -231 mNN Sohle

2.3 <u>Überwachung des südlichen Abschlussbauwerkes</u>

Zur Erfassung der querschlägigen, horizontalen Verschiebungen im Bereich des südlichen Abschlussbauwerkes wurden 7 Konvergenzmessstrecken und 1 Extensometer wie folgt installiert (Anlage 1):

- Bei ca. -185 mNN befindet sich die Konvergenzstrecke CG001K etwa 1,4 m vor dem Abschlussbauwerk. Die 3,21 m lange Messstrecke ist im Gebirge mit 0,8 m langen Spreizhülsenankern vermarkt.
- Bei ca. -195 mNN ist CG004K etwa 2,2 m vor dem Abschlussbauwerk installiert. Die 7,63 m lange Messstrecke ist ebenfalls im Gebirge mit 0,8 m langen Spreizhülsenankern vermarkt.
- Bei ca. -194 mNN wurden 4 Konvergenzstrecken im stark beschädigten Mauerwerk der GS 10 und 11 installiert. CG003K und CG006K sind mit 4,87 m bzw. 5,12 m Länge an den Flanken des im Gewölbebereich vollständig ausgebrochenen GS 11 gelegen. Die mit 2,38 m und 2,76 m Länge relativ kurzen Konvergenzstrecken CG002K bzw. CG005K liegen im GS 10. Wobei CG002K im Scheitelbereich und CG005K in den Flanken installiert ist. Die Vermarkung erfolgte bei CG002K und CG003K mit 0,20 m langen Schwerlastankern sowie bei CG005K und CG006K mit 0,35 m langen Klebeankern.
- Im Niveau -188 mNN wurde die Konvergenzstrecke CG007K am 08.09.2000 im Gebirge direkt unter Segment GS 12 im Widerlagerbereich der obersten Gewölbeebene ca. 0,5 m vor der Stirnfläche installiert. Die Vermarkung der 1,9 m langen Messstrecke erfolgte mit 0,2 m langen Klebeankern (vgl. Bild 3).
- Im Niveau -188,5 mNN wurde am 21.12.2000 das Extensometer CG008E mit 1,545 m Länge mit Konsolen an der vertikalen Stirnfläche vom GS 11 installiert.

Für die Konvergenzmessungen werden Messgeräte des Typs KM15 der Fa. Interfels eingesetzt. Die Messunsicherheit für die ermittelten Konvergenzen liegt bei ca. $\pm 0,5$ mm. Zur Erfassung der Verschiebungen am Extensometer CG008E ist eine Messuhr der Fa. Ditzinger fest installiert, deren Messgenauigkeit bei $\pm 0,1$ mm liegt (vgl. Bild 3).

Im Juli 1997 erfolgte eine Kalkung der stark beschädigten Stirrifläche von -189 mNN bis -194 mNN (GS 10 und GS 11), um in diesem Bereich Abschalungen besser erfassen zu können. Bis 06/00 wurden Sichtkontrollen des gekalkten Mauerwerkes und die geotechnischen Messungen in monat-

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Ī
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	NN	
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00	



Blatt 9

lichen Abständen durchgeführt, wobei Abschalungen und Feuchtstellen dokumentiert wurden. Im Zuge der Ende Juni 2000 durchgeführten Beraubearbeiten wurden die gekalkten Flächen großräumig entfernt. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, weil hierfür eine zusätzliche Arbeitsbühne bei ca. -192 mNN und Sicherungsarbeiten an der bestehenden Arbeitsbühne bei -195 mNN erforderlich sind. Daher wurde seit 08/00 die Arbeitsbühne bei -195 mNN aus Sicherheitsgründen gesperrt, und es können von dieser Arbeitsbühne zur Zeit keine visuellen Kontrollen und Messungen (CG002K bis CG006K) durchgeführt werden. Ansonsten werden die Verschiebungsmessungen im monatlichen Rhythmus durchgeführt



Bild 3: Ostseite Gewölbesegment 12 bei -188 mNN und Stirnfläche Gewölbesegment 11 mit den Messstrecken CG007K und CG008E mit Messuhr Stand: 23.01.2002

3 Mess- und Befahrungsergebnisse

3.1 <u>Visuelle Überwachung</u>

Von oben nach unten ist folgender Zustand des Abschlussbauwerkes festzustellen:

Stirnfläche von ca. -184 mNN bis -187 mNN (GS 20)
 Die oberste vertikale ca. 4 m hohe und an der Basis ca. 1,7 m breite Stirnfläche ist weitgehend unbeschädigt und weist keine Feuchtstellen auf (Bild 4). Im Übergang zum östlichen Gewölbewiderlager ist bereits vor 1993 eine dreieckige flache Mauerschale abgeplatzt (Bild 5). Die Stirn-

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	ииии	หห
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00

DBE

Blatt 10

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H

fläche zeigt Ausbeulungen, die auf entstehende Ablösungen hindeuten. In 12/00 durchgeführte Beraubekontrollen ergaben jedoch eine noch ausreichende Stabilität dieser Bereiche.




Bild 4: Gewölbesegment 20 von ca. -184 mNN bis -187 mNN Stirnfläche mit Konvergenzstrecke CG001K im Salinar Stand: 21.12.2000

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev,	Γ
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	ААИИ	XAAXX	AA	ииии	NN	
9M	_		02YER71			GC	ΒZ	0003	00	



Blatt 11



Bild 5: Gewölbesegment 20 bei ca. -187 mNN; ältere Abplatzung an der Stirnfläche Stand: 23.01.2002

2. Gewölbe von ca. -187 mNN bis -188 mNN (GS 12 bis GS 20)
Das oberste ca. 7,5 m lange und 1,7 m bis 2,1 m breite Gewölbe besteht aus 9 Segmenten mit ca. 0,8 m Dicke, die mit Asphalt gegeneinander und zum Gebirge hin abgedichtet sind. Da die vertikalen Segmente nach Süden hin abgesetzt sind, fällt das Gewölbe insgesamt mit ca. 7,5 gon in diese Richtung ein (Bild 6).



Bild 6: Gewölbestufen von -187 mNN bis -188 mNN GS 12 bis GS 20 mit Abschalungen im Scheitelbereich, Stirnflächen mit Asphalt Stand: 21.12.2000

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	NN
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00



Blatt 12

Im Scheitel des Gewölbes sind durchgängig Abschalungen des Mauerwerkes bis ca. 0,15 m Tiefe festzustellen. Im vorderen (GS 20) und hinteren (GS 12) Bereich des Gewölbes am Übergang zu den vertikalen Stirnflächen sind zusätzlich Risse und Abplatzungen aufgetreten. Der stellenweise aus den Fugen ausgetretene Asphalt deutet im Bereich GS 20 bis GS 15 auf eine überwiegend wirksame Verspannung und damit Dichtwirkung in diesem Dammbereich hin. Im südlichen Teil des Gewölbes (GS 14 bis GS 12) sind zunehmend Salzverkrustungen, Stalaktiten und eine Durchfeuchtung des Mauerwerkes festzustellen. Insbesondere am GS 12 im Bereich des westlichen Widerlagers deuten die Feuchtstellen und Stalaktiten auf Ablösungen der Gewölbewiderlager an der Kontaktfläche zum Gebirge hin (Bild 7).



Bild 7: Westseite Gewölbesegment 12 bei -188 mNN und Stirnfläche Gewölbesegment 11 mit den Messstrecken CG007K und CG008E Stand: 23.01.2002

3. Stirnfläche von -188 mNN bis -194 mNN (GS 11 und GS 10)

Die ca. 6 m hohe und an ihrer Basis ca. 5 m breite Stirnfläche ist im Übergang zum Gewölbe auf ca. 1,8 m Tiefe ausgebrochen (2 Gewölbesegmente). Im Rahmen der seit 1997 durchgeführten visuellen Kontrollen wurden folgende Veränderungen dokumentiert:

August 1997
 2 kleinere Abplatzungen (3 cm x 2 cm),

Mai 1998
 4 Abplatzungen im Zusammenhang mit den Bohrarbeiten für die

Installation der Konvergenzanker

Juli 1999
 6 kleinere Abschalungen (eine 13 cm x 10 cm und alle anderen

 \leq 5 cm x 5 cm),

30. Juni 2000
 1 Abschalung 80 cm x 80 cm x 20 cm,

Bei anschließenden aus Sicherheitsgründen durchgeführten Beraubearbeiten wurden lose Partien der Mauerung großflächig entfernt (Bild 8).

Weitere Beraubearbeiten sind erforderlich.

23. Januar 2002 Optisch keine Veränderungen festgestellt.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	ииииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN	NN
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00



Blatt 13



Bild 8: Stirnfläche GS 11 und GS 10 bei -188 mNN bis -195 mNN Stand: 23.01.2002

4. Gewölbe bei -194 mNN (GS 5 bis GS 11)

Das ca. 4 m lange Gewölbe besteht aus 5 noch vollständig erhaltenen - von ursprünglich 7 - vertikal eingebauten Segmenten mit 0,6 m bis 1,0 m Dicke, die mit Asphalt gegeneinander und zum Gebirge abgedichtet sind. Die Kontur des Gewölbes ist mit Gewebe beschichtet. Auf diesem sind ca. 0,5 cm Putz aufgebracht und darauf ist das Ziegelmauerwerk aufgesetzt. Das nördlichste noch vollständig erhaltene GS 9 weist im Scheitelbereich Abplatzungen und einen flach einfallenden, anscheinend diagonal verlaufenden, über 1 m langen Riss auf. Die Segmente sind mit sehr kleinen Widerlagern an den ca. vertikalen Salzstoß angesetzt. Zur Stützung ist unter dem südlichsten Gewölbesegment am Weststoß eine Konsole aus Mauerwerk. Diese weist erhebliche Verformungen, Abplatzungen und Risse auf (Bild 9). Das Gewölbe ist überwiegend trocken, lediglich in den nördlichen 2 Segmenten (GS 10 und GS 11) und im südlichen GS 5 sind Verkrustungen und Salzstalaktiten festzustellen. Aus einigen Fugen tritt Asphalt aus.

5. Stirnfläche von -194 mNN bis -197 mNN (GS 4) Die vertikale, ca. 3,5 m hohe und an der Basis ebenso breite Stirnfläche weist leichte Verkrustungen, Durchfeuchtungen und Abplatzungen auf, wobei diese geringfügigen Abplatzungen auch durch die Rekristallisation von Salzen im Mauerwerk verursacht sein können.

6. Gewölbe bei -197 mNN (GS 4)

Dieses ca. 0,6 m dicke Gewölbe besteht nur aus einem Segment. Es sind im Bereich beider Widerlager deutliche Auslaugungen, Salzverkrustungen und Stalaktiten zu erkennen. Diese sind z. Z. leicht tropfend. Am östlichen Stoß hat das Widerlager bis in 0,6 m Tiefe keinen Kontakt mehr zum Gebirge. Am westlichen Stoß sind einige Feuchtstellen und Ablösungen zu erkennen.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN	NN
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00



Blatt 14




Bild 9: Gewölbe bei -194 mNN GS 5 und GS 6 - Schädigungen an der als Gewölbewiderlager gemauerten Konsole am westlichen Stoß unter GS 5 Stand: 09.02.2000

- 7. Stirnfläche von -197 mNN bis -202 mNN (GS 3)

 Der Bereich ist insgesamt stark durchfeuchtet, wobei die Lösungen vermutlich überwiegend von den oberen Mauerteilen durchgelaufen sind. An dieser ca. 4,5 m hohen und an der Basis ca. 2,5 m breiten Stirnfläche haben sich erhebliche Verkrustungen gebildet, die eine Beurteilung erschweren. Es sind keine größeren Schäden zu erkennen.
- 8. Gewölbe bei -202 mNN (GS 1 bis GS 3)
 Das unterste, ca. 1,5 m lange und 2,5 m breite Gewölbe besteht aus 3 Segmenten. Das Mauerwerk ist soweit erkennbar trocken und unbeschädigt. Im Bereich der Widerlager haben sich geringfügige Verkrustungen gebildet.

3.2 <u>Konvergenz- und Extensometermessergebnisse</u>

In Tabelle 1 sind für die 7 horizontalen querschlägigen Konvergenzstrecken und das an der Stirnfläche des GS 11 angebrachte Extensometer im Lager H die Gesamtkonvergenz seit der Anfangsmessung bis zum 31.12.2000 bzw. 03.12.2001, die über einen Messzeitraum von jeweils einem Jahr gemittelte Konvergenzrate in mm/a sowie die Verformungsrate bezogen auf den Abstand zwischen den Vermarkungspunkten in mm/(m·a) angegeben. Die zeitliche Entwicklung der Konvergenzen und Konvergenzraten ist aus Anhang 1 zu ersehen. Aufgrund der Sperrung der Arbeitsbühne liegen für die Messstrecken CG002K bis CG006K im Jahre 2001 keine Ergebniss vor.

Um die seit den Gewinnungsarbeiten Anfang des 20. Jahrhunderts eingetretene Gesamtkonvergenz abzuschätzen, wurden zwei der durchgebogenen bzw. gebrochenen querschlägig eingebauten Bühnenträger in –188 mNN vermessen (Bild 10). Die so bestimmte Konvergenz beträgt ca. 20 m nördl. des Abschlussbauwerkes -4,4 cm und ca. 30 m nördl. des Abschlussbauwerkes -3,0 cm. Dies entspricht einer durchschnittlichen Konvergenzrate von -0,3 mm/a bis -0,5 mm/a und damit auch der heute in diesem Bereich (CG001K) festzustellenden Konvergenzrate. Da jedoch

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funklion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	NNNN	NN
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00



Blatt 15

beim Bau der Bühnen in den Auflagern vermutlich ein Freiraum zum Gebirge von einigen cm gelassen wurde, sind dies eher Untergrenzen für die tatsächliche Gesamtkonvergenz. An den in den 80er Jahren nachträglich für die Arbeitsbühne eingebauten Holzträgern sind keine vergleichbaren Verformungen erkennbar.



Bild 10: Lager H – gebrochener horizontal querschlägig eingebauter Bühnenträger bei –188 mNN Stand 23.01.2002

Bei ca. -187 mNN und ca. -194 mNN wurden im Gebirge ca. 1 m bis 2 m vor der Mauerung in den letzten 3 Jahren nur geringe Konvergenzraten von durchschnittlich ca. -0,4 mm/a festgestellt. Bei -194 mNN trat an den Flanken des im unteren Bereich ausgebrochenen Gewölbesegmentes GS 11 eine gleichmäßige, horizontale Konvergenz auf. Im Jahre 2000 lag die Konvergenzrate bei ca. -2 mm/a. Im dahinterliegenden Gewölbesegment GS 10 trat die höchste Konvergenzrate mit ca. -3 mm/a auf.

Codierung	Höhe	Gewölbe- segment	Veranke- rung	Mess- strecke*	Mess- zeitraum	Gesamt- konvergenz	Koı	nvergenz [mm/a]	rate	1	ormungs mm/(m·a	
02YER71	mNN	GS	Länge/Ort	[m]	[a]	[mm]	1999	2000	2001	1999	2 00 0	2001
CG001K	-187		0,80m / G	3,21	4,56	-1,29	-0,3	-0,4	-0,4	-0,08	-0,13	-0,12
CG007K	-188	12	0,20m / K	1,90	1,24	-0,02		0,9	-0,3		0,31	-0,13
CG008E	-188	11	0,00m/SF	1,59	0,95	-0,4			-0,4			-0,23
CG004K	-194		0,80m / G	7,63	3,15	-1,4	-0,4	-0.1		-0,05	-0,02	
CG002K	-194	10	0,20m / S	2,38	3,15	-9,7	-3,3	-3,4	-448	-1,40	-1,43	
CG005K	-194	10	0,35m / F	2,76	2,17	-6,0	-2,8	-2,5		-1,02	-0,91	
CG003K	-194	11	0,20m/F	4,87	3,15	-5,6	-1,9	-1,4		-0,39	-0,29	
CG006K	-194	11	0,35m / F	5,12	2,17	-4,4	-1,9	-2,2		-0,37	-0,42	

Betrag der Verformungsrate < 0,2 mm/(m •a)

G=Gebirge | S=Gewölbescheitel bei -194mNN | K=Gewölbekämpfer | F=Gewölbeflanken | SF=Stirnfläche

Tabelle 1: Horizontale Konvergenzen im Bereich des südlichen Abschlussbauwerks im Lager H

^{*)} Die Länge der Konvergenzstrecken bzw. Extensometerstrecke bezieht sich jeweils auf den Abstand zwischen den Vermarkungspunkten (z. B. CG001K: Abbaubreite 1,61 m + 2 x 0,8 m Ankerlänge = 3,21 m)

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UÁ	Lfd. Nr.	R
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	١
9M			02YER71			GC	BZ	0003	[

DREG

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H

Blatt 16

3.3 <u>Austrittsmengen und Lösungszusammensetzungen</u>

Die durchschnittliche Austrittsrate salinarer Lösungen im Lager H lag für die letzten 25 Jahre bei ca. 0,03 l/min (Diagramm 1) und im Zeitraum von 1991 bis 2001 bei ca. 0,02 l/min (Diagramm 2) /2/, /3/, /4/. Im Jahre 2001 lag die durchschnittliche Austrittsrate bei 0,011 l/min, wobei die Zahlen für das zweite Halbjahr 2001 mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, weil von September bis Dezember der Pegelstand mit 1,31 m bzw. 1,36 m in einem bisher noch nicht kalibrierten Bereich lag.

Die Änderungen der Austrittsraten in den letzten Jahren liegen im Spektrum der auch in der Vergangenheit beobachteten Schwankungsbreite und können als typisch für das Lager H angesehen werden.

Eine Beprobung der austretenden Lösungen war seit 08/00 auf Grund der Sperrung der Arbeitsbühne bei –195 mNN nicht mehr möglich. Die folgenden Angaben zur Lösungszusammensetzung beziehen sich daher noch auf den Zeitraum davor. Die gesättigten MgCl₂-Lösungen traten im Bereich des südlichen Abschlussbauwerks in folgenden Bereichen aus:

- bei ca. -187 mNN im südlichsten Gewölbesegment am westlichen Widerlager (GS 12),
- bei ca. -197 mNN im Bereich der Gewölbewiderlager (GS 4),
- zwischen -195 mNN und -200 mNN am westlichen Salzstoß aus den kieseritischen Übergangsschichten (z2UE) bzw. an der Grenze zum Hauptsalz der Staßfurt-Serie (z2HS).

Die gesättigten MgCl₂₋Lösungen traten mit einer Dichte von ca. 1,28 g/cm³ und einer Temperatur von ca. 19°C aus. Aus den Einzelanalysen ergaben sich in der Vergangenheit deutliche Schwankungen der chemischen Zusammensetzung der Lösungen /2/. Diese sind wahrscheinlich in erster Linie auf unterschiedliche Analysemethoden und Probenahmebedingungen zurückzuführen. Bei den unter vergleichbaren Probenahmebedingungen und Analysemethoden ab 1991 durchgeführten Untersuchungen wurde eine stabile Zusammensetzung der Haupt- und Nebenbestandteile festgestellt. Das arithmetische Mittel von 153 Lösungsanalysen aus diesem Zeitraum ergibt folgende Zusammensetzung der Hauptbestandteile (Verbindungen) /7/:

Hauptbestandteile	MgCl ₂	KCI	NaCl	MgSO₄	CaSO₄
Masseanteile in %	21.53	3.83	3.20	3.00	0.014

Die Veränderung der Austrittsmenge ist, abgesehen von den starken Änderungen am Beginn des Austritts, wahrscheinlich auf lokale Änderungen des Fließweges durch Rekristallisationsprozesse zurückzuführen. Dies wird auch durch die wechselnden lokalen Austrittsorte der Lösungen belegt.

Da eine zuverlässige Prognose der Entwicklung der Austrittsraten vor diesem Hintergrund nicht möglich ist, werden im Rahmen der Betriebsüberwachung systematische Kontrollen der Austrittsraten und - sobald die Austrittsstellen wieder zugänglich sind - der Temperatur und der chemischen Zusammensetzung der Lösungen durchgeführt.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.	
NAAN	имимимими	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	NN	
9M			02YER71			GC	ΒZ	0003	00	



Blatt 17




Diagramm 1: Austrittsrate im Lager H im Zeitraum 1907 bis 2001




Diagramm 2: Austrittsmenge und -rate im Bereich Lager H vom 01.01.1991 bis 18.12.2001

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UΑ	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9M			02YER71			GC	BZ	0003	00

0 06

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H

Blatt 18

3.4 Radar-Messungen

Am 18. und 19.04.2000 wurden Radar-Messungen mit einem tragbaren Gerät vom Typ RAMAC/GPR mit einer 800 MHz-Antenne zur Untersuchung des Abschlussbauwerkes und des angrenzenden Salinars durchgeführt. Die bisherigen Messergebnisse deuten auf eine mehr oder weniger starke Durchfeuchtung des Mauerwerkes und des Gebirges hin. Dadurch war die Eindringtiefe der Signale auf 2 m bis 3 m begrenzt. Einzelheiten über die Dimension oder den Zustand des Mauerwerkes waren bisher nicht sicher zu interpretieren. In 2001 wurden auf Grund der Sperrung der Arbeitsbühne bei -195 mNN keine weiteren Messungen durchgeführt.

4 Bewertung

Insgesamt zeigen die im Bereich Lager H zum Teil versetzten Abbaue nur geringe geomechanische Beanspruchungen, die zudem inzwischen weitgehend abgeklungen sind. Lediglich im Bereich des südlichen Abschlussbauwerkes ist einerseits die Festigkeit des Salzgesteins infolge Durchfeuchtung herabgesetzt und andererseits bildet das Abschlussbauwerk aus Ziegelmauerwerk hier einen "harten Einschluss", welcher die Spannungen auf sich konzentriert. Die geomechanische Beanspruchung, Ablösungen im Bereich der Widerlager und die Verwitterung durch Rekristallisation haben im Laufe der Zeit zu Schäden am Mauerwerk geführt.

Derzeit ist der Zustand der einzelnen Bauwerksabschnitte wie folgt einzuschätzen:

- Im obersten Abschnitt (-184 mNN bis -188 mNN) hat die geomechanische Beanspruchung zu Abplatzungen im Scheitelbereich geführt. Die starke Einspannung hat hier aber für eine fast vollständige Abdichtung gesorgt. In Anbetracht der nur ca. 0,15 m tief reichenden Abplatzungen und der geringen querschlägigen Konvergenzraten von -0,3 mm/a ist derzeit keine besondere Gefährdung erkennbar. Lediglich im südlichsten Gewölbeabschnitt und im Übergangsbereich zum darunter liegenden Mauerabschnitt zeigen sich geringfügige Undichtigkeiten und Ablösungen der Widerlager. An der Stirnfläche des GS11 sind horizontale Stauchungen festzustellen.
- Im darunter liegenden Mauerwerksbereich (-188 mNN bis -195 mNN) ist im Bereich der Stirnfläche eine nach unten und zum Zentrum zunehmende Auflockerung festzustellen, die mit horizontalen querschlägigen Konvergenzraten von -3,4 mm/a in 2000 im Scheitelbereich des Gewölbes einhergehen. Da diese Konvergenzen nicht mit entsprechenden horizontalen querschlägigen Gebirgskonvergenzen korrelieren und das relativ spröde Mauerwerk nur eine geringe Bruchdehnung hat, ist hier auch von axialen und vertikalen Auflockerungen des Mauerwerks auszugehen. Dies wird durch sichtbare vertikale querschlägige Rissflächen bestätigt. An der Stirnfläche sind daher weitere Sicherungsarbeiten erforderlich.
- Das Gewölbe bei -194 mNN weist in den vorderen und hinteren Gewölbeabschnitten Schäden auf, die deutlich über konturnahe Abplatzungen hinausgehen. Aufgrund der horizontalen Konvergenzen ist in diesem Bereich ebenfalls mit vertikalen und axialen Auflockerungen des Mauerwerks zu rechnen. Von Nachteil sind dabei in vertikaler Richtung die nur gering dimensionierten Widerlager. Für Auflockerungen in axialer Richtung sprechen folgende Faktoren:
 - die Asphaltfugen zwischen den Gewölbeabschnitten setzen die Verbandsfestigkeit herab,
 - die Asphaltfugen zum Gebirge hin können als Gleitflächen wirken,
 - durch die keilförmige Erweiterung des Gewölbes in den vorderen Segmenten nach Norden hin fehlt in dieser Richtung ein Widerlager.

Beim weiteren Fortschreiten dieser Auflockerungen können Risse und Scherflächen entstehen bzw. sich vorhandene erweitern. Wahrscheinlich aufgrund der überwiegend starken Einspannung ist auch dieser Abschnitt weitgehend dicht. Allerdings ist nicht sicher einzuschätzen, inwieweit die Integrität und Dichtheit dieses Mauerabschnitts zukünftig gegeben ist.

 Der Mauerwerksbereich von -195 mNN bis -198 mNN scheint durch Ablösungen der Widerlager weitgehend entlastet zu sein. Dementsprechend ist auch die Dichtwirkung beeinträchtigt, was an den feuchten Verkrustungen zu erkennen ist. Die fehlende Verspannung könnte auch im Zusammenhang mit einer erhöhten Permeabilität in der Auflockerungszone des Salinars stehen.

Projekt PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.
NAAN NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN
9M		02YER71			GC	B7	0003

DBES

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H

Blatt 19

Derzeit ist eine flächenhafte Durchfeuchtung am westlichen und im geringeren Umfang am östlichen Stoß festzustellen. Ob die Wegsamkeiten inzwischen durch Rekristallisationen weitgehend geschlossen wurden oder ob derzeit lediglich der Lösungsdruck geringer ist, kann nicht beurteilt werden. Auch der Übergang zur darunter liegenden Stirnfläche war vermutlich in der Vergangenheit undicht, wie eine alte Träufelrinne belegt.

Im unteren Mauerwerksabschnitt von -198 mNN bis -202 mNN sind insgesamt geringere Schäden und im geringeren Umfang Ablösungen der Widerlager festzustellen. Die auch hier vorhandenen Verkrustungen scheinen überwiegend von weiter oben ausgetretenen Lösungen zu stammen.

Eine belastbare Beurteilung der Stabilität des Mauerwerks, insbesondere in den bereits geschädigten Bereichen, ist auf Grund der eingeschränkten Zugänglichkeit nicht möglich. Die vorliegenden Messergebnisse, insbesondere die horizontale Stauchung des GS11 bei –188 mNN und die gleichbleibenden horizontalen Konvergenzraten bei –187 mNN, deuten jedoch auf eine fortschreitende Schädigung des Mauerwerks hin.

Die aktuelle Austrittsrate liegt mit ca. 0,01 l/min deutlich unter dem Mittelwert der letzten 10 Jahre von ca. 0,02 l/min. Dies und die bis 07/00 relativ konstante Zusammensetzung, Dichte und Temperatur der austretenden Lösungen belegen die unkritische Situation. Allerdings zeigen die in der Vergangenheit temporär deutlich erhöhten Austrittsmengen sowie geologische und geochemische Untersuchungen, dass potentiell die Gefahr steigender Austrittsmengen weiter besteht. Durch die derzeit nicht durchführbare Beprobung der Austritte ist nur eine eingeschränkte Beurteilung der aktuellen hydrologischen Situation möglich.

Der Einfluss des südlichen Abschlussbauwerkes auf die Begrenzung der Lösungsaustritte lässt sich zwar nicht quantifizieren, jedoch bildet es selbst einen zusätzlichen Fließwiderstand und erzeugt durch seine überwiegend wirksame Verspannung vermutlich auch im umliegenden Gebirge eine geringere Permeabilität.

Zur Untersuchung der räumlichen Ausdehnung und des Aufbaus sowie des Schädigungsgrades des Abschlussbauwerkes sind weitere zerstörungsfreie geophysikalische und geotechnische Messungen geplant. In Abhängigkeit von diesen Ergebnissen wird über Art und Umfang ggf. notwendiger Sanierungsmaßnahmen entschieden.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN	NN
9M			02YER71		·	GC	ΒZ	0003	00



Blatt 20

5 <u>Zitierte Unterlagen</u>

/1/ BfS (1999)

Vorkommen salinarer Lösungen in den Grubenfeldern Marie und Bartensleben Lösungskataster - Eine Dokumentation, 1. Fortschreibung, Stand: 1998 DBE-KZ: 9M/99Y/HE/BZ/0004/01

/2/ DBE

Dokumentation der Zutrittsstelle "Lager H", Grube Marie, Beendorf. Stand 30.04.1991. DBE-DBE-KZ: 9M/H/BZ/0003/00

/3/ DBE

Bericht über die Entwicklung der Lösungszutritte im Lagerteil H der Grube Marie, Beendorf, ERA Morsleben für den Zeitraum vom 01.01.1991 bis zum 30.06.1992. Stand: 17.02.1998, DBE-KZ: 9M/07YES19/H/BN/0001/00

/4/ DBE

Jahresbericht über die Entwicklung der Lösungszutritte im Lagerteil H der Grube Marie, Beendorf, ERA Morsleben 1999. Stand: 31.12.1999. DBE-KZ: 9M/07YES19/H/BZ/0016/00

/5/ DBE

Geomechanische Betriebsüberwachung 2000 - Schachtanlage Marie, Bereich Lager H Statusbericht zum 30.06.2000 DBE-KZ: 9M/02YER71/GC/BZ/0001/01

/6/ Herrmann, A. G. (1992)

ERA Morsleben - Lösungsvorkommen in den Grubenfeldern Marie und Bartensleben: Stoffbestand, Herkunft, Entstehung. Eine Dokumentation, Abschlußbericht für den Zeitabschnitt 01.01 bis 31.12.1991 - Bericht im Auftrag des BfS DBE-KZ: 9M/99Y/HE/BL/0001/00

/7/ Herrmann, A. G. (1999)

ERA Morsleben - Lösungsvorkommen in den Grubenfeldern Marie und Bartensleben: Stoffbestand, Herkunft, Entstehung. Eine Dokumentation, Abschlußbericht für den Zeitabschnitt 01.01.1991 - 31.12.1997 - Bericht im Auftrag des BfS DBE-KZ: 9M/AFA/HE/ET/0002/00

Komponente Baugruppe Aufgebe UA
AANNA AANN XAAXX AA Lfd. Nr. N N N N Rev. Funktion PSP-Element Obj. Kenn. Projekt NAAN NNNNNNNNNN NNNNN NNAAANN BZ 0003 GC 00 02YER71 Blatt 21 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H Anhang 1 Scheitel GS10 Flanke GS11 Flanke GS10 Mauerwerk ·Temperatur (geglättet) Stirn GS11 Gebirge -CG003K ₩-CG006K ---CG008E *-CG005K → CG001K X-CG004K +-CG007K 1-CG002K Temperatur [° C] 9 17 5 7 တ 31.12.01 + 10.01.10 10.70.20 10.40.10 31.12.00 Diagramm 3: Horizontale Konvergenzen Lager H (02YER71/R001) 00.01.10 00.70.10 01.04.00 31.12.99 66.01.10 02.07.99 01,04,99 31.12.98 86.01.10 86.70.10 86.40.10 31,12,97 76.60.0€ Korwergenz Lager H JB01,XLS 76.70.10 76.40.10 2 0 φ Ņ 4 φ

Konvergenz [mm]


UΑ Lfd. Nr. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe Rev. Obj. Kenn. NNNN NN NNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX ΑА NAAN ΒZ GC 0003 00 02YER71




Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Marie, Bereich Lager H

Anhang 1

Blatt 22





	Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev.											
	N A A N	PSP-Element NNNNNNNNNN	Obj. Kenn. N N N N N N	NNAAANN	A A N N N A	A A N N	Aufgabe XAAXX		Lfd, Nr. N N N N	Rev.	HTG UD THE BOAT	
	9M			99YER31			GC	BY	0002	00	DREG	
Geomecha	anische	Betriebsüber	wachung	2001 - Si	idfeld						Blatt 3	
Inhaltevor	zoichnic											
Inhaltsverz	<u>zeici ii iis</u>										Blatt	
1 E	inleitung										4	
											6	
	Messsituation und Messsysteme											
	Konvergenzquerschnitte											
	Extensometer Pissübenvachung durch Eissurometer, Ginsmarken und Eühlbakenkontrollen											
	Rissüberwachung durch Fissurometer, Gipsmarken und Fühlhakenkontrollen											
	Mikroakustik Radarmessungen											
		erwachung mit	t Quetscl	nkörpern	1						9	
	ivelleme	•	· Quotoo	ittorporti	,						9	
		huinna									10	
	lesserge		2		,						10 10	
	xtensor	enzmessunge neter									11	
		achtungen									14	
	likroaku										15	
		ssergebnisse									15	
	uetschk										16	
3.7 F	irstnivel	lement in der	Südstrec	ke auf de	r -372 m	NN So	hle				16	
3.8 V	Ve tterme	essergebni ss e)								16	
4 B	ewertun	ıg									17	
5 Z	itierte U	nterlagen									19	
<u>Anhänge</u>												
Anhang 1:	Übersi	icht Hö <mark>henän</mark> d	derung u	nd Konve	rgenz						20	
Anhang 2:	Konve	rgenzmesser	gebnisse								21	
Anhang 3:	Extens	sometermesse	- eraebniss	se							34	
J		ometermesse									49	
•		rmessergebni									57	
•											58	
Annang 6.	ang 6: Lagepläne der Messsysteme										30	
Gesamte I	Blattzah	l ohne Anlage	n:								68	
											•	
Anlagas												
Anlagen					0704-					k 1 ·	.,	
Anlage 1:		sometermesss gisches Profil					riss: Ni	vea	u -365	mNl	Ν,	
		(ennz.: 9M1/1				ar into						

Gesamte Blattzahl der Unterlage:

69

 Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 4

1 Einleitung

Das Südfeld des Grubenteils Bartensleben im Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) befindet sich in der intensiv eingefalteten, NNW-SSE streichenden Südmulde. Die Abbaue liegen im wesentlichen im Orange- bis Bank-/Bändersalz (z3OS-BK/BD) und grenzen östlich an das Liniensalz (z3LS). In der östlichen Flanke der Mulde steht Hauptanhydrit (z3HA) an. In der westlichen Flanke liegt in dm-Mächtigkeit das Kalilager A (z2SF) gefolgt vom Hauptsalz (z2HS).

Von 1915 bis ca. 1930 wurde das Kalilager B (z2SF) von der -245 mNN bis zur -475 mNN Sohle abgebaut. Von 1933 bis 1949 entstanden die Abbaue zur Steinsalzgewinnung auf den Sohlen -346 mNN, -332 mNN, -291 mNN, -305 mNN und -267 mNN. Zur Abförderung wurde 1933 die Südstrecke (17YER31/R001) der -372 mNN Sohle erstellt (Anhang 6, Blatt 62 und 68). Der 1934 bis 1937 aufgefahrene Abbau 9 südl. der -346 mNN Sohle (16YEA32/R003) ist teilweise mit Trockenversatz (Steinsalz) 6 m bis 11 m hoch verfüllt. Die Steinsalzabbaue der -395 mNN Sohle wurden in den 40er und 50er Jahren von der Südstrecke der -420 mNN Sohle aus aufgefahren.

1979 begann die Einlagerung radioaktiver Abfälle auf der -395 mNN Sohle. Im Abbau 3 (18YEA32/R004) wurden von 1979 bis 1988 radioaktive Abfälle überwiegend nach dem Verfahren der in-situ-Verfestigung eingelagert. Anschließend wurde der Abbau restverfüllt und verfestigt. In den Abbauen 1 (18YEA32/R002) und 2 (18YEA32/R003) wurden von 1988 bis 1990 ebenfalls überwiegend radioaktive Abfälle durch in-situ-Verfestigung eingelagert. Nach einer Unterbrechung wurden von 1995 bis 1998 Fässer mit radioaktiven Abfällen von der Versturzstrecke bzw. der Südstrecke der -372 mNN Sohle aus in den Abbau 1 und 2 verstürzt.


Die Wetterstrecke 17YEA34 auf der -372 mNN Sohle (Anhang 6, Blatt 62) wurde 1993 aufgefahren. Im nördlichen Teil der Wetterstrecke steht Kristallbrockensalz (z2HS3) an. Im südlichen Teil wurden zusätzlich Hangendsalz (z2HG), kieseritische Übergangsschichten (z2UE) sowie das Kaliflöz Staßfurt (z2SF) aufgeschlossen.

Der z. T. hohe Durchbauungsgrad führte zu deutlich erkennbaren Auflockerungen des Gebirges. So bildeten sich Abschalungen und Risse an bzw. in den Pfeilern und Schweben. Außerdem zeigen sich seit den 60er Jahren generell horizontale Risse an den Stößen der Südstrecke (17YER31/R001) der -372 mNN Sohle in einem Bereich, in dem die Strecke in einer Schwebe zwischen unmittelbar unter und über ihr liegenden Abbauen verläuft. Nachdem in den 70er Jahren die Sohle in diesem Bereich betoniert wurde, zeigen sich dort deutliche Aufwölbungen.

Seit 1970 wird dieser Bereich durch ein bis heute mehrfach erweitertes Messprogramm geotechnisch überwacht. Zuerst durch ein Vertikalextensometer im Pfeiler des Rolllochsystems 9 (ab 1970), dann Firstnivellements (ab 1982), Fühlhakenkontrollen in der hochgewölbten Sohlfläche (seit 11/92) und Konvergenzmessungen (seit 07/93).

In geomechanischen Modellrechnungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) wurde der Bereich 1995/96 in 2 Schnitten nachgebildet und die Aussage getroffen, dass trotz der Stauchungen in den Schweben und Pfeilern die großräumige Stabilität gewährleistet ist. Aufgrund einer Nebenbestimmung aus der Zulassung des Hauptbetriebsplans 1996/97 wurden zur Bestätigung der Rechnungen hinsichtlich der horizontalen Stauchung in 01/97 in den zwei Berechnungsschnitten Extensometer und Konvergenzlinien in der Südstrecke instrumentiert. Zur Überwachung der Risse wurden seit 02/96 Fissurometer und Gipsmarken eingesetzt. Ergänzt wurde die Instrumentierung in 03/97 durch je eine horizontale Konvergenzstrecke in 2 Abbauen auf der -291 mNN Sohle.

Ab 1998 wurden zur Vorbereitung weiterer Instrumentierungen im Südfeld im Abbau 8 südl. der -291 mNN Sohle (12YER31/R004) umfangreiche Firstsicherungen durchgeführt, das Rolllochsystem 8 (09YEA32/RL001) zum Teil aufgewältigt und 1999 auf der -332 mNN Sohle in den Abbauen 8 südl. (15YER31/R004) und 9 nördl. (15YER31/R006) Beraubearbeiten durchgeführt. Im Bereich der Pfeilerdurchhiebe wurden geomechanische Beanspruchungen in Form von Abschalungen und





Blatt 5

vertikalen Rissen festgestellt. Zur betrieblichen Überwachung wurden hier seit 02/99 Fissurometer und Gipsmarken angebracht sowie in 04/99 Konvergenzquerschnitte installiert. Im Rahmen von Firstsicherungsarbeiten wurden zur Beobachtung von Löserverdachtsflächen Anker mit Quetschkörpern gesetzt.

Im Juni 1999 wurde auf der -332 mNN Sohle etwa in der Mitte der Abbaue 8 südl. und 9 nördl. je eine vertikale Kernbohrung durchschlägig zum darunter liegenden Abbau der -346 mNN Sohle erstellt. Die Schwebe unterhalb Abbau 9 nördl. zeigte sich rissfrei, unterhalb des Abbaus 8 südl. wurden mehrere annähernd horizontale Risse festgestellt. Daraufhin wurde das Südfeld am 02.07.99 von der -305 mNN bis zur -346 mNN Sohle für bergbauliche Aktivitäten vorläufig gestundet. Aufgrund der Befunde wurde von der DBE in Abstimmung mit BfS und BGR ein geotechnisches Überwachungs- und Untersuchungsprogramm aufgestellt, das den Kenntnisstand über den Zustand und das Verformungsverhalten der Schweben und Pfeiler im Bereich der betroffenen Abbaue erweitern sollte. Dieses Programm wurde am 13.09.1999 von der Bergbehörde im Rahmen eines Sonderbetriebsplans zugelassen. Es beinhaltet:

- · Radarmessungen zur Erfassung des Istzustandes,
- Einbau von Gipsmarken und Fissurometern zur Rissüberwachung,
- Einbau von Ankern mit Quetschkörpern zur Kontrolle der Firstsicherheit,
- Einbau von Extensometern zur Erfassung von Schwebenauflockerungen und Pfeilerquerdehnungen,
- · Einrichtung von Konvergenzmessstellen,
- Installation von Nivellementspunkten und Durchführung von relativen Höhenmessungen,
- · Einbau einer Mikroakustikanlage,
- Durchführung von festigkeitsmechanischen Laborversuchen an gewonnenen Bohrkernen,
- Aufnahme der Hohlraumgeometrien mit einem Scanner und
- Erstellen eines Löserkatasters.

Gemäß Nebenbestimmungen der o. a. Betriebsplanzulassung wurden in Anzeigen an das Bergamt die Durchführung von Radarmessungen zur Rissortung und die messtechnische Überwachung durch Quetschkörper näher beschrieben (BfS: ET2.2/Suc/9M 668 200 11 /HF/AE und DBE: 9M/AF/DB/EE/0016/00). In 11/99 bis 11/00 fanden im Abbau 8 nördl. (12YER31/R003) der -291 mNN Sohle, im Rolllochsystem 8 (09YEA32/RL001), in den Abbauen 8 südl. (16YEA31/R001) und 9 nördl. (16YEA32/R002) der -346 mNN Sohle sowie in der Südstrecke der -372 mNN Sohle Radarmessungen zur Bestimmung der Schwebenmächtigkeit und zur Erkundung von Trennflächen in den Schweben und Pfeilern statt. Die als Risse interpretierten Reflektoren wurden exemplarisch durch Endoskopien in Tastbohrungen verifiziert.

Bei Untersuchungen der liegenden Schweben der Abbaue 8 nördl. (12YER31/R003) der -291 mNN Sohle sowie 8 südl. (15YER31/R004) und 9 nördl. (15YER31/R005) der -332 mNN Sohle wurden in größeren Bereichen nach Osten einfallende scherbandartige Beanspruchungszonen festgestellt. Da die geologischen Trennflächen nach Westen einfallen, war im Südfeld grundsätzlich die Bildung von größeren Lösern nicht auszuschließen. Daher wurden in 10/00 der Abbau 8 nördl. (12YER31/R003) der -291 mNN Sohle und damit das gesamte Südfeld oberhalb der -372 mNN Sohle gesperrt. Im Berichtszeitraum wurde eine Befahrung mit dem Bergamt zur Inspektion der gesperrten Örtlichkeiten und Ablesung der geotechnischen Messstellen am 17.10.2001 durchgeführt.

Da keine weitere Einlagerung in den Abbauen 1 und 2 der -395 mNN Sohle vorgesehen ist, wurde um das Steinfallrisiko auszuschließen, die schnellstmögliche Verfüllung der Resthohlräume beginnend mit Abbau 2 von der Südstrecke der -372 mNN Sohle aus entsprechend einer aufsichtlichen Anordnung der Eigenüberwachung und dem SBPL DBE M2200 sowie den diesbezüglichen Zulassungen des Bergamtes Staßfurt vom 14.11.00 und 23.11.00 angefangen. In 2000 wurden in den Abbau 2 insgesamt 4.697 m³ Salzgrus eingebracht. Zwischen Januar und März 2001 wurde Abbau 1 mit 8.745 m³ Salzgrus verfüllt (Sturzversatz) und die Versturzlöcher abgedeckt.

Dieser vierte jährlich zu erstellende Bericht umfasst das Jahr 2001. Er folgt der Festlegung zwischen dem Bergamt Staßfurt mit seinem Gutachter, dem BfS und der DBE vom 05.06.98.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	ИN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 6

2 <u>Messsituation und Messsysteme</u>

Die geometrische und geologische Situation einschließlich der Messsysteme ist in Anhang 6 dargestellt. Das geotechnische Messprogramm im Südfeld umfasst:

- Auf der -291 mNN Sohle (12YER31):
 - je eine horizontale Konvergenzstrecke in Abbau 8 südl. (R004) und Abbau 9 nördl. (R005) seit 03/97,
 - o Radarmessungen auf der Sohle des Abbaus 8 nördl. (R003) in 09/99 und im Jahre 2000.
- Im Fahrrollloch 8 (12YER31/RL001) zwischen den Sohlen -291 mNN und -332 mNN Radarmessungen zur Untersuchung des Pfeilers im Jahre 2000.
- Auf der -332 mNN Sohle (15YER31):
 - im Bereich der Pfeilerdurchhiebe in den Abbauen 8 südl. (R004) und 9 nördl. (R006) drei 3D-Fissurometer und 6 Gipsmarken an Rissenden seit 02/99 sowie 6 Konvergenzquerschnitte mit unterschiedlichen Verankerungstiefen ab 04/99,
 - etwa in der Mitte der Abbaue 8 südl. und 9 nördl. je eine vertikale Kernbohrung zur Überwachung der liegenden Schwebe durchschlägig zur -346 mNN Sohle, im Juni 1999 endoskopiert und Extensometereinbau im März 2000,
 - o Radarmessungen auf den Sohlen der Abbaue 8 südl. und 9 nördl. im September 1999,
 - Montage je einer horizontalen querschlägigen Konvergenzstrecke in der Ebene der o. a.
 Vertikalextensometer in den Abbauen 8 südl. und 9 nördl. im März bzw. Mai 2000.
- In der Südstrecke der -372 mNN Sohle (17YER31/R001):
 - o im Pfeiler des Rolllochsystems 9 (12YER31/RL002) ein Vertikalextensometer seit 1970,
 - o jährliche Firstnivellements seit 1982,
 - Fühlhakenkontrollen in 14 Bohrungen zur Beobachtung der Sohlenauflockerung im Bereich der hochgewölbten Sohlfläche über Abbau 3 mit Messungen in 1992 (Nullmessung), 1995 und 1999,
 - o 6 Konvergenzquerschnitte mit Messbeginn 1993 sowie weitere 8 seit 1995, 1997 bzw. 2001
 - vier 3D-Fissurometer und 30 Gipsmarken an Rissenden zur Überwachung der Risse seit 02/96 sowie ein 3D-Fissurometer am Oststoß seit 08/01,
 - 3 querschlägige horizontale Extensometer in 2 Schnittebenen (S9 und S3), die in der Strecke mit je einer horizontalen Konvergenzlinie verlängert sind seit 01/97,
 - Radarmessungen in der Südstrecke auf der Sohle und in den Überfahrungsstrecken über Abbau 1 in 03/00 sowie an der Firste und am östlichen Stoß der Südstrecke in 12/00.
- In der Wetterstrecke der -372 mNN Sohle (17YEA34/R001):
 - 8 Konvergenzquerschnitte mit Messbeginn 1993.

Abgesehen von den oben bereits angeführten Instrumentierungsarbeiten fanden folgende geomechanisch relevanten bergbaulichen Maßnahmen in diesen Bereichen statt:

- Im Abbau 1 (18YEA32/R002, 1943 aufgefahren) wurden von 1980 bis 1990 überwiegend radioaktive Abfälle durch in-situ-Verfestigung eingelagert. Nach einer Unterbrechung wurden von 1995 bis 1998 Fässer mit radioaktiven Abfällen von der Versturzstrecke der -372 mNN Sohle aus in den Abbau 1 verstürzt. Zur Abdeckung der radioaktiven Abfälle wurden von 01/01 bis 03/01 vorsorglich 8.745 m³ Salzgrus verstürzt, um die Entstehung von radioaktiv kontaminierten Staub bei möglichen Löserfällen auszuschließen.
- Im Abbau 2 (18YEA32/R003, 1952 aufgefahren) wurden von 1988 bis 1990 ebenfalls überwiegend radioaktive Abfälle durch in-situ-Verfestigung eingelagert. Nach einer Unterbrechung wurden von 1995 bis 1998 Fässer mit radioaktiven Abfällen von der Südstrecke der -372 mNN Sohle aus in den Abbau 2 verstürzt. Zur Abdeckung der radioaktiven Abfälle wurden von 11/00 bis 01/01 insgesamt 4.697 m³ Salzgrus verstürzt.
- Im Abbau 3 (18YEA32/R004, 1957 aufgefahren) wurden von 1979 bis 1988 radioaktive Abfälle überwiegend nach dem Verfahren der in-situ-Verfestigung eingelagert. Anschließend wurde der Abbau restverfüllt.
- Im Abbau 8 südl. (12YER31/R004) wurden 1998 umfangreiche Firstsicherungen durchgeführt und das Rolllochsystem 8 von der -291 mNN zur -332 mNN Sohle saniert, um die Zugänglichkeit des Südfeldes von der -291 mNN bis zur -332 mNN Sohle herzustellen.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	ииииииииии	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	ииии	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 7

- Anschließend wurden in den Abbauen 8 südl. und 9 nördl. der -332 mNN Sohle bis 03/99 weitere Firstsicherungsmaßnahmen durchgeführt.
- Im Jahr 2001 wurden in der Südstrecke auf der -372 mNN Sohle umfangreiche Firstsicherungsarbeiten (Nachschneiden der Firste, Setzen von Ankern) durchgeführt. Im Bereich des Extensometers CG707E wurden Beraubearbeiten durchgeführt. Bereiche an den Rolllochfüßen 8 sowie
 an Durchbrüchen zu Abbauen der -346 mNN Sohle wurden ab 11/01 umfangreich gesichert und
 die Konvergenzmessstation CG190K installiert.

2.1 Konvergenzquerschnitte

Die Konvergenzmesspunkte im ERA Morsleben bestehen in der Regel aus 0,8 m langen Spreizhülsenankern mit aufgeschraubten Universalmessbolzen. In dieser Weise sind die beiden horizontalen querschlägigen Messstrecken CG137K und CG138K in den Abbauen 8 südl. bzw. 9 nördl. der -291 mNN Sohle vermarkt.

Auf der -332 mNN Sohle wurden zur Überwachung von Auflockerungen im Konturbereich der Pfeilerdurchhiebe insgesamt 6 unterschiedlich tief vermarkte Messquerschnitte (MQ) installiert. Die MQ CG174K, CG176K und CG178K sind mit 0,8 m langen Spreizhülsenankern instrumentiert, während bei den jeweils daneben angeordneten MQ CG175K, CG177K und CG179K nur der Sohlpunkt (Nr. 4) in dieser Weise verankert ist. In der Firste und den Stößen wurden 1,5 m lange Spreizhülsenanker installiert, um so Auflockerungen im Bereich von 0,8 m bis 1,5 m erkennen zu können. Die MQ CG174K und CG175K befinden sich im Durchhieb zwischen den Abbauen 8 südl. und 9 nördl. und die MQ CG176K bis CG179K im Durchhieb zwischen den Abbauen 9 nördl und 9 südl. (Anhang 6, Blatt 59 und 62).

In der Südstrecke auf der -372 mNN Sohle sind die MQ CG190K, CG068K, CG069K und CG071K 0,8 m tief vermarkt. Die horizontale Konvergenzlinie CG707K schließt auf der einen Seite an einem Extensometerkopf (CG707E) an und ist im anderen Stoß in 0,8 m Tiefe verankert. Die Konvergenzlinie CG709K verbindet die Extensometerköpfe CG708E und CG709E. Alle übrigen MQ wurden durch Klebeanker in 35 cm Tiefe vermarkt (Tabelle 2).

In der Wetterstrecke auf der -372 mNN Sohle sind die MQ CG165K bis CG171K mit 0,8 m langen Spreizhülsenankern vermarkt. Der MQ CG178K wurde mit 0,35 m langen Klebeankern instrumentiert, um ggf. auch stoßnahe Verformungen zu erfassen (Tabelle 2). Die Messunsicherheit der in Kapitel 3.1 angegebenen Konvergenzen beträgt ca. $\pm 0,5$ mm.

2.2 Extensometer

Das Stahlseilextensometer CG731E (Anhang 6, Blatt 68 und Anlage 1) wurde 1970 ca. vertikal in dem Pfeilersystem zwischen den Abbauen 9 südl. und 9 nördl. der Sohlen –346 mNN und –332 mNN parallel zum Rolllochsystem 9 eingebaut. Die Pfeilerfläche beträgt ca. 18 m x 18 m. Die Höhen der Abbaue liegen auf der –346 mNN Sohle bei ca. 25 m und auf der –332 mNN Sohle bei 15 m (vgl. Anhang 6 und Anlage 1). Um die Ablesung des Extensometers von der Südstrecke der -372 mNN Sohle aus zu ermöglichen, wurden die Ablesenonien dort angebracht. Veränderungen der Strecke zwischen Ansatzpunkt der Extensometerbohrung und den Ablesenonien werden durch eine zusätzliche Messstrecke erfasst. Die Messunsicherheit der ermittelten Verschiebungen beträgt ca. ±1,5 mm.

Das Stangenextensometer CG707E (Anhang 3, Blatt 38) ist ca. horizontal querschlägig in der Schwebe zwischen den Abbauen 2 (18YEA32/R003) und 9n (16YEA32/R002) in Richtung ENE eingebaut. Die Schwebenmächtigkeit zwischen den Abbauen beträgt ca. 8 m. Das Stangenextensometer CG709E (Anhang 3, Blatt 40) ist in der Schwebe zwischen den Abbauen 9 südl. (16YEA32/R003) und 3 (18YEA32/R004) ebenfalls ca. horizontal in Richtung ENE installiert worden. Die Schwebenmächtigkeit zwischen den Abbauen beträgt hier ca. 9 m. Das Stangenextenso-

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 8

meter CG708E setzt die Messstrecke in entgegengesetzter Richtung ca. horizontal fort. Es liegt mit der vorderen Hälfte etwa 7 m oberhalb des Abbaus 3 (18YEA32/R004) und läuft dann ins Unverritzte.

Im März 2000 wurden zur Überwachung der vertikalen Verformungen in den liegenden Schweben der Abbaue 8 südl. und 9 nördl. der -332 mNN Sohle die Stangenextensometer CG759E und CG760E eingebaut (Anhang 3, Blatt 34 bis 37).

Die Messunsicherheit für Abschnittsverschiebungen beträgt bei den Stangenextensometern ±0,1 mm. In Tabelle 1 sind die technischen Angaben der Extensometer zusammengestellt.

Kennzeid	chnung	Ankerpunkttiefe [m]	Messobjekt	Neigung [gon]	Richtung [gon]	Messsyste	m
15YER31	CG759E	2,5/4,8/7,3/9,4	Schwebe	-100	-	Glasfibergestänge	Messuhr
15YER31	CG760E	3,4/6,4	Schwebe	-100	-	Glasfibergestänge	Messuhr
17YER31	CG707E	5,2/9,8/14,1/18,6/23,1/29,7	Schwebe	-4,9	77	Glasfibergestänge	Messuhr
17YER31	CG708E	1,9 / 6,4 / 30,0	Schwebe	-5	282	Glasfibergestänge	Messuhr
17YER31	CG709E	1,9 / 6,4 / 30,0	Schwebe	-2	83	Glasfibergestänge	Messuhr
17YER31	CG731E	6,0/11,0/23,0/34,0/47,0	Pfeiler	97	84	Stahlseil	Nonius

Tabelle 1: Merkmale der Extensometer

2.3 Rissüberwachung durch Fissurometer, Gipsmarken und Fühlhakenkontrollen

Auf der -332 mNN Sohle wurden im Februar 1999 zwei Gipsmarken und im März 1999 die Fissurometer CG171F bis CG173F an der Firste im Bereich des Rolllochsystems 8 installiert, um die etwa vertikalen normal zur Abbaulängsachse verlaufenden Risse in ihrer Entwicklung zu überwachen.

Zur Beobachtung der annähernd horizontalen Risse am Stoß der Südstrecke auf der -372 mNN Sohle sind seit 02/96 an 2 Stellen je zwei 3D-Fissurometer installiert. Im August 2001 wurde ca. 17 m südlich des Extensometer CG707E am Oststoß ein weiteres Fissurometer installiert. Zusätzlich wurden in Nachbarschaft der Fissurometer an den Rissenden Gipsmarken zur Beobachtung der Rissentwicklung angebracht. Im Berichtszeitraum wurden im Dezember 2001 3 neue Gipsmarken gesetzt. Z. Z. werden 30 Gipsmarken kontrolliert (Anhang 6, Blatt 62).

Die Fissurometer bestehen aus Messkonsole und Anschlagwinkel, die auf den beiden Rissufern verankert werden. Über Messuhranschläge werden die Abstandsänderungen in 3 Richtungen mit einer Messuhr festgestellt. Die Messgenauigkeit für die ermittelten Relativverschiebungen beträgt ca. $\pm 0,14$ mm. Risse in Gipsmarken werden visuell kontrolliert.

In der Südstrecke der -372 mNN Sohle sind oberhalb des Abbaus 3 der -395 mNN Sohle im Bereich der visuell feststellbaren Sohlaufwölbungen insgesamt 14 Bohrungen von ca. 2 m Länge in die Sohle erstellt worden. In ihnen wurden - zuletzt 1999 - zur Erkundung und Beobachtung der Auflockerungen der Schwebe Fühlhakenkontrollen durchgeführt.

2.4 Mikroakustik

Zur Feststellung aktueller Rissentstehungen bzw. -fortsetzungen wurde in 06/97 ein mikroakustisches Netzwerk mit 24 Geophonen im Bereich der Südstrecke der -372 mNN Sohle über den Einlagerungsabbauen 2 und 3 installiert /1/, /2/. Nach 3monatigen Testmessungen nahm die Anlage in 09/97 den automatischen Messbetrieb auf. Dabei erfolgt für die registrierten mikroakustischen Ereignisse im Untersuchungsbereich eine automatische Herdortung mit einer Genauigkeit von ca. 1 m. Die Steuerung der Anlage erfolgt über Telefonmodem.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	NN
9M			99YER31			GC	ВҮ	0002	00



Blatt 9

2.5 Radarmessungen

Zur Ortung von Rissen und Trennflächen in Tragelementen des Abbausystems wurden Radarmessungen durchgeführt. Die eingesetzte Ausrüstung RAMAC GPR besteht aus dem Radarbetriebsgerät und den in einem Gehäuse zusammengefassten Sende- und Empfangsantennen (bi-statisch) mit integrierter Elektronikeinheit. Es kamen je nach Aufgabenstellung geschirmte Antennen mit 250 MHz, 500 MHz, 800 MHz und 1 GHz zum Einsatz. Im anstehenden Zechsteinsalz wurden Endringtiefen von mindestens 12 m erreicht. Für die Auswertung wird eine Geschwindigkeit der Radarwellen im Steinsalz von 124 m/µs zu Grunde gelegt.

Im März 2000 führte die Fa. DGFZ im Auftrag des BfS folgende Radarmessungen durch:

- auf der Sohle des Abbau 8 nördl. (12YER31/R003) der -291 mNN Sohle Verdichtungsmessungen zur Erkundung der Integrität der Schwebe,
- im sanierten Bereich des Rolllochsystem 8 (12YER31/RL001) in den Niveaus -322 mNN und -301,6 mNN zur Erkundung der Dicke und Integrität der Pfeiler in den Ebenen der hier geplanten Extensometer und
- auf der Sohle der Südstrecke (17YER31/R001) der -372 mNN Sohle oberhalb der Einlagerungsabbaue 1 bis 3 zur Untersuchung der Dicke und Integrität der liegenden Schwebe.

Im November 2000 wurden durch die DBE weitere Messungen an der Firste und dem Oststoß in der Südstrecke der -372 mNN Sohle zur Erkundung der Dicke und Integrität der Feste zu den dar- über bzw. daneben liegenden Abbauen der -346 mNN Sohle durchgeführt.

Im August 2001 wurden durch die DBE in der Südstrecke (17YER31/R001) und der Versturzstrecke (17YEA33/R001) der -372 mNN Sohle Radarmessungen zur Lagebestimmung von abgedeckten Rolllöchern und Untersuchung der Schwebe zu den Abbauen der -346 mNN Sohle durchgeführt.

2.6 Ankerüberwachung mit Quetschkörpern

Im Südfeld des ERAM werden bei Firstsicherungsarbeiten Bereiche, in denen es zu Löserbildungen kommen kann und die nicht beraubt werden können, durch Anker gesichert. Um die mit Löserbildungen einhergehenden erhöhten Belastungen bzw. Deformationen der Anker frühzeitig erkennen zu können, wurden an ausgewählten Stellen Spreizhülsenanker mit Quetschkörpern gesetzt. Diese haben einen Innendurchmesser von 64 mm, 9,5 mm Wandstärke und 60 mm Breite. Sie bestehen aus unbehandeltem Stahlrohr. Die Spreizhülsenanker werden mit einer Vorspannung von 20 kN gesetzt. Bei ca. 25 kN Ankerbelastung beginnen sich die Quetschkörper zu verformen. Bei ca. 80 kN ist die Grenze der Verformbarkeit erreicht. Der Quetschkörper ist dann zusammengedrückt und gebrochen. Da die Spreizhülsenanker eine Nennlast von 100 kN (Bruchlast 177 kN) haben, ist der Anker zu diesem Zeitpunkt mit 80 % seiner Nennlast beaufschlagt.

Bisher wurden auf der -291 mNN Sohle 30 Anker mit Quetschkörpern in Abbau 8 nördl. und auf der -332 mNN Sohle je 13 Anker mit Quetschkörpern in Abbau 8 südl. und Abbau 9 nördl. eingebaut.

2.7 <u>Nivellement</u>

Das ab 1982 jährlich durchgeführte großräumige untertägige Nivellement beinhaltete in der Südstrecke der -372 mNN Sohle 4 Punkte, die ca. 6 cm tief in der Firste verankert waren. Bei der Neuvermarkung des untertägigen Festpunktfeldes 1994 wurden stattdessen in diesem Bereich 10 Firstanker von 80 cm Länge installiert. Dabei wurden die Firstanker der Konvergenzquerschnitte CG068K, CG069K und CG071K integriert (Anhang 6, Blatt 62). Höhenänderungen sind ab etwa ±0,8 mm/a feststellbar.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funklion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.	ĺ
NAAN	ииииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	ииии	NN	ı
9M			99YER31			GC	BY	0002	00	



Blatt 10

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

3 <u>Messergebnisse</u>


3.1 Konvergenzmessungen

In Tabelle 2 sind die Konvergenzmessergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die Konvergenzentwicklung über die Zeit ist für alle MQ aus Anhang 2 zu entnehmen. Die Vertikalkonvergenz auf der -372 mNN Sohle ist außerdem im Anhang 1 mit Bezug zum Grubengebäude dargestellt.

					zeitraum		200	
Konvergenz-		Bezugs-	Konve	. •	Konverg	í	Konverg	
Messquerschnitte	1	messung	Horizontal	Vertikal	Horizontal	Vertikal	Horizontal	Vertikal
	[m]		[mm]	[mm]	[mm/a]	[mm/a]	[mm/a]	[mm/a]
-291 mNN Sohle, A								
12YER31 CG137K	0,80	03/97	-3,3		-0,71		+0,10	
12YER31 CG138K	0,80	03/97	-3,9		-0,86		-0,31	
-332 mNN Sohle, P	feilerdurch	hieb zwiscl	hen Abbau 8 sü	dl. und 9 nördl.	von Nord nach S	üd		
15YER31 CG174K	0,80	04/99	-1,6	-2,4	-0,64	-0,98	-0,25	-0,81
15YER31 CG175K		04/99	-1,6	-2,5	-0,65	-1,00	-0,22	-0,81
-332 mNN Sohle, P	feilerdurch	hieb zwiscl	hen Abbau 9 nöi	rdl. und 9 südl.	von Nord nach S	üd		
15YER31 CG176K	0,80	04/99	-1,7	-2,5	-0,70	-1,01	-0,12	-0,81
15YER31 CG177K	1,50/0,80	04/99	-2,3	-2,8	-0,92	-1,12	-0,26	-0,94
15YER31 CG178K	0,80	04/99	-2,5	-3,4	-1,01	-1,38	-0,51	-1,09
15YER31 CG179K	1,50/0,80	04/99	-2,8	-3,4	-1,14	-1,36	-0,69	-1,07
-332 mNN Sohle, A	bbau 8 süd	l. und Abba	au 9 nördi.					
15YER31 CG759K	1,50	03/00	-0,8		-0,52		+0,21	
15YER31 CG760K	1,50	03/00	-3,9		-2,44		-1,90	
-372 mNN Sohle, S	üdstrecke v	on Nord na	ach Süd				•	
17YER31 CG061K	0,80	12/95	-6,6	-4,0	-1,18	-0,70	-0,81	-0,47
17YER31 CG190K	0,80	10/01	-0,4	-0,3/-0,6	-2,05	-1,34	-2,05	-1,34
17YER31 CG068K	0,80	12/95	-5,2	-0,1	-0,86	-0,01	-0,46	+0,51
17YER31 CG707K	0,80/0,40	06/97	-3,5		-0,78	<u> </u>	-0,45	
17YER31 CG069K	0,80	12/95	-6,5	-2,4	-1,08	-0,39	-0,67	-0,44
17YER31 CG172K	0,35	07/93	-12,1	-9,4	-1,43	-1,12	-1,08	-0,94
17YER31 CG173K	0,35	07/93	-15,5	-18,3	-1,83	-2,17	-1,22	-1,95
17YER31 CG174K	0,35	07/93	-15,6	-5,2	-1,85	-0,61	-1,26	-0,63
17YER31 CG175K	0,35	07/93	-15,3	-1,7	-1,81	-0,20	-1,11	-0,14
17YER31 CG709K	0,40	06/97	-5,6		-1,24		-1,12	
17YER31 CG176K	0,35	07/93	-14,0	-10,2	-1,65	-1,20	-1,09	-2,12
17YER31 CG177K	0,35	07/93	-10,4	+0,2	-1,23	+0,03	-0,71	+0,10
17YER31 CG071K	0,80	12/95	-6,1	-3,2	-1,02	-0,53	-0,70	-0,40
17YER31 CG077K	0,80	12/95	+0,05	+0,5	+0,01	+0,09	+0,31	+0,01
-372 mNN Sohle, W	etterstreck	e von Nord	nach Süd		·			
17YEA34 CG165K	0,80	03/97	-15,7	-18,3	-3,36	-3,93	-2,24	-2,85
17YEA34 CG178K	0,35	03/97	-15,9	-19,2	-3,40	-4,12	-2,28	-3,02
17YEA34 CG166K	0,80	03/97	-16,6	-17,5	-3,55	-3,75	-2,66	-2,90
17YEA34 CG167K	0,80	03/97	-14,1	-14,8				
					-3,03	-3,17	-2,18	-2,51
17YEA34 CG168K	0,80	03/97	-9,5	-9,6	-2,05	-2,06	-1,27	-1,65
17YEA34 CG169K	0,80	03/97	-2,8	-2,8	-0,62	-0,62	-0,16	-0,41
17YEA34 CG170K	0,80	03/97	-1,2	-1,8	-0,25	-0,40	+0,10	-0,22
17YEA34 CG171K	0,80	03/97	-2,1	-2,2	-0,47	-0,48	-0,02	-0,32

Betrag der Konvergenzrate < 0,5 mm/a

Tabelle 2: Konvergenzmessergebnisse





Blatt 11

Auf der -291 mNN Sohle zeigten die horizontalen Messstrecken CG137K (Abbau 8 südl.) und CG138K (Abbau 9 nördl.) im Jahre 2001 keine signifikanten Konvergenzraten.

Auf der -332 mNN Sohle in den durch Rissbildungen gekennzeichneten Durchhieben zwischen den Abbauen 8 nördl., 9 südl. und 9 nördl. wurde bisher kein signifikanter Unterschied bei den Verschiebungen der 0,8 m und 1,5 m tief vermarkten Messstrecken beobachtet. Die Konvergenzraten nehmen nach Süden hin zu. Sie liegen vertikal höher als horizontal. Im Jahre 2001 sind die Konvergenzraten überwiegend gesunken. Die etwa in der Mitte der Abbaue 8 südl. und 9 nördl. in 03/00 eingerichteten horizontalen Messstrecken CG759K bzw. CG760K zeigten im Jahre 2000 Konvergenzraten von -2,1 mm/a bzw. -3,6 mm/a, im Berichtszeitraum wurden dagegen nur noch Werte von +0,2 mm/a bzw. -1,9 mm/a festgestellt.

Auf der -372 mNN Sohle war in der Südstrecke über dem südl. Teil des Abbaus 2 (18YEA32/R003) und dem Abbau 3 (18YEA32/R004) im Bereich der Messstrecken CG068K bis CG077K im Jahr 2001 eine durchschnittliche Konvergenzrate von horizontal -0,8 mm/a und vertikal -0,6 mm/a zu beobachten gewesen. Im Jahre 2001 sind die mittleren Konvergenzraten im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre um durchschnittlich ca. 30 % zurück gegangen. Die maximale Horizontal- und Vertikalkonvergenz tritt im Streckenabschnitt über Abbau 3 auf (CG172K bis CG176K). Dort ist die betonierte Sohle aufgewölbt.

Die Konvergenzrate in der Wetterstrecke (17YEA34/R001) hat sich nach dem Abklingen der Anfangsverformungen aus der Auffahrung deutlich verringert und verlief ab 1997 etwa stationär. Aus diesem Grund sind in Tabelle 2 die Werte zur besseren Vergleichbarkeit ab 03/97 dargestellt. Die Gesamtkonvergenz seit 08/93 beträgt maximal -55 mm horizontal und -59 mm vertikal. Die durchschnittliche Konvergenzrate der 4 nördlichen MQ (CG165K, CG178K, CG166K und CG167K) lag im Jahr 2000 noch bei -3,6 mm/a (horizontal und vertikal) und fiel im Jahr 2001 auf Werte von -2,3 mm/a (horizontal) bzw. -2,8 mm (vertikal). Nach Süden nehmen die Konvergenzraten immer weiter ab.

3.2 Extensometer

Die Extensometermessergebnisse sind in ihrer zeitlichen Entwicklung im Anhang 3 dargestellt. In Tabelle 3 sind die Verschiebungen und Verformungen aller Messabschnitte und der jeweils längsten Messstrecken sowohl für den gesamten Messzeitraum als auch für 2001 dargestellt.

In den durch die Vertikalextensometer CG759E und CG760E überwachten Schweben wurden deutliche Dehnungen festgestellt. Beim Extensometer CG759E konzentrieren sich die Dehnungen auf den Bereich unterhalb der Schwebenmitte (4,8 m - 7,3 m). Hier wurden bei Bohrlochinspektionen in 12/99 und 03/00 zwischen 7,0 m und 7,1 m zwei Risse mit insgesamt 7 cm Öffnungsweite festgestellt (Anhang 3, Blatt 35 und 36). Das Extensometer CG760E zeigt im unteren Bereich der Schwebe mit 0,35 mm/(m⋅a) die höchste Verformungsrate im Südfeld (Anhang 3, Blatt 37 und 38).

Das in der Schnittebene S11 ca. horizontal liegende Extensometer CG707E zeigt in den Messabschnitten auch im Jahr 2001 eine differenzierte Entwicklung (Tabelle 3; Anhang 3, Blatt 39 und 40):

- Im Bereich der Streckenkontur traten geringe Stauchungen auf.
- Unterhalb des Westteiles von Abbau 9 nördl. wurden unverändert deutliche Stauchungen festgestellt.
- Unter dem Zentrum und Ostteil des Abbaus 9 nördl. (Messabschnitt 14,1 m bis 23,1 m) wurden geringe Stauchungen beobachtet.
- Im Unverritzten (Messabschnitt 23,1 m bis 29,7 m) traten keine signifikanten Verformungen auf.

Das Extensometer CG707E und die Konvergenzstrecke CG707K bilden eine horizontale insgesamt 35 m lange Messstrecke. Für den Abschnitt zwischen dem Weststoß der Südstrecke und dem Ankerpunkt bei 29,7 m Tiefe ergibt sich im Jahre 2001 insgesamt eine horizontale Stauchung von etwa -1,83 mm/a bzw. -0,05 mm/(m·a). Streckenkonvergenz und Verschiebung des Extenso-

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd, Nr.	Rev.
NAAN	имимимими	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	NN
9M			99YER31			G	BY	0002	00



Blatt 12

meterkopfpunktes zum 29,7 m Anker sind zu etwa gleichen Anteilen an der Gesamtverschiebung beteiligt. Dies und die weitgehend gleichmäßige Entwicklung der Stauchung und Konvergenz ist in Diagramm 1 zu erkennen.

Bezeich-	Mess-	Höhe des	Zeit-		Gesamter N	lesszeitraum		2	001
nung	abschnitt	Abschnitts	Raum	Verschiebung	Verformung	VerschRate	VerformRate	VerschRate	VerformRate
	[m]	[mNN]		[mm]	[mm/m]	[mm/a]	[mm/(m·a)]	[mm/a]	[mm/(m·a)]
-332 mNN	Sohle, Abb	au 8 südl. und A	bbau 9 r						
CG759E	0,4 - 2,5	-332,7 bis -334,8		0,15	0,07	0,09	0,045	0,11	0,052
	2,5 - 4,8	-333,4 bis -337,1	03/00	0,27	0,12	0,17	0,073	0,18	0,080
	4,8 - 7,3	-337,1 bis -339,6	bis	0,91	0,36	0,57	0,228	0,60	0,242
	7,3 - 9,4	-339,6 bis -341,7	10/01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,009	0,02	-0,009
	0,4 - 9,4	-332,7 bis -341,7		1,30	0,14	. 0,81	0,090	0,88	0,098
CG760E	0,4 - 3,4	-332,7 bis -335,7	03/00	0,91	0,30	0,57	0,190	0,59	0,198
	3,4 - 6,4	-335,7 bis -338,7	bis	1,58	0,53	0,99	0,330	1,04	0,348
	0.4 - 6.4	-332,7 bis -338,7	10/01	2,49	0,42	1,56	0,260	1,64	0,256
-372 mNN	Sohle, Süc	Istrecke							
CG707E	0,4 - 5,2	-371,0 bis -371,4		-0,28	-0,06	-0,06	-0,012	-0,11	-0,024
	5,2 - 9,8	-371,4 bis -371,8		-3,84	-0,83	-0,79	-0,171	-0,71	-0,155
	9,8 - 14,1	-371,8 bis -372,1	01/97	-0,39	-0,09	-0,08	-0,019	-0,09	-0,021
	14,1 - 18,6	-372,1 bis -372,4	bis	-0,15	-0,03	-0,03	-0,007	0,10	-0,023
	18,6 - 23,1	-372,4 bis -372,8	12/01	-0,93	-0,21	-0,19	-0,042	-0,09	-0,020
	23,1 - 29,7	-372,8 bis -373,3		0,61	0,09	0,12	0,019	0,02	0,003
	0,4 - 29,7	-371,0 bis -373,3		-4,98	-0,17	-1,02	-0,035	-1,08	-0,037
CG708E	0,4 - 1,9	-370,9 bis -371,0	01/97	-0,20	-0,13	-0,04	-0,027	-0,15	-0,098
	1,9 - 6,4	-371,0 bis -371,1	bis	0,08	0,02	0,02	0,004	0,21	0,048
	6,4 - 30,0	-371,1 bis -371,4	12/01	-0,53	-0,02	-0,11	-0,005	-0,12	-0,005
	0,4 - 30,0	-370,9 bis -371,4	12/01	-0,65	-0,02	-0,13	-0,004	-0,06	-0,002
CG709E	0,4 - 1,9	-371,0 bis -371,0	01/97	-0,05	-0,03	-0,01	-0,007	0,05	0,030
	1,9 - 6,4	-371,0 bis -371,1	bis	0,04	0,01	0,01	0,002	0,05	0,010
	6,4 - 30,0	-371,1 bis -371,2	12/01	-0,54	-0,02	-0,11	-0,005	-0,10	-0,004
	0,4 - 30,0	-371,0 bis -371,2	12/01	-0,55	-0,02	-0,11	-0,004	-0,01	0,000
CG731E	0,0 - 6,0	-362 bis -356		0,30	0,05	0,01	0,002	0,11	0,019
	6,0 - 11,0	-356 bis -351	06/70	-7,50	-1,50	-0,24	-0,048	-0,57	-0,113
	11,0 - 23,0	-351 bis -339	bis	0,50	0,04	0,02	0,001	0,57	0,047
	23,0 - 34,0	-339 bis -328	12/01	4,30	0,39	0,14	0,012	0,23	0,021
	34,0 - 47,0	-328 birs -31,5	12/01	-5,40	-0,42	-0,17	-0,013	-0,34	-0,026
	0,0 - 47,0	-362 bis -315		-7,80	-0,17	-0,25	-0,005	0,00	0,000

Nicht signifikant. Betrag der Verformungsrate < 0,01 mm/(m·a)


Tabelle 3: Abschnittsweise Verschiebungen und Verformungen der Extensometermessstrecken

Der in der Schnittebene S3 liegende Extensometerquerschnitt CG708E - CG709E weist auch in 2001 insgesamt gleichbleibende geringfügige Verformungen aus. Die Verknüpfung der Extensometer- und Konvergenzergebnisse zeigt, dass mit der horizontalen Konvergenzrate von ca. - 1,2 mm/a nur geringe horizontale Gebirgsverformungen im 30 m-Bereich einhergehen (Diagramm 2).


Aus den Werten des Vertikalextensometers CG731E ergibt sich aufgrund der Hohlraumsituation ein Wechsel zwischen Stauchungen und Dehnungen in den einzelnen Abschnitten des beobachteten Pfeilersystems, die im wesentlichen von 1977 bis 1986 abliefen (Anhang 3, Blatt 48). Die im Anhang 3, Blatt 49 dargestellte Entwicklung lässt in den letzten Jahren keinen einheitlichen Trend erkennen, sondern schwankt überwiegend im Rahmen der Messgenauigkeit von ±1,5 mm.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	· ,.		UA	Lfd, Nr.	Rev.	
	ииииииииии	NNNNN			AANN	XAAXX	2.55			
9M			99YER31			GC	BY	0002	00	





*) Da an CG707E nur am Kopfpunkt ein Temperatursensor ist, wurde der bohrlochtiefste vergleichbare Sensor von CG709E eingeblendet. Diagramm 1: Verschiebungen im Extensometer- und Konvergenzquerschnitt CG707E-CG707K



23 21 19 -2 17 Verschiebung [mm] Temperatur [°C] -3 -4 -5 -6 -7 -8 5 -9 30.06.97 30.06.98 01.07.99 29.12.97 31.12.99 30.06.00 30.12.00 31.12.01 30.12.98 01.07.01 Kges — 708E+709E+Kges — CT709E-01 — CT709E-04

Diagramm 2: Verschiebungen im Extensometer-/Konvergenzquerschnitt CG708E/709E/709K

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	ииииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AΑ	NNNN	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 14

3.3 Rissbeobachtungen

Die grafischen Darstellungen der Messergebnisse in Anhang 4 zeigen den resultierenden Betrag des Verschiebungsvektor und der Verschiebungsgeschwindigkeit sowie deren Richtung und Neigung. Für die Auswertung wurde entsprechend der geomechanischen Situation - wie unten erläutert - a priori ein Rissufer als fest angenommen. Für das erst im August 2001 installierte Fissurometer CG189F sind die Verschiebungen nur für die Messrichtungen (U,V,W) dargestellt (Blatt 56), da für eine gesicherte Vektorberechnung der Beobachtungszeitraum noch zu kurz ist.

Auf der -332 mNN Sohle ergaben die Fissurometermessungen an den ca. vertikalen Rissen in der Firste des Durchhiebs am nördl. Ausgang des Abbaus 8 südl. (15YER31/R004) die in Tabelle 4 angegebenen Verschiebungsraten und -richtungen. Bej der Berechnung der Vektoren wurde das zum Pfeilerkern hin liegende Rissufer als fest angesehen. Daraus ergeben sich geringfügige leicht einfallende Verschiebungen des konturnäheren Rissufers auf den südlich gelegenen Abbau 8 südl. zu. Die Rate der Verschiebungsvektoren liegt bei ca. 0,2 mm/a bis 0,4 mm/a. Im Berichtszeitraum lagen die Ergebnisse der Fissurometer CG171F und CG172F im bisherigen Trend. Beim Fissurometer CG173F erhöhte sich jedoch die Rissöffnungsweite signifikant um ca. 1,1 mm (der Wert ist unsicher, da er nur von einer Messung belegt ist).

	G	esamter Messzeitraur	n (04/99 - 10/01)		2001	(09/00 - 10/01)	
Bezeichnung 15YER31	Verschiebung [mm]	Verschiebungsrate [mm/a]	Richtung [gon]	Einfallen [gon]	Verschiebungsrate [mm/a]	Richtung [gon]	Einfailen [gon]
CG171F	0,42	0,30	174	8	0,22	158	18
CG172F	0,61	0,44	182	12	0,32	157	21
CG173F	1,26	0,90	145	17	1,20	147	17
Mittelwert	0,76	0,74	167	12	0,58	154	19

Tabelle 4: Fissurometermessungen - Verschiebungsvektoren des konturnahen Rissufers

Die in der liegenden Schwebe des Abbaus 8 südl. (15YER31/R004) in der Bohrung RB759 festgestellten Risse werden durch das Extensometer CG759E beobachtet (Anhang 3, Blatt 34 und 35). Die Ergebnisse sind in Abschnitt 3.2 dargestellt.

In der Südstrecke (17YER31/R001) der -372 mNN Sohle sind an den Fissurometern im Jahre 2001 Zunahmen der Rissweite (RW) um 0,1 mm bis 0,2 mm und nur geringe Scherbewegungen zu beobachten. Unter diesem Vorbehalt sind in Tabelle 5 die Komponenten des Vektors im geodätischen Koordinatensystem sowie dessen Betrag und Richtung angegeben. Demnach ist eine gleichmäßige Senkung des Liegenden auf das jeweilige Zentrum der darunter liegenden Abbaue festzustellen. Im Jahre 2001 lag die durchschnittliche Verschiebungsrate am Oststoß über Abbau 3 geringfügig über und am Weststoß über Abbau 2 geringfügig unter den Werten des letzten Jahres aber immer noch im langfristigen Trend.

	G	esamter Messzeitraun	n (06/96 - 12/01))	2001 (11/00 – 12/01)				
Bezeichnung 17ER31	Verschiebung [mm]	nm] [mm/a] [gon] [gon]		Verschiebungsrate [mm/a]	Richtung [gon]	Einfallen [gon]			
Weststoß über	Abbau 2								
CG187F	1,13	0,20	48	-77	0,17	30	-74		
CG186F	0,85	0,15	129	-89	0,14	53	-71		
Mittelwert	0,99	0,18	89	-83	0,15	41	-72		
Oststoß über A	bbau 3								
CG185F	0,70	0,13	217	-90	0,17	188	-70		
CG184F	0,76	0,14	252	-69	0,19	230	-63		
Mittelwert	0,73	0,13	235	-80	0,18	209	-66		

Tabelle 5: Fissurometermessungen - Verschiebungsvektoren des liegenden Rissufers

 Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	ииииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	ΑА	ииии	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 15

Eine Gipsmarke vom 04.01.1996 im Bereich der Messstelle CG707E ist gerissen und zeigt eine Rissweite von ca. 0,2 mm. Nördliche davon ist an zwei Gipsmarken vom 04.02.1998 im Berichtszeitraum ein neuer Riss aufgetreten. An einer weiteren Gipsmarke ca. 16 m südlich von CG707E vom 04.01.1996 befindet sich ein Riss ca. 0,1 mm Breite. Im Bereich der Extensometer CG708E und CG709E sind die hier seit dem 04.02.1998 am westlichen und östlichen Stoß gesetzten Gipsmarken bisher unbeschädigt und kennzeichnen damit eine stabile Risssituation. Im Bereich der Konvergenzmessstelle CG177K sind bei zwei Gipsmarken am westlichen Stoß neue Risse aufgetreten. Die Lage und der Zustand aller Gipsmarken ist in Anhang 6, Blatt 62 dargestellt.

Flach einfallende Risse waren auch bei der Endoskopie der Bohrungen RB708 und RB709, im Zuge der Instrumentierung der Extensometer CG708E und CG709E festgestellt worden (Schnittdarstellung Anhang 3). Ebenso wurden in der RB964 annähernd horizontale Risse in den Bohrlochtiefen 1,2 m (RW 2 cm), 1,8 m (RW 0,5 cm) und 2 m (RW 1,5 cm) erkannt. Die Rissentwicklung kann aufgrund der eingebauten Messinstrumente zwar nicht unmittelbar überwacht werden, aber die Ergebnisse der Extensometermessungen in den beiden erstgenannten Bohrungen lassen keine Hinweise auf signifikante Rissveränderungen erkennen.

Bei den Fühlhakenkontrollen im Bereich der aufgewölbten Betonfläche über Abbau 3 (18YEA32/R004) sind im Gebirge bis in maximal 0,91 m Tiefe Risse bis 95 mm Rissweite festgestellt worden. Der Abstand zwischen den hochgewölbten Betonplatten und der Salzschwebe betrug maximal 130 mm. Kumuliert pro Bohrung ergaben sich im Gebirge Gesamtrissweiten zwischen 3 mm im südlichen Teil und 194 mm im mittleren Bereich. Im nördlichen Bereich lagen die Gesamtrissweiten generell über 23 mm. Bei der letztmaligen Messung 1999 wurden zu- aber auch abnehmende Rissweiten festgestellt. Insgesamt überwogen geringe Zunahmen der Rissweiten bis maximal 10 mm. Im nördlichen und mittleren Bereich hat sich die Betonsohle um 5 mm bzw. 20 mm weiter vom Gebirge abgehoben. Im Berichtszeitraum fanden hier keine Messungen statt, da die Bohrungen nicht mehr zugänglich sind.

Für die Abbaue 8 südl. und 9 nördl. der -291 mNN Sohle sowie die Abbaue 8 nördl., 8 südl., 9 nördl. und 9 südl. der -332 mNN Sohle wurden alle sichtbaren Löser und Risse kartiert und in den zeichnerischen Darstellungen in Anhang 6 (Blatt 58, 60 und 61) farbig dargestellt.

3.4 Mikroakustik

Die Auswertung der Messungen durch die BGR ergab folgende wesentlichen Ergebnisse /1/, /2/:

- Die mikroakustische Aktivität war deutlich h\u00f6her als im Zentralteil im Bereich der Abbaue 1a und 2 n\u00f6rdl. der Sohlen -253 mNN bis -291 mNN. Dies belegt die insgesamt h\u00f6here geomechanische Beanspruchung dieses Bereichs.
- Die Aktivität zeigte im Jahr 2001 deutliche Schwankungen. Der Anstieg zum Jahresende 2000 korreliert mit den bergmännischen Arbeiten zur Verfüllung des Abbaus 2.
- Die akustischen Emissionen konzentrieren sich auf die Hohlraumkonturen im unteren Bereich des Pfeilersystems mit dem Fahrrollloch 9 (12YER31/RL004) sowie die Schweben zwischen den Abbauen 9 nördl. und 9 südl. der -346 mNN und den Abbauen 2 und 3 der -395 mNN Sohle (Anhang 6).

Die mikroakustischen Messungen lassen insgesamt auf eine hohe geomechanische Beanspruchung im Bereich des Rolllochsystems 9 schließen, die im Winter 2000/01 anscheinend durch die bergmännischen Arbeiten und die in diesem Zeitraum erhöhte Wettermenge und -feuchtigkeit beeinflusst war.

3.5 Radarmessergebnisse

Die Auswertung der Radarmessergebnisse bestätigte bzw. präzisierte lokal die vorliegenden Informationen zur Dicke der Schweben und Pfeiler. Zur Integrität der Tragelemente wurden die folgenden wesentlichen Informationen gewonnen:

 Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	ÜA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АΑ	NNNN	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 16

- Die Schwebe zwischen den Abbauen 8 nördl. der Sohlen -291 mNN und -305 mNN weist deutliche nach NE einfallende Trennflächen (TF) auf. Durch die Tastbohrungen RB629, RB630 und RB635 in Verbindung mit Bohrlochinspektionen wurden in diesen Bereichen Risse festgestellt. Die Lage und Neigung der Rissflächen deuten auf Scherbeanspruchungen der Schwebe hin.
- Die Schwebe zwischen den Abbauen 8 südl. der Sohlen -332 mNN und -346 mNN weist ebenfalls deutliche nach NE einfallende TF auf, die auf durch Scherbeanspruchung entstandene Rissflächen hindeuten. Die Inspektion der Extensometerbohrung RB759 bestätigt dies.
- Die Schwebe zwischen den Abbauen 9 nördl. der Sohlen -332 mNN und -346 mNN weist lokal ebenfalls deutliche nach NE einfallende TF auf, die auf eine vergleichbare Scherbeanspruchung hindeuten. Im Bereich der rissfrei festgestellten Extensometerbohrung RB760 sind die Reflektoren wesentlich geringer ausgeprägt.
- In der Schwebe zwischen der Südstrecke der -372 mNN Sohle sowie den Abbauen 2 und 3 der -395 mNN Sohle wurden keine TF größerer Ausdehnung festgestellt.
- Die Messungen im Fahrrollloch 8 (12YER31/RL001) präzisierten die bis dahin vorliegenden geometrischen Informationen über die Lage des Förderrolllochs (09YEA32/RL001) und die Dicke des Pfeilers in den beiden Untersuchungsebenen. Hinweise auf TF können jedoch ohne Tastbohrungen nicht sicher interpretiert werden.

3.6 Quetschkörper

Bei der visuellen Kontrolle der Quetschkörper am 17.10.2001 wurden keine Verformungen festgestellt. Eine messtechnische Überwachung fand im Berichtszeitraum nicht statt.

3.7 <u>Firstnivellement in der Südstrecke auf der -372 mNN Sohle</u>

Das Nivellement der Firstpunkte zeigt längs der Südstrecke Senkungen mit einer gestreckten Mulde über den Abbauen 1 (18YEA32/R002) und 2 (18YEA32/R003) sowie einem lokalen Senkungsmaximum über dem Abbau 3 (18YEA32/R004) (Anhang 1). Von 1983 bis 1994 wurden hier maximal 19 mm Firstsenkung mit einer konstanten Rate von ca. 1,6 mm/a festgestellt. Im Zeitraum 1994 bis 2001 betrug die Firstsenkung in den Senkungsmaxima 5,7 mm und die durchschnittliche Firstsenkungsrate ca. 0,8 mm/a. Die Firstsenkungsrate hat sich in den letzten Jahren kaum verändert.

3.8 <u>Wettermessergebnisse</u>

Zur Darstellung der Klimaverhältnisse für die Jahre 1998 bis 2001 sind in Tabelle 6 die durchschnittlichen Wetterdaten der Wettermessstelle 2.1 (Anhang 6, Blatt 62 und 68) sowie die Daten einer mobilen Messstelle am Extensometer CG709E (im Jahr 2001) angegeben. Insbesondere stieg die Wettermenge mit Beginn der Verfüllarbeiten in der Südstrecke der -372 mNN im November 2000 von ca. 600 m³/min auf 900 m³/min deutlich an (Anhang 5). Da es jedoch durch die erhöhte Wettermenge nur zu einem geringfügigen Rückgang der Temperatur kam, blieb der Einfluss auf die Gebirgsverformungen gering. Im Juli 2001 wurde nach Abschluss der Verfüllarbeiten die Wettermenge wieder auf ca. 500 m³/min gedrosselt. In den südlichen Bereich der Südstrecke gelangen nur noch ca. 1/3 der Frischwettermenge, die an Messstelle 2.1 gemessen wird. Damit sind hier auch die Schwankungen der Temperatur deutlich niedriger (siehe Anhang 5).

		Wettermessstelle	2.1	Mobile Messs	telle neben CG709E
Zeitraum	Wettermenge [m³/min]	Temperatur [°C]	Rel. Luftfeuchtigkeit [%]	Temperatur [°C]	Rel. Luftfeuchtigkeit [%]
1998	545	21,4	45		
1999	501	21,2	44		
2000	720	20,5	46		
2001	694	19,7	46	21,0	49

Tabelle 6: Wettermessdaten in der Südstrecke -372 mNN Sohle

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Ī
NAAN	ииииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	NNNN	NN	ı
9M			99YER31			GC	BY	0002	00	



Blatt 17

4 Bewertung

-291 mNN Sohle

In der liegenden Schwebe des Abbaus 8 nördl. sind durch die Radarmessungen und Kernbohrungen (RB629, RB635 und RB630) die in Anhang 6, Blatt 67 dargestellten TF bzw. Risse bekannt. Für den dargestellten durchgehenden Reflektor 2 ist durch die Radarmessungen eine flächenhafte Ausdehnung vom mittleren bis zum südöstlichen Bereich des Abbaus nachgewiesen. Die Kernbohrungen RB629 und RB635 ergaben seinerzeit Rissöffnungsweiten von 14 cm bzw. 16 cm. Aufgrund dieser Ergebnisse ist der Abbau 8 nördl. seit 10/00 vorläufig gesperrt.

In den Abbauen 8 südl. und 9 nördl. zeigten sich 1999 horizontale Konvergenzraten von ca. -1,7 mm/a. In den Jahren 2000 und 2001 reduzierten sich die Konvergenzraten deutlich auf ca. -0,8 mm/a.

-332 mNN Sohle

In der Sohle des Abbaus 8 südl. wurden 1999 durch Radarmessungen und die Inspektion der Kernbohrung RB759 die in Anhang 6, Blatt 34 dargestellten Risse mit Öffnungsweiten von 2,0 cm bis 4,5 cm festgestellt. Die Bohrung RB759 steht stratigraphisch im z30S-BK/BD, wobei die Kristallinität des Steinsalzes wechselt und Kristalldurchmesser über 6 cm angetroffen wurden. Die durch das Extensometer festgestellten Dehnungen konzentrieren sich auf den Messabschnitt unterhalb der Schwebenmitte (4,8 m bis 7,3 m) und damit auf den Firstbereich des darunterliegenden Abbaus 8 südl. der -346 mNN Sohle. In diesem Messabschnitt, der den Riss mit der größten Öffnungsweite überspannt, nahm die Verschiebungsrate im Jahre 2001 leicht auf 0,6 mm/a zu.

In der Sohle des Abbaus 9 nördl. wurden 1999 durch Radarmessungen in der Längsachse Bereiche mit Reflektoren ermittelt, die auf lokale Schädigungen hindeuten. In der E-W-Ebene, in der auch die Kernbohrung RB760 liegt, wurden jedoch weder deutliche Radarreflektionen noch wurden Risse in der Bohrung festgestellt. Die festgestellte Verformungsrate nahm im Jahre 2001 in den unteren 3 m der Schwebe (3,4 m bis 6,4 m) ebenfalls leicht auf 0,35 mm/(m·a) zu. Dies ist weiterhin der höchste Wert im Südfeld.

In den Durchhieben zwischen den Abbauen 8 südl., 9 nördl. und 9 südl. waren seit 04/99 in allen Messquerschnitten Konvergenzraten von etwa -1 mm/a bis -2 mm/a zu beobachten. Tendenziell nehmen die Konvergenzen von Norden nach Süden zu und liegen vertikal etwas höher als horizontal. In 2000 stieg die durchschnittliche Konvergenzrate gegenüber 1999 um ca. 40 % auf -1,5 mm/a. Dies war jedoch durch jahreszeitliche Schwankungen verursacht, da der übliche saisonale Rückgang zum Jahresende aufgrund der Sperrung des Südfeldes ab 09/00 nicht erfasst werden konnte. Im Jahre 2001 lagen die Konvergenzraten überwiegend unter den langjährigen Mittelwerten. Da jedoch nur eine Messung in diesem Bereich durchgeführt werden konnte, ist nur eine sehr eingeschränkte Beurteilung der Entwicklung der Gebirgsverformungen möglich.

-372 mNN Sohle

In der Südstrecke wurden Senkungen der Streckenfirste im gesamten Bereich oberhalb der Abbaue 1 (18YEA32/R002) bis 3 (18YEA32/R004) beobachtet. Die Senkungsraten von maximal ca. -0,8 mm/a sind seit Jahren konstant. Die stärksten Senkungen liegen im Streckenverlauf oberhalb des Abbaus 2 (18YEA32/R003) dicht neben dem bis in das Streckenniveau gebauten Abbau 9 nördl. (16YEA32/R002) sowie im Streckenverlauf zwischen Abbau 3 und 9 südl. (16YEA32/R003).

Die seit 1993 nahezu konstante Konvergenzrate von ca. -1 mm/a bis -2 mm/a im Bereich der Südstrecke über Abbau 3 liegt im bekannten Verformungsverhalten in Abbaubereichen der Grube Bartensleben. Bemerkenswert ist die meist deutlich geringere Vertikalkonvergenz. Die höchsten Konvergenzen sind auf einen ca. 25 m langen Streckenabschnitt konzentriert, in dem auch Aufwölbungen der Betonplatten auf der Sohle festzustellen sind (Anhang 1). Im Jahre 2001 bewegten sich die durchschnittlichen horizontalen und vertikalen Konvergenzraten überwiegend leicht unterhalb der langjährigen Mittelwerte. Durch Fühlhakenkontrollen und Endoskopien in Bohrungen sind hier

 Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Γ
NAAN	иииииииии	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	ииии	ИИ	
9M			99YER31			GC	BY	0002	00	



Blatt 18

lokale Auflockerungen im oberen Bereich der Sohle belegt. Die Konvergenzmessergebnisse deuten weiterhin auf zunehmende Schädigungen der Schwebe über dem Abbau 3 hin.

Im nördlichen Extensometerquerschnitt S11 sind die hier deutlicheren und sehr stetig ablaufenden horizontalen Stauchungen im Gebirge überwiegend auf den Bereich unterhalb des westlichen Teils von Abbaus 9 nördl. (16YEA32/R002) konzentriert. Im südlichen Extensometerquerschnitt S9, der querschlägig durch das Zentrum von Abbau 3 verläuft, sind keine signifikanten horizontalen Verformungen festzustellen.

Im Pfeiler des Rolllochsystems 9 wurden im Jahre 2001 vertikal in den Messabschnitten –356 mNN bis –351 mNN und -328 mNN bis -315 mNN deutliche bzw. geringe Stauchungen sowie in den übrigen Bereichen geringere Dehnungen festgestellt.

In der 1993 aufgefahrenen Wetterstrecke (17YEA34/R001) haben sich nach Abklingen der Anfangsverformungen etwa stationäre Konvergenzraten eingestellt. Die mittleren Konvergenzraten im nördlichen Teil lagen im Jahre 2001 bei horizontal -2,3 mm/a und vertikal -2,8 mm/a. Nach Süden nehmen die Konvergenzraten immer weiter ab. Die noch erhöhten Konvergenzraten im nördlichen Teil der Wetterstrecke hängen vermutlich mit der hier anstehenden Geologie und einer höheren Belastung auf Grund der gebirgsmechanischen Situation im Südfeld zusammen.

Einschätzung des Tragsystem

Insgesamt zeigen die festgestellten horizontalen Verformungen in den Extensometerquerschnitten überwiegend eine gleichbleibende Tendenz und sind in ihrer Größenordnung und in ihrem Trend eher geringer als die Ergebnisse von Modellrechnungen, so dass diese Berechnungen bezüglich der großräumigen Stabilität des Tragsystems als eher konservativ einzuschätzen sind. Ein Einfluss der erhöhten Wetterfeuchte im Winter 2000/01 auf die Gebirgsverformungen ist nicht zu erkennen.

Durch Rissbeobachtungen, Bohrlochinspektionen und Radarmessungen sind teilweise flächenhafte Schädigungszonen in den untersuchten Schweben und Pfeilern bekannt. Es ist davon auszugehen, dass dies in ähnlicher Form auch auf die noch nicht untersuchten Tragelemente zutrifft. Diese Ergebnisse stehen grundsätzlich nicht im Widerspruch zu der o. a. Bewertung, da die Schädigungen überwiegend bereits im Zeitraum unmittelbar nach der Auffahrung des Abbausystems entstanden sein dürften. Dies wird lokal aus den geringen und gleichmäßigen Verschiebungen der Rissflächen zueinander und der gleichbleibenden mikroakustischen Aktivität geschlossen. Insbesondere im Bereich zwischen den Sohlen -332 mNN und -395 mNN deuten die relativ hohen vertikalen Dehnungsraten in den mit Extensometern überwachten Schweben auf zunehmende lokale Schädigungen hin. Bei entsprechender räumlicher Ausdehnung der Schädigungszonen kann es in Verbindung mit geologischen Schichtgrenzen zu Ablösungen bzw. Firstfällen kommen.

Im Bereich der Südstrecke der –372 mNN Sohle insbesondere über Abbau 3 sind horizontal im Gebirge geringe kontinuierliche Stauchungen und in der Südstrecke deutliche Konvergenzen zu beobachten. Dies und die Beobachtung, dass die festgestellten Verformungen und Konvergenzen sowie die mikroakustische Aktivität nur im geringen Maße von den jahreszeitlichen Schwankungen der Wettertemperatur und -feuchtigkeit beeinflusst werden, zeigt, dass die Verformungen überwiegend durch horizontale Verschiebungen weiter entfernt liegender Gebirgsbereiche initiiert werden.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	иииииииии	NNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	АА	ииии	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00



Blatt 19

5 Zitierte Unterlagen

/1/ BGR

ERA Morsleben 9M21330011

Bewertung geomechanischer und markscheiderischer Messungen

Zwischenbericht 01.04.98 bis 31.03.99

Hannover, Dezember 1999

DBE-KZ: 9M/99Y/GC/BY/0012/00

/2/ BGR

ERA Morsleben 9M2324101100

Gebirgsmechanische Beurteilung der Integrität der Salzbarriere in der Schachtanlage


Bartensleben - Abschlussbericht


Hannover, Dezember 2000

DBE-KZ: 9M/22341011/AJ/GC/ET/0017/00

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNN	ииииии	NNAAANN	AANNNA	AANN	XXAAXX	АА	NNNN	NN
9M			99YER31			GC	BY	0002	00

DBE






Lfd. Nr. Rev. Projekt N A A N Obj. Kenn. Funktion
NNNNN NNAAANN Baugruppe A A N N Aufgabe XAAXX PSP-Element Komponente UA иииииииии DREG AANNNA 00 9M 99YER31 0002 GC BY Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 2 Blatt 22 Vertikale Kopnvergenz [mm] 7 31.12.01 4 0 N 01.07.01 --- CG175K-Vertikal 31.12.00 Pfeilerdurchhieb zwischen Abbau 8 südl. und Abbau 9 nördl. -*-CG174K-Vertikal Konvergenz im Südfeld, -332 mNN Sohle 01.07.00 -CG175K-Horizontal 01.01.00 -E-CG174K-Horizontal 02.07.99 15YER31-K.XLS 01.01.99 C

Horizontale Konvergenz [mm]

PSP-Element Aufgabe Lfd, Nr. Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe UΑ NN NNNNNNNNN ииииии NNAAANN AANNNA AANN NNNN XAAXX ΑА 0002 00 9M 99YER31 GC BY Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 2 Vertikale Konvergenz [mm]



Ö

N Horizontale Konvergenz [mm]

Lfd. Nr. N N N N Rev. Funktion UA Aufgabe Obj. Kenn. Komponente Baugruppe Projekt PSP-Element AANN ииииииииии NNNNN NNAAANN AANNNA XAAXX DBEG 0002 00 GC BY 99YER31 9M Blatt 24 Anhang 2 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld 31.12.01 30.09.01 01.07.01 --- CG760K-Horizontal Konvergenz im Südfeld, -332 mNN Sohle Abbau 8 südl. und Abbau 9 nördl. 01.04.01 31.12.00 -B-CG759K-Horizontal 30.09.00 01.07.00 01.04.00

Ŕ

0

Ŋ

4

φ


Konvergenz [mm]


ထု




-16 + 01.01.00


4







Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. NNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX АА NNNN NN DBEE 99YER31 GC BY 0002 00 Blatt 27 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 2 31.12.01 02.07.01 31.12.00 1 01.07.00 -X-CG068K-Vertikal 31.12.99 02.07.99 Konvergenz im Südfeld, -372 mNN Sohle Südstrecke, Bereich über Abbau 2 (-395 mNN) CG707K-Horizontal 31.12.98 01.07.98 30.12.97 -E-CG068K-Horizontal 01.07.97 30.12.96 30.06.96 30.12.95 -16 01.07.95 17YER31-K.XLS -10 -12 -14 N 0 Ŋ 4 Konvergenz [mm]














Funktion Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. иимиии ииииииии NNAAANN AANN NNNNAANNNA DBEE ΒY 0002 00 9M 99YER31 GC Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 2 Blatt 32 31.12.00 CG167K-Horizontal 01.01.00 01.01.99 -A-CG166K-Horizontal --- CG166K-Vertikal Nördlicher Bereich der Wetterstrecke (17YEA34) Konvergenz im Südfeld, -372 mNN Sohle 01.01.98 -CG178K-Horizontal 31.12.96 -*- CG178K-Vertikal 01.01.96 -E-CG165K-Horizontal -X-CG165K-Vertikal 01.01.95 01.01.94 01.01.93 -10-20 8 -20 စ္က Konvergenz [mm]
























PSP-Element Projekt Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNN NNNNNN NNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX ΑА NN 9M 99YER31 GC BY 0002 00

DBE

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 3




Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX NNNN ΝN NAAN ΑА ΒY 0002 9M 99YER31 GC 00



Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 3




Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANN XAAXX AANNNA ΝN ΑА NNNN9M 99YER31 GC BY 0002 00

DBES

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 3




PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Projekt Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANN XAAXX AANNNA ΑА NNNN NN 9M 99YER31 GC ΒY 0002 00




Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 3



Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX АА NN NNNN 9M 99YER31 GC BY 0002 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 3






PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Aufgabe Lfd. Nr. Rev. Projekt Komponente Baugruppe UA NNNNNN NNNNNNN NAAN NNAAANN AANNNA AANNXAAXX ΑА NNNN NN 99YER31 GC BY 0002 00



Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 3




Komponente Baugruppe AANNNA AANN Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN XAAXX AANNNA NNNN NN AΑ 9M 99YER31 GC BY 0002 00




Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 3



PSP-Element Obj. Kenn. Aufgabe Lfd. Nr. N N N N Projekt Funktion Komponente Baugruppe ŲA Rev. NNNNNNNNN NNNNNN NAAN NNAAANN AANNNA XAAXX NN 9M 99YER31 GC BY 0002 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 4 Blatt 49 [uo6] 6un6jeN Geschwindigkeit [mm/a] -100 Daten: FlssSüdf_JB01 Stand: 31.12.2001 100 -50 50 Ŋ 15cg171f DIAdem 7.02 Grafik: Prog: geprüft am: 18.02.02 2001 Bearbeit Prüfer: - Richtung Bezug: 22.04.1999 Südfeld / -332 mNN Sohle Fissurometer 15YER31/CG171F Fissurometermessung - Geschwindigkeit 1999 Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagem für Abfall-stoffe mbH (DBE) - Betrag Morsleben 1001 0 200 0.5 2.5-300 1.5 Projekt: Richtung [gon] Verschiebungsbetrag [mm]



Komponente Baugruppe
AANNNA AANN Aufgabe UA XAAXX AA PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Lfd. Nr. Rev. N N NAAN NNNNNNNNN ииииии NNAAANN AANNNA NNNN DBED 9M 99YER31 GC BY 0002 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 4 Blatt 51 [uo6] 6un6iaN Geschwindigkeit [mm/a] Daten: FissSūdf_JB01 Grafik: 15cg173f Prog: DiAdem 7.02 -100 Stand: 31.12.2001 100 -50 20 2 ന N - Neigung geprüft am: 18.02.02 2001 Bearbeil Prüfer: - Richtung Bezug: 22.04.1999 2000 Südfeld / -332 mNN Sohle Fissurometer 15YER31/CG173F Fissurometermessung - |Geschwindigkeit| 1999 Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagem für Abfall-stoffe mbH (DBE) - Setrag Morsleben 400₁ 1001 0.5 0 200 -2.5 -0 4 300. 1.5 Projekt: Richtung [gon] Verschiebungsbetrag [mm]

Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNN NAAN AANN XAAXX AA NNAAANN AANNNA ииии NN DBF 99YER31 BY GC 0002 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 4 Blatt 52 [uo6] 6un6jeN |Geschwindigkeit| [mm/a] DIAdem 7.02/Makms 1-4 Daten: FissSüdf_JB01 Grafik: 17cg184f Prog: DlAdem 7.02/Makms 1 100 Stand: 31.12.2001 -50 50 2 ന 2 2001 geprüft am: 18.02.02 Bearbeil Prüfer: 2000 Richtung Bezug: 04.06.1996 6661 Südfeld / -372 mNN Sohle Fissurometer 17YER31/CG184F Fissurometermessung 1998 Geschwindigkeit 1997 Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagem für Abfall-stoffe mbH (DBE) 1996 – Betrag Morsleben 100 300 200. 2.5 1.5 0.5 0 Projekt: Richtung [gon] Verschiebungsbetrag [mm]

Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNN NNNNN AANN NNAAANN XAAXX AA NNNN AANNNA DBEE 9M 99YER31 GC BY 0002 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 4 Blatt 53 Geschwindigkeit [mm/s] [uo6] 6un6iaN DiAdem 7.02/Makros 1-4 Daten: FissSüdf_JB01 Stand: 31.12.2001 100 -50 20 ß ന N 0 17cg185f Grafik: 2001 - Neigung geprüft am: 18.02.02 Bearbe Prüfer: 2000 - Richtung Bezug: 04.06.1996 1999 Südfeld / -372 mNN Sohle Fissurometer 17YER31/CG185F Fissurometermessung 1998 Geschwindigkeit 1997 Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagem für Abfall-stoffe mbH (DBE) 1996 - Betrag Morsleben 1001 300-200-2.5-0.5 1.5 ä Ö Projekt: Richtung [gon] Verschiebungsbetrag [mm]

Projekt PSP-Element Obj. Kenn. Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NNNNNN NNNNNNN NNAAANN AANNNA AANN NAAN XAAXX NNNN NN DBEE ΒY 99YER31 GC 0002 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 4 Blatt 54 [uo6] 6un6iaN Geschwindigkeit [mm/a] DIAdem 7.02/Makros 1-4 -100 Daten: FlssSüdf_JB01 Stand: 31.12.2001 100 -50 50 S 2 Grafik: Prog: 2001 - Neigung geprüft am: 18.02.02 Bearbeit Prüfer: 2000 - Richtung Bezug: 04.06.1996 1999 Südfeld / -372 mNN Sohle Fissurometer 17YER31/CG186F Fissurometermessung 1998 - Geschwindigkeit 1997 Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagem für Abfall-stoffe mbH (DBE) 1996 — Веглад Morsleben 1001 200. Ö 2.5 1.5 0 Projekt: Richtung [gon] Verschiebungsbetrag [mm]

PSP-Element Projekt Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. иииииииии NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN NNNN DREG 99YER31 GC BY 0002 00 Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld Anhang 4 Blatt 55 [uo6] BunbieN Geschwindigkeit[[mm/a] DIAdem 7.02/Makros 1-4 Daten: FissSüdf_JB01 Grafik: 17cg187f 100 Stand: 31.12.2001 20 20 Ŋ က 2 0 2001 geprüft am: 18.02.02 Bearbe Prüfer: 2000 -Richtung Bezug: 04.06.1996 1999 Südfeld / -372 mNN Sohle Fissurometer 17YER31/CG187F Fissurometermessung 1997 Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagem für Abfall-stoffe mbH (DBE) 1996 - Betrag Morsleben 1001 200 2.5 0.5 1.5 α **Projekt**: Richtung [gon] Verschiebungsbetrag [mm]


PSP-Element Projekt Obj. Kenn. Funktion Komponente Baugruppe Aufgabe UA Lfd. Nr. Rev. NAAN NNNNNNNNN NNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA NNNN NN 99YER31 GC BY 0002 00



Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 4

Blatt 56



Obj. Kenn, Projekt PSP-Element Funktion Komponente Baugruppe Aulgabe Lfd. Nr. UA ИИИИИИИИИИ ииииии NNAAANN AANNNA XAAXX АА NNNN 9M 99YER31 ΒY 0002 GC 00

DBEG

Geomechanische Betriebsüberwachung 2001 - Südfeld

Anhang 5

Blatt 57

