

### Physikalisch-Technische Bundesanstalt

### DECKBLATT

	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	- Aufgabe	ŲA	Ļid. Nr.	Aev.
EU 052.1	NAAN	*********	<b>ииииии</b>	XAAXX	A A	ииии	ИИ
LO 0/2.1	9 K	33192	-	н	RB	0014	00

Titel der Unterlage:
Durchströmungsversuche auf der Schachtanlage Konrad/Schacht 2/
Schachtteufe: 585 m, 595 m, 610 m/Sept.- Okt. 1985/
Archiv-Nr. 99421

Seite: I. Stand: 05.05.86

Ersteller:

BGR

Textnummer:

Stempelfeld:

PSP-Element TP. 9K/2122355

zu Plan-Kapitel: 3.1.9.6.5

10.07.07

10 07 86

Ecolomba im Orninist

Diese Unterlage unterliegt samt inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung auch bei Beförderung und Vernichtung und darf vom Empfänger nur auftragsbezogen genutzt, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Eine andere Verwendung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der PTB.

### Revisionsblatt



	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Aufgabe	UÁ	Lid. Nr.	Rev.
	NAAN	N N N N N N N N N	ининии	XAAXX	A A	N N N N	NN
EU 052.1	9 K	33192	-	Н	RB	0014	00
Titel der Unterlage:		·			Seite	:	

Durchströmungsversuche auf der Schachtanlage Konrad/Schacht 2/ Schachtteufe: 585 m, 595 m, 610 m/Sept. - Okt. 1985/Archiv-Nr.: 99421

II.

Stand: 05.05.86

Rev.	Revisionsst. Datum	verant. Stelle	Gegenzeichn. Name	rev. Seite	Kat.	Erläuterung der Revisi	on
		1111 · 1111					

\*) Kategorie R - redaktionelle Korrektur Kategorie V - verdeutlichende Verbesserung Kategorie S - substantielle Änderung Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden.

#### BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE

#### HANNOVER

### Ref. B 2.11 Versuchsbericht

# <u>Durchströmungsversuche auf der Schachtanlage Konrad</u> <u>im Schacht 2</u>

Horizont: 585 m, 595 m und 610 m

Einsatzleiter: Sachbearbeiter:



Datum: 05.05.1986

Archiv-Nr.: 99 421 Tagebuch-Nr.: 10924/86

#### Veranlassung

Im Zuge von Standfestigkeitsuntersuchungen des Gebirges im Bereich eines möglichen Schachtverschlusses im Schacht 2 (Anl. 1) der Schachtanlage Konrad wurden Wasserdurchlässigkeiten bestimmt. Ziel dieser Untersuchungen war es, mögliche Umläufigkeiten im Bereich des Verschlusses zu ermitteln.

#### 2. Durchführung der Bohrungen

Im geplanten Widerlagerbereich wurden in 3 Bohrebenen, nämlich im Horizont A: ca. 585 m Schachtteufe, im Horizont B: ca. 595 m Schachtteufe und im Horizont C: ca. 610 m Schachtteufe
9 Bohrungen (φ 86 m) abgeteuft.

Die Ansatzpunkte der Bohrungen im Schacht können der Anlage 2 entnommen werden.

Maßgebend für die Bohrrichtung waren die anschließend durchgeführten Abpreßversuche, für die eine Richtung der Bohrungen weder im Streichen noch im Fallen Voraussetzung war. Bei einem Einfallen der Schichten mit etwa 10 - 15° W wurden deshalb folgende Richtungen festgelegt:

- Richtung 1: ~ W, horizontal/steigend,
- Richtung 2: ~ E, fallend und
- Richtung 3: ~ N, steigend.

Die Bohrungen wurden als Rotationskernbohrungen mit Luftspülung durchgeführt. Als Bohrkrone wurde eine oberflächenbesetzte und imprägnierte Diamantkrone verwendet. Es wurden zunächst die Bohrungen von jeweils einer Richtung in den verschiedenen Ebenen

abgeteuft. Wegen des zu großen Kronenverschleißes beim Durchbohren der Schachtwand wurde für diesen Bereich (bis etwa 1 m) auf Wasserspülung umgestellt.

Häufiges Gestängeschlagen bewirkte zum Teil starken Kernbruch. Zusätzlich kamen Schrumpfungsrisse, die beim Abkühlen der beim Bohrvorgang erhitzten Kerne (Luftspülung, hohe Umdrehungszahl und Temperatur auf 60 °C geschätzt) entstanden, hinzu. Im Laufe der Arbeiten stellte sich heraus, daß sich der Kerngewinn durch geringe Umdrehungszahl und Andruck der Bohrmaschine verbessern ließ. Der Bohrfortschritt lag im Mittel bei 6,5 bis 7,5 cm/Min und in der Spitze bei 12 cm/Min.

Aufgrund des zum Teil schlechten Kernmaterials war eine geplante Orientierung der Bohrkerne nicht durchführbar. Offene Trennflächen, die auf einen Einfluß des Schachtes zurückzuführen sind, wurden zum Teil mit Kluftbelägen in den Bohrungen B1, B2 und B3 bis maximal 1,70 m Bohrteufe angetroffen. In Bohrung C2 wurden offene Klüfte bis 2,30 m erbohrt. Weiterhin bemerkenswert war, daß Hohlräume hinter der Schachtwandung angetroffen wurden.

#### Geologie

Alle 9 Bohrungen befinden sich stratigraphisch in den Schichten des Oberhauterive (Unterkreide). Es handelt sich dabei um Ton- bis Kalkmergelsteine, die z. T. sehr fossilreich sind und bereichsweise von Pyritkonkretionen durchsetzt werden. Die Schichtung war wegen der lithologischen Gleichförmigkeit und aufgrund von Bioturbationserscheinungen nicht deutlich erkennbar.

Die Ergebnisse der Kernbeschreibungen sind auf den Textanlagen 1 - 9 zusammengefaßt. Auf der Anlage 3 ist eine lithologische Legende beschrieben, die bei der graphischen Darstellung der Bohrprofile auf den Anlagen 4 - 12 verwendet worden ist. Auf den gleichen Anlagen sind weiterhin die Anzahl der Klüfte pro Meter, die Kluftverteilung und der RQD-Wert in Prozenten, abhängig von der Teufe, aufgetragen.

#### 4. Versuchsbeschreibung und Durchführung

Die verwendete Durchströmungsanlage ist im Einzelnen in [1, 2] und [3] beschrieben worden.

Die Messungen wurden am 29.09.1985 begonnen und endeten am 18.10.1985. Zur Anwendung kam im allgemeinen ein Doppelpacker mit einer rd. 1 m langen Injektionsstrecke. Es wurde eine Wasserpumpe mit einer maximalen Fördermenge von rd. 7 l/Min und einer Förderhöhe von rd. 2 500 m verwendet. Die kleinste nachweisbare Durchflußmenge betrug rd. 12 cm³/Min. Wurde weniger Wasser vom Gebirge im betrachteten Bohrlochabschnitt aufgenommen, mußte anhand der Druckabfallkurve die Wassermenge geschätzt werden. Die Durchlässigkeit bzw. Transmissivität war dann kleiner als  $k_{\rm f} \le 10^{-9}$  m/s. Es wurde der Wasserdruck in der Injektionsstrecke, der Luftdruck in den Packern (30 – 40 bar) und die Wassermenge elektronisch gemessen und mit Hilfe eines Computers alle 10 Sekunden ausgedruckt.

Soweit möglich, wurde jeweils ein Bohrlochabschnitt von einem Meter Länge mit zwei Packern abgeschottet, und zwar die Bohrungen im unteren Horizont A zuerst, darauf im Horizont B und zum Schluß im Horizont C. Der erste Versuch hatte in jeder einzelnen Bohrung im allgemeinen auch die größte Teufe. Nach Abschluß des Versuchs wurde das Packersystem um 1 m herausgezogen. Auf den tieferen Packer wurde verzichtet, wenn aufgrund des Nachfalls im Bohrloch ein weiteres Einführen des Injektions-

elementes nicht möglich war. Hier wurde dann das Bohrloch auf der noch verbleibenden Länge mit in den Einpreßversuch einbezogen. Ein Säubern mit Hilfe von Druckluft war nicht möglich, da anscheinend größere Hohlräume ausgeblasen wurden. Es wurden bis zu 10 Druckstufen in einem Bohrlochabschnitt getestet (Versuche 6 und 13). Hierbei sollten die Druckstufen in den einzelnen Schritten eine Druckabhängigkeit von der Durchlässigkeit zeigen.

Die Art des Verpreßelementes, die Injektionslänge, die Positionierung der Injektionsstrecke, die verpreßte Menge, die Druckstufen und die Rückflußmenge nach Abschluß des Versuchs können
im Einzelnen den Textanlagen 10 und 11 entnommen werden. Es
sind dort 43 Versuche mit unterschiedlichen Lokalitäten aufgezeichnet.

Die Beobachtungsdauer betrug 10 bis 15 Minuten je Druckstufe und wurde zum Teil bis auf 80 Minuten verlängert (Versuch 28).

Die Berechnung der Durchlässigkeit  $k_{\rm f}$  wurde nach dem Differenzenverfahren durchgeführt, dem im wesentlichen folgende Differenzengleichung zugrundeliegt:

$$div(k \cdot grad h) - c \cdot \rho \frac{\delta h}{\delta t} = q^{S}$$

k = Durchlässigkeit

h = Druckhöhe

 $c \cdot \rho = Speicherkapazität$ 

a = Quellfunktion

t = Zeit

Es wurde ein rotationssymmetrisches scheiben- und kugelförmiges System verwendet. Das verwendete EDV-Programm läßt unterschiedliche Durchlässigkeiten, variable Speicherkapazität und variable Druckhöhen in jedem Knoten zu. Die Versuche wurden schrittweise stationär mit unterschiedlichen Durchlässigkeiten  $k_{\mbox{f}}$  berechnet und mit geschlossenen numerischen Lösungen [2] kontrolliert.

#### 5. Versuchsergebnisse und Beurteilung

Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in den Anlagen 13 bis 21 zusammengefaßt. Sie zeigen für jede Druckstufe und jeden Versuch die numerisch abgeleiteten Durchlässigkeiten\*. Sie liegen zwischen  $k_f=10^{-5}\ldots<10^{-9}$  m/s.

Es kann davon ausgegangen werden, daß im allgemeinen bis 2,5 bar noch stationäre Fließvorgänge zu erreichen sind. Bei höheren Injektionsmeßdrücken können Klüfte geöffnet werden, die sich zum Teil bei einer Druckabnahme wieder schließen.

 $k_{f} \ge 10^{-6}$  trat in den folgenden Versuchen auf:

```
Nr. 5 (t = 4,45 m; p = 5,0 bar),
Nr. 7 (t = 7,45 m; p = 15,0 bar),
Nr. 9 (t = 4,45 m; p = 5,0 bar),
Nr. 12 (t = 2,45 m; p = 2,0 bar),
Nr. 17 (t = 1,25 m; p = 5,0 bar),
Nr. 19 (t = 6,65 m; p = 2,5 bar),
Nr. 20 (t = 4,50 m; p = 2,5 bar) und
Nr. 32 (t = 5,95 m; p = 1,25 bar),
```

wobei t die Teufe und p den Druck darstellen.

<sup>\*</sup>Da die Durchlässigkeiten hier eher als Integral der Durchlässigkeit einzelner Klüfte über die Länge der Injektionsstrecke zu verstehen ist, wäre der Begriff Transmissivität ebensogut angebracht.

Hiervon zeigten die Versuche Nr. 5, 7, 9, 12 und 20 Packerum-läufigkeiten.

Die Versuche Nr. 19 und 32 wurden durch Nr. 25 und 33 ersetzt, um Packerumläufigkeiten zu vermeiden. Diese 4 Tests waren Einfachpackerversuche mit einer Injektionsstrecke von rd. 9 Metern.

Da bei allen anderen Versuchen die gemessene Durchlässigkeit nicht eindeutig einer Packerumläufigkeit zugeschrieben werden kann, muß sie dem Gebirge zugeordnet werden. Die Durchlässigkeit kann ab einer Entfernung von 2 Metern vom Schachtstoß mit  $k_{\rm f} \leqslant 10^{-6}$  m/s angenommen werden.

Für 1986 sind weiterführende Untersuchungen sowohl im Grubengebäude als auch im Schacht 1 der Schachtanlage Konrad geplant.

#### BUNDESANSALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE

Im Auftrag:



Sachbearbeiter:



- Wiss. Angest. -



- Wiss. Angest. -

#### Schachtanlage Konrad

### Profil | Bohrung Schacht 2, A1

#### \_m 0 - 0,60 Schachtmauerwerk. - 1,30 Tonstein/Mergeltonstein, grau, mit kleinen Schalenresten, Pyritkonkretionen (2 - 3 mm); starker Kernbruch (Schachteinfluß!). - 1,96 Wie oben, kompakt. - 2,38 Wie oben, stark geklüftet, größere Schalenreste. Wie oben, kompakt. - 2,70 - 2,80 Wie oben, geklüftet. - 3,03 Wie oben, kompakt. 3,12 Wie oben, stark geklüftet (Bohreinfluß!). - 3,50 Wie oben, kompakt. - 3,75 Wie oben, durch Bohreinfluß starker Kernbruch. - 5,51 Wie oben, kompakt. - 5,55 Wie oben, Kernbruchmaterial. - 6,32 Wie oben, kompakt. - 6,37 Wie oben, Kernbruch, evtl. Klüfte! - 6,62 Wie oben, kalkiger, dunkelgrau. - 7,77 Kernverlust. - 9,32 Kompakt, sandiger und toniger werdend, größere Schalenreste und Schalen ( $\phi = 4$ cm). 9,42 Starker Kernbruch u. Kernverlust, kalkiger. - 10,96 Wie oben, starker Kernbruch, Schichtflächen, parallel zur Bohrachse. - 11,70 Wie oben, etwas kompakter. - 15,00 Endteufe, z. T. Kernbruchmaterial, Schichtflächen

parallel zur Bohrachse.

### Schachtanlage Konrad

### Profil Bohrung Schacht 2, A2

	_	m	
•		0.50	Schachtmauerwerk.
U	-	0,50	
	-	0,90	Verfüllmaterial und Nachfall.
	-	1,62	Tonmergelstein, grau bis dunkelgrau, kleine Muschel-
			schalen, Kernbruchmaterial, Harnische.
	-	2,30	Wie oben, kompakter bis leicht brüchig.
	-	2,50	Wie oben, Kernbruch.
	-	3,58	Tonmergelstein, heller, kompakt, ein Harnisch.
	-	4,05	Wie oben, hell, Kernbruch.
	-	5,50	Tonmergelstein in Tonstein übergehend, dunkel mit
			Harnischen, kompakt, etwas Kernbruch.
	-	6,60	Tonmergelstein, Kernbruch.
	-	10,05	Wie oben, kompakt, ein Harnisch.
	-	10,35	Wie oben, Kernbruch.
	-	11,25	Wie oben, z. T. Kernbruch, ein Harnisch.
	-	11,45	Tonmergelstein mit Pyritkonkretionen (60 %).
	-	12,39	Tonmergelstein, kompakt.
	-	13,80	Wie oben.
			Bei 12,60 m Kernbruch.
			Bei 13,80 Klüfte mit Harnisch.
	-	15,00	Endteufe, Tonmergelstein.

Kernbruch durch Bohrvorgang.

### Schachtanlage Konrad

### Profil Bohrung Schacht 2, A3

m	
0 - 0,90	Schachtmauerwerk.
- 1,50	Tonmergelstein, mittelgrau, etwas zerbrochen von
	1,00 m bis 1,32 m, Harnisch bei 1,47 m.
- 3,00	Tonmergelstein, mittelgrau.
- 6,00	Tonmergelstein, bei 3,50 m etwas zerbrochen.
- 9,00	Tonmergelstein, Harnisch bei 6,92 m, von 7,70 m
	bis 8,00 m etwas zerbrochen.
- 12,00	Tonmergelstein, mittelgrau.
- 15,00	Endteufe, Tonmergelstein, Klüfte bei 12,16 m,
	13,42 m, 13,54 m und 13,94 m, mit Harnisch.

#### Schachtanlage Konrad

### Profil Bohrung Schacht 2, B1

	_m_	
0 -	0,72	Schachtmauerwerk.
-	1,70	Tonstein mit kleinen Muschelschalenresten, grau,
		Kernbruchmaterial (Schachtnähe); Salzausscheidungen
		auf Bruchflächen.
-	2,72	Mergeltonstein bis Mergelstein, nach oben kalkiger,
		brüchig.
-	3,30	Kalkmergelstein, kompakt, unten mergeliger und
		"klüftiger".
-	6,25	Tonmergelstein, leicht "geklüftet" (Bruchflächen!).
•	6,50	Wie oben, Kernbruchmaterial.
-	7,60	Wie oben, kompakt.
-	8,22	Wie oben, stark zerbrochen (durch Bohrvorgang),
		Wandausbrüche bei ca. 8,20 m.
-	8,80	Wie oben, kompakt, unten kalkiger.
-	9,10	Mergelstein, kalkiger, kompakt.
-	10,40	Tonmergelstein, leicht brüchig, Wandausbrüche bei
		ca. 10,00 m.
-	10,80	Wie oben, Kernbruchmaterial.
-	12,00	Tonmergelstein, kompakt bis leicht brüchig.
-	13,00	Wie oben, Kernbruch.
-	15,00	Endteufe, wie oben, kompakt.

### Schachtanlage Konrad

### Profil Bohrung Schacht 2, B2

<u>m</u>	
0 - 0,50	Schachtmauerwerk.
- ~1,00	Hohlraum und Nachfall.
- 1,55	Tonmergelstein bis Tonstein, dunkel, weich, stark
	geklüftet, Trennflächen mit Eisenoxyd besetzt.
- 2,72	Mergeltonstein bis Mergelstein, nach oben kalkiger,
	brüchig.
- 2,90	Tonmergelstein, heller, kompakt, mit verheilten
	Klüften, weich.
- 3,85	Tonmergelstein, dunkel mit Harnischen, bei ca. 3,65 m
	Muschellage, kompakt.
- 4,10	Wie oben, heller, leicht geklüftet (offen?).
- 5,75	Wie oben, kompakt.
- 5,95	Wie oben, Kernbruch.
- 6,55	Wie oben, kompakt, dunkel.
- 7,05	Wie oben, Kernbruch.
- 7,77	Wie oben, kompakt.
- 8,12	Wie oben, Kernbruch.
- 9,22	Wie oben, heller, kompakt.
- 10,70	Wie oben, Kernbruch.
- 15,00	Endteufe, wie oben, Übergang zu Ton(mergel)stein,
	kompakt.

#### Schachtanlage Konrad

### Profil Bohrung Schacht 2, B3

	-	<u>m</u>	
0	_	0,90	Schachtmauerwerk.
	-	1,30	Kernverlust (durch Spülung).
	-	1,50	Tonmergelstein, mittelgrau, offene Klüfte mit FeOH-
			Belag.
	-	1,80	Tonmergelstein, Kern zerbohrt, kleinstückig, Klüfte
			und Harnische.
	-	7,74	Tonmergelstein, mittelgrau, Kluft bei 2,75 m, Har-
			nische von 5,70 m bis 6,00 m und bei 7,64 m.
	-	7,92	Ruschelzone.
	-	12,80	Tonmergelstein, mittelgrau, Klüfte bei 9,10 m,
			9,14 m, von 10,88 m bis 10,93 m und von 11,00 m
			bis 11,33 m (mit Harnisch).
	-	13,10	Kalkmergelbank, hellgrau, bioturbat.
	-	15,00	Endteufe, Tonmergelstein, mittelgrau, Klüfte bei
			13,80 m, 14,56 m, 14,64 m und 14,90 m (mit Harnisch).

#### Schachtanlage Konrad

### Profil Bohrung Schacht 2, C1

	<u>m</u>	
Ó -	0,85	Schachtmauerwerk.
-	1,60	Tonstein/Mergeltonstein, dunkelgrau, Kernbruch,
		Schalen und Schalenreste.
-	2,50	Mergelstein, heller, brüchig.
_	3,20	Tonmergelstein, dunkel, stark brüchig, mit Harni-
		schen durchsetzt.
<del></del>	7,10	(Ton)mergelstein, heller, große Muschelschalen,
		Kernbruch.
_	8,30	Wie oben, "kompakt", Brüche durch Bohrvorgang.
_	10,35	Wie oben, dunkel, relativ kompakt, mit Harnischen.
-	13,35	Wie oben, Kernbruch.
-	13,55	Mergelstein, heller, Kernbruch.
-	14,70	Wie oben, kompakt.
-	15,00	Endteufe, Tonmergelstein, kompakt.

### Schachtanlage Konrad

### Profil Bohrung Schacht 2, C2

	<u>m</u>	
0 -	0,80	Schachtmauerwerk, anschließend Hohlraum.
-	2,30	Tonmergelstein, hell bis dunkelgrau, oben leicht
		geklüftet (Schachteinfluß), starker Kernbruch,
		kleine und große Muschelschalen.
-	3,00	Ton(mergel)stein, dunkler, Kernbruch.
-	4,00	Mergelstein, etwas kompakter.
**	4,30	Wie oben, Kernbruch.
-	5,00	Wie oben, kompakter.
-	5,70	Mergelstein, unten Übergang zu Tonmergelstein.
-	6,05	Ton(mergel)stein, "kompakt".
-	6,45	Wie oben, Kernbruch.
-	11,72	Wie oben, kompakter, mergeliger.
-	12,10	Tonmergelstein, brüchig (Bohreinfluß!).
-	14,30	Wie oben, kompakt.
_	15,00	Endteufe, Wie oben, Kernbruch.

#### Schachtanlage Konrad

### Profil | Bohrung Schacht 2, C3

m 0 - 1,00Schachtmauerwerk. - 1,20 Tonmergelstein, mittelgrau, kleinstückiger Kern. - 1,50 Kernverlust (durch Spülung). - 2.00 Tonmergelstein, mit Harnischflächen, Kern zerbrochen. - 3,00 Kernverlust. Tonmergelstein, bei 6,65 m mit calcitverheilten - 7,10 Trennflächen, Harnischflächen bei 6,10 m und von 6,73 m bis 6,82 m. Tonmergelstein, Kern stark zerbrochen, Harnische - 8,10 etwa 45° zur Bohrachse bei 7,10 m, 7,48 m, 7,50 m, 7,68 m, 7,78 m; 7,88 m, 7,95 m und 8,10 m. - 15,00 Endteufe, Tonmergelstein, mittelgrau, Harnische und Kernzerlegung von 8,76 m bis 9,00 m, Aegocrioceras sp. bei 11,25 m, weiterhin Thracia philipsi, Isocardien und einzelne kleinwüchsige Belemniten.

#### RANDBEDINGUNGEN DER DURCHSTROMUNGSUNTERSUCHUNGEN

Untersuchungsort: Grube Konrad. Schacht 2 Tiefe Horizont C: - 615 m " 3: - 595 m " " A· - 585 m

Kontrolle des Oruckes am Verbreäkopf sit einem Oruckgeber: .... Typ: Kistler, 50 bar Kontrolle des oneumatischen Packerdruckes mit einem Oruckgeber: .... "vo: Kistler, 50 bar

				Bohr loch- I	Versuchs-	verores-	Lange	Positionierung	Verbreumen- ge (Ltr.)	ver-					stergend	Druckstut	enpere ici	ne in bar				1 end			Orucx-	Gebirge auf-	wasserum-	1
	ór	۲	Nr.	neigung ( Lange (s)		1-/2-fach- Packer	jektions- strecke (a)	Strecke (m)	von	(Ltr.)	0-Wert			- 7.5	- 10.0			- 17.5				!		Bonrungen	i kurve ja/nein	be: par	keit keit	Senerkungen
23.09.'85	Horiz	ont C													******										!			Transport und Aufbau der Anlage auf der Buhne C
24.09.'85			1		1	Doppel- packer (2)	:	3.25 - 4,25	6.3 - 25.1	18.8	- 1.25		- 5.0		- 10,0		- 15.0		- 20.0					starker Nachfall, Sauberung notwendig				optisch stark veruhreinigtes Bohrloch festgestellt
24.09.'85	Horiz	ont C	1	stengend, - 15	. 2	Copoel-	1	2.25 - 3.25	6.1 - 9.8	3.5	~ 1.25		- 5.0	i i	- 10.0		- 15.0	1		: ! !			44	Sauberung notwendig			ja, Bohr- lochmund	Sauberung
24.09.'85	Horiz	cont C	1	steigend. ~ 15	3	Doppel- packer	1	1.25 - 2.25	5.; - 34.6	29.0	~ 1.25	~ 2,5	~ 5.0	7,0				1						ja, Sau- berung				
24.09.'85		1	1	steigend, ~ 15	4	Doppel- oacker	1	2.65 - 3.65	8,9 - 12.5	6,5	- 1.25	***************************************					- 15.0			! ! !				Sauberung			ja, Bohr- lochmund	Sauberung (Bohrung ab ~ 6.0 m zu!)
25.09.'85	Hori:	zont C	1	steigend, ~ 15	5	Einfach- packer		4,45 - Bohrloch- tiefstes		-	- 1.25	~ 0.9															Wasser-	Bohrung 2 gemeinsam mit Fa. Deilmann mittels Druckluft çereiniçt, star- ker Nachfall! Wahrscheinlich Auskesselungen; Druckluftsbulung abgebro- hen, da menr Schaden als Nutzen befürchtet
25.09.'85		-		steigend, - 15	6	Doboe)- packer	1	8.5 - 9.5	8,2 - 34,5	26,4	~ 1.3	~ 2,5	- 5.0	~ 7,0	~ 10,0			- 18,0	- 22,0	~ 18.0	- 12.0	- 7.0	- 4.0	vor Ver- such ge- säubert	ja			Bohrung ab ca. 10,5 ≡ zu!
26.09.'85				steigend, ~ 15	7	Doppel- packer	1	7,45 - 8,45	7,, - 79.0	71,9	- 1,3		- 5,0		- 10,0									vor Ver- such ge- saubert	nein	wahr- schein- lich		Druck ließ sich nicht auf ~ 15 bar und mehr erhohen!
27.09.'85	T			steigend, - 15	8	Doopel- packer	1	6,45 - 7,45	7,9 - 147,6	140,5	- 1,3	~ 2,5	~ 5.0		-									vor Ver- such ge- saubert			ja. Bohr- lochmund	Bohrung mußte 2 Std gesaubert werden
27.09.'85	Hori	zont C	3	steigend, ~ 15	9	Doppel- packer	1	5.45 - 6,45	7,0 - 137,0	130,0	~ 1,3	- 2.0												vor Ver- such ge- säubert	nein		ja	Kein höherer Oruckaufbau als - 2 bar moglich!
27.09.'85	Hori	zont C	3	steigend, ~ 15	10	Doppel- packer	1	4,45 - 5,45	7,5 - 79.5	71,2	- 1,3	~ 3,5	- 6,0		- 11,0				- 19.0						ja	bei ~ 19 bar gefract		kontinuierlicher Durchfluß bei ca. 7 bar
30.09.'85	Hori	zont C	3	steigend. ~ 15	11	Doppel- packer	1	3,45 - 4,45	7,9 - 256,0	248,1	- 1.3	~ 2,05	- 3,4 - 5,0		~ 9,0	:								vor Ver- such ge- saubert	ja		ja, Bohr- lochmund	wasserumläufigkeit, kein nöherer Druckaufbau als ~ 9.0 bar moglich
30.09.'85	Hori	zont C	3	steigend, ~ 15	12	Donoel- packer	1	2,45 - 3,45	7,3 - 325,	3 318,0	~ 1,3	1 ~ 3;0												Säuberung notwendig		ī	-	Kein höherer Oruckaufbau als ~ 3,0 bar móglich!
30.09.85	Hor	zont C	3	steigend, - 15	13 .	Doppel- packer	1	1,45 - 2,45			~ 1.3	~ 2,0 - 3,0	~ 6,0 - 7,0			- 12.0 - 13.0		- 18,0 - 19,0	- 20.0	~ 13,0	7,0	~ 3,5		Säuberung notwendig	ja	nein		Bohrung wies starken Nachfall auf!
01.10.'85	1			steigend, ~ 15	14	Doppel- packer	1	1,15 - 2,15			- 1,3	~ 2.0 ~ 3,5			- 10,0			~ 18.0 ~ 19.0	1	~ 10:0	- 6,0			Säuberung notwendig	1			Packer mußte von 0,85 - 1,85 umgesetzt werden auf 1,15 - 2,15 m. da Ausbruch der 80 beim Packerspannen auftrat. anschl. Packer nicht hoher als - 23 - 24 bar gespannt! Starker Nachfall in der 80!
02.10.'85	Hor	izont C	2	fallend, ~ 15	15	Doppel- packer	1	3,25 - 4,25	9,3 - 30.	21.1	~ 1,3	~ 3,5	~ 6,0		~ 10,0		- 15,0		~ 19,5	~ 15.0	~ 10.0	~ 5,0		Säuberung notwendig				
02.10.'85	Hor	izont C	2	fallend, ~ 15	16	Doopel- packer	1	2,25 - 3.25	7,0 - 10.	9 ~ 3,9	~ 1,3	~ 3,0	~ 5,0		- 10,0									Säuberung notwendig		nein		BO 1: bis ca. 4,6 m frei, dann durch Nachfall verschlossen
02.10.'85	Hor	izont C	2	fallend, ~ 15	17	Doppel- packer	1	1,25 - 2,25	8,4 - 56,	7 48,6	- 1,3					1								Säuberung notwendig			ja, Bohr- lochmund	Kein Oruckaufbau möglich
02.10.'85	Hor	izont C	2	fallend. ~ 15	18	Einfach- packer		3,85 Bohrloch tiefstes	0,0 - 53,		- 1,3		- 6,0								~~~~			Säuberung notwendig				Druckabfallkurve: kaum Druckverlust! Ausliterung: 4,05 - 1,3 bar = 2,87 Ltr. Wasser
03.10.'85	Hor	izont C	2	fallend, ~ 15	18 a	Einfach- packer	-	3,85 - 15,0		1	- 1,3	************		- 7,5	- 10.0	- 12,5										wahrschein- lich	keine	
04.10.'85	Hor	izont B	1	steigend. ~ 15	19	Einfach- packer		6,65 - Bohrloch- tiefstes	39,6 - 110,	5 70,9	- 1,1	~ 2.5	- 5.0	~ 7,5							-			Säuberung notwendig		nein		Höherer Druckaufbau als ~ 7,5 bar nicht möglich! Bohrung mußte von Nachfäll gesaubert werden!
04.10.'85	Hor	izont B	1	steigend, ~ 15	20	Doppel- packer	1	4,5 - 5,5	6.5 - 176.	6 170.1	- 1.1	~ 2,5	- 4.0 - 5,0											Säuberung notwendig		nein	ja. ab - 2,5 bar	Kein höherer Oruckaufbau möglich
04.10.'85	Hor	izont 8	1	steigend,	21	Doppel- oacker	1	3,5 - 4,5	6,3 - 57,	6 51,3	- 1,1	~ 2.5												Säuberung		nein	ja, ab ~ 2,5 bar	Kein höherer Oruckaufbau möglich


Untersuchungsort: Grube Konrad, Schacht 2 Tiefe Horizont C: - 615 m " B: - 595 m " A: - 585 m


# RANDBEDINGUNGEN DER DURCHSTROMUNGSUNTERSUCHUNGEN

Kontrolle des Oruckes am Veroreßkopf mit einem Oruckgeber: .... Typ: Kistler. 50 bar Kontrolle des oneumatischen Packerdruckes mit einem Oruckgeber: .... Typ: Kistler, 50 bar

Datum	Versuchs	1		Bohrlocn- I nengung i	Versuchs-	Verpreß- element	Lange ger In-	Positionierung der Injektions	Verbresmen- ge (Ltr.)	∑ Ver-					fempereic	tufe			Zustand	Oruck- apfall-	Gebirge auf- gerissen	wasserum- i laufig-	Ruckflußmenge ( (Ltr.)	
	ort	`	r.   t	Lange (m)		1~/2-fach- Packer	jektions- strecke (m)	strecke (m) von bis	von	menge (Ltr.)	0-Wert	1.25	2,5	5,0	7,5	10.0	12,5	15.0	Bohrungen	kurve ja/nein	bei bar	keit		8emerkungen
07.10.'85	Horizont	-		steigend.	22	Doppel- packer	1	2,50 - 3,50	6,3 - 58,4	52.2	1,1	1,25	3.0	4.0	5,0	*******	*********	200000000000000000000000000000000000000	******	ja	nein	nein	10000000000000000	
07.10.'85	Horizont	: В 2	2 :	steigend, 15	23	Doopel- packer	1	2,50 - 3,50	58,4 - 65,3	6,9	4,9				7.0 1.7	8.0	9,0	10,0/12,0/13.0		ja	nein	ja		
07.10.'85	1	- 1	-	steigend, 15	24	Doonel- packer	1	1,50 - 2,50	6,3 - 9,3	3,0	1.1	1,25	2,5 0,9						Säuberung notwendig	ja	nein	nein	2,2	
08.10.'85	Horizont	8 3	3	steigend, 15	25	Einfach- packer	5,50	bis zum Ende der Bohrung	0 - 46,0	45.0	1,05		2,5 36,5	5.0 6.7	7,5 2,8				Säuberung notwendig	ja	nein	nein	41,15	
08.10.'85	Horizont	t B	3	steigend,	26	Dobbel- packer	1	3,65 - 4,85	6,3 9,6	3,3	1,3	1.25 1.9	2.5 0.7	5.0						, ja	nein	nein	3.15	
08.10.'85				steigend,	27	Dobbel- packer	1	2,65 - 3,65	6,3 - 23,2	16.9 (19.9)	1,1	1,25	2,5 16,9	(19.9)				:		ja	nein	nein		Druckstufe 2,5 bar, auch durch Nachbumben nicht zu halten
09.10.'85	Horizont	t B	3	steigend, 15	28	Doopel- packer	1	1,65 - 2,65	(0 - 6,4)	(6,4)	1,15	1,25 5,1	2,5 1.5	5,0 1,8						ja	nein	nein		
09.10.'85	Horizont	ĺ		fallend.	29	Einfach- packer	4,65	bis zum Ende der Bohrung	10,2 - 55,3	45,1	1,1		2,5 35,8	5.0 5.7	7,5				Nachfall	ja	nein	nein	:	Säuberung der Bohrung nicht mögīich
10.10.'85	Horizont	t B	1	fallend, 15	30	Doppel- packer	1	2,60 - 3,50	(0 - 12,7)	(12,7)	1.1	1,25 12,7	2.5 (0?)	5,0		erhöhung e ge am Menç		ohne Erhöhung der it		nein	nein	nein		vorzeitiger Abbruch des Versuches wegen dringender Reparaturarbeiten in Schacht 2
10.10.'85	Horizont	- 1		fallend. 15	31	Einfach- packer	2.15	bis zum Ende der Bohrung	(0 - 11.1)			1,25	2,5 3,4							ja	nein	nein		2,5 bar sind nur kurzfristig durch Nachpumoen zu halten
11.10.'85	Horizant	t A	3	steigend, 15	32	Einfach- packer	5,95	bis zum Ende der Bohrung	(0 - 16,5)	(16,5)	1,1	-	-	-					Nachfall Säuberung bis ca. 6		nein	ja		um läufig -
11.10.'85	Horizont	1	3	steigend, 15	33	Einfach- packer	5,60	bis zum Ende der Bohrung	(0 - 49,8)	1	1,15	1,25 26,0	2,5 10,5	5,0 8,1	7,5 5,2					ja	nein	· ja		umläufig
14.10.'85	Harizoni	t A	3	steigend, 15	34	Einfach- oacker	4,65	bis zum Ende der Bohrung	(0 - 39,3)	(39,3)	1,35	1.25	2,5	5,0 7,6						ja	nein	nein	41,0	
14,10.'85	Horizon	t A	3	steigend, 15	35	Doppel- packer	1	4,65 - 5,25	0 - 6,2	6,2	1,15	1,25 4,4-5,3	2,5							ja	nein	nein	9,8	Druckabfall, nachgepumpt
14.10.85	1	ŀ	- !	steigend, 15	36	Doppel- packer	1	3,25 - 4,25	0 - 4,8	4,8	1.1	1,25	2,5	5,0				***************************************		ja	nein	nein	3,8	
15.10.'85	Horizon	rt A	3	steigend, 15	37	Doppel- packer	1	2,25 - 3,25	0 - 3,6	3,6	1,25	1,25	2,5 0,9	5,0						ja	nein	nein	3,35	
15.10.'85	Horizon	- 1	1	fallend, 15	38	Einfach- packer	3,85	bis zum Ende der Bohrung				1.25 25,4	2,5 6,7	5,0 5,4	7,5 2,5				Nachfall	ja	nein	nein	0,46	Säuberung nur möglich bis ~ 4.0 ■
16.10.'85	Horizon	nt A	1	fallend, 15	39	Doopel- packer	1	2,35 - 3,35	0 - 1.1	1,1	1.15	1,25	2,5	5,0 0,2	7,5 0,1					ja	nein	nein	0,08	*
16.10.'85	Harizon	1	1	fallend, 15	40	Donnel- packer	1	1,35 - 2,05			1.1	1,25	2.5	5,0						ja	nein	ja	0,40	bis 5 bar umläufig
17.10.'85	Horizon	nt A	2	horizont., 15	41	Einfach- packer	3,65	bis zum Ende der Bohrung	(0 - 29,3	(29,3)	1,15	1,25 25,6-29		5,0 4,4-4,8	7,5 1,9				Nachfall	ja	nein	ja	9,10	Säuberung möglich bei ~ 4,00 m umläufig bei 7,0 bar /
17.10.'85	1	nt A	2	horizont., 15	42	Ooppel- packer	1	2.25 - 3,25	0 - 4,7	4,7	1,15	1,25 4,0	2,5	5.0						ja	nein	nein	1,70	
18.10.'85	Horizon	nt A	2	horizont 15	43	Doppel- packer	1	1,25 - 2,25	0 - 3.4	3,4	1.1	1,25 2,0	2,5 0,8	5,0 0,6						ja	nein	nein	1,56	

BGR Hannover Ref. B 2.11





Legende:



Tonstein



Mergeltonstein - mergeliger Tonstein



Tonmergelstein - toniger Mergelstein



Mergelstein



Kalkmergel – kalkiger Mergelstein



Kernbruch/Kernverlust




Harnisch



Pyritkonkretionen


## Bohrung A1

Teufe: 585, 11 m unter NN Lage: Azimut 297°, ±0°




### Bohrung A 2

Teufe: 585,09 m unter NN Lage: Azimut 116°, -26,1°




### Bohrung A 3

Teufe: 584,54 m unter NN Lage: Azimut 354°, +27°




## Bohrung B1

Teufe: 594,29 m unter NN Lage: Azimut 297°, +16,02°




## Bohrung B 2

Teufe: 594,96 m unter NN Lage: Azimut 116°, -26,1°




## Bohrung B3

Teufe: 594,86 m unter NN Lage: Azimut 354°, +27°




### Bohrung C1

Teufe: 608,94 m unter NN Lage: Azimut 297°, +15,75°




## Bohrung C2

Teufe: 607,90 m unter NN Lage: Azimut 116°, -26,1°




## Bohrung C 3

Teufe: 608,53 m unter NN Lage: Azimut 354°, +27,9°




### Bohrung A1 horizontal (westlich)



Durchlässigkeiten (Transmissivität) k<sub>f</sub> (m/s) Grube Konrad Schacht II


Anl. 13 BGR Hannover Ref. B 2.11






Durchlässigkeiten (Transmissivität) k<sub>f</sub> (m/s) Grube Konrad Schacht II


Anl. 14 BGR Hannover Ref. B 2.11





Durchlässigkeiten (Transmissivität) kf (m/s) Grube Konrad Schacht II


Anl. 15 BGR Hannover Ref. B 2.11














Ref. B 2.11